



دانشکده عمران و معماری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
گرایش سازه

عنوان:

بهینه‌سازی شکل سازه‌های پوسته‌ای با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی
و محاسبه فرکانس‌های طبیعی ارتعاش آزاد پوسته‌ها

استاد راهنما:

دکتر بهروز حسنی

تبیه و تدوین:

میثم رضایی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَللّٰهُمَّ اكْبِرْ
اَللّٰهُ اَكْبَرْ
لَا إِلٰهَ اَكْبَرْ

تقدیم به:

پدر بزرگوار و مادر عزیزم

که از هیچ کوششی در راه پیشرفت من دریغ نکردند

تشکر و قدردانی:

در ابتدای این رساله لازم می‌دانم که از زحمات بی‌شائبه جناب آقای دکتر حسنی تشکر کنم. صبر، حوصله، علاقه به انجام کار، تسلط بی‌نظیر بر مطالب، برخورد بسیار عالی و پیگیری ایشان همواره مرا تحت تاثیر قرار داده و نمی‌دانم چگونه باید از این همه لطف و بلندمرتبگی تشکر کرد و فقط همین را می‌توان گفت که بدون رهنمودهای ایشان حل مشکلات فراوان این رساله ممکن نبود.

از جناب آقای مهندس سید مهدی توکلی و همیاری‌های فراموش‌نشدنی ایشان در پیشبرد پایان نامه کمال سپاس و قدردانی را دارم و در تمام مراحل زندگی برای ایشان آرزوی شادکامی می‌کنم. همچنین از آقای مهندس ناصر طریف به خاطر راهنمایی‌های سودمندشان بسیار ممنون هستم.

از سایر دوستانی که مرا در پیشبرد پایان نامه همراهی کردند از جمله مهندس اعظم الیاسی، مهندس عرفان آرام نژاد، مهندس ندا میرسعیدی، مهندس عبدالله شجری، مهندس محسن امدادی و مهندس مهدی زرین‌مهر کمال تشکر را دارم و برای ایشان در ادامه زندگی آرزوی سریبلندی و بهروزی دارم.

در پایان هم از تمامی کسانی که نام آنها از قلم افتاده است، تشکر می‌کنم.

میثم رضایی

تابستان ۱۳۸۶

چکیده

علومی همانند اجزای محدود و بهینه سازی امروزه توجه بسیاری از ریاضیدانان، محققین، مهندسین و غیره را به سمت خود جلب کرده است. به همین منظور در این پایان نامه به بررسی چگونگی بهینه سازی شکل سازه ها با استفاده از روش تغییرات مرزی پرداخته ایم.

در تحلیل اجزای محدود استفاده شده در این رساله از المان ویلسون که یک المان خطی با مودهای تغییرشکلی ناسازگار است، برای تحلیل پوسته ها استفاده شده است. این المان به دلیل چهارگرهی بودن دارای توابع شکل خطی است و واضح است که استفاده از توابع شکل خطی موجب آسانی و کاهش قابل توجه در محاسبات مربوط به المان می شود. در حین استفاده از توابع شکل خطی برای بهبود رفتار خمشی المان از درجات آزادی چرخشی (drilling) در گره های المان استفاده شد است که موجب رسیدن به نتایج بسیار مطلوب برای رفتار خمشی پوسته ها می شود. شبکه اجزای محدود استفاده شده در این رساله یک شبکه سازمان یافته (structured) می باشد که توانایی مدل کردن پوسته هایی با تصویر مستطیل و دایره با هر معادله سطحی را دارا می باشد. اما در فرآیند بهینه سازی، ابتدا از مولفه مختصاتی Z در هر گره از شبکه اجزای محدود به عنوان متغیر طراحی استفاده شد که به دلایل بسیار از جمله عدم پیوستگی شیبها و تعداد زیاد متغیرهای طراحی در شبکه اجزای محدود در حین بهینه سازی به نتایج غیر کاربردی منتهی شد. سپس از از ضرائب معادلات تشکیل دهنده سطح پوسته به عنوان متغیر طراحی استفاده شد که با بکارگیری این روش به دلیلی تعداد متغیرهای طراحی بسیار کمتر نسبت به حالت قبل و برقراری پیوستگی شیبها در شبکه اجزای محدود نتایج قابل قبولی بدست آمد. در این رساله از دو روش SLP و SQP برای کاهش حجم سازه به ازای افزایش تغییرشکل حداقل استفاده شده است. در پایان نیز فرکنس های طبیعی برای ارتعاش پوسته محاسبه شده است. واژه های کلیدی: اجزای محدود، بهینه سازی شکل، المان ویلسون، برنامه ریزی درجه دوم متوالی، فرکنس طبیعی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیاتی در مورد اجزای محدود پوسته‌ها

۱	۱-۱- مقدمه
۳	۲-۱- سختی المان صفحه‌ای
۵	۳-۱- انتقال به مختصات کلی
۷	۴-۱- کسینوس‌های هادی محلی برای المان مستطیلی
۹	۴-۵- سختی دورانی پیچشی

فصل دوم: تغییرشکل‌های ناسازگار

۱۱	۱-۲- مقدمه
۱۳	۲-۲- تغییرشکلهای ناسازگار
۱۴	۳-۲- توابع شکل ناسازگار که آرمانهای قطعه
۱۶	۴-۲- شرایط همگرایی
۱۷	۵-۲- آرمانهای قطعه A و B
۱۹	۶-۲- آزمون قطعه C و آزمون المان تک
۲۱	۷-۲- المان ناسازگار تنش مسطح ویلسون:
۲۱	۸-۲- المان غشایی با درجه آزادی چرخشی
۲۳	۹-۲- المان گستته خمی صفحه کیرشهف
۲۶	۱۰-۲- محاسبه تنشهای المان

فصل سوم: بررسی بیشتر المان ویلسون

۲۸	۱-۳- مقدمه
۲۹	۲-۳- المان خمی کیرشهف
۳۰	۳-۲- المان چهارضلعی (مستطیلی)
۳۴	۳-۲-۲- معادلات کرنش-تغییرمکان
۳۴	۳-۲-۳- سختی المان چهارضلعی
۳۵	۳-۴-۲- کاهش مرتبه استاتیکی
۳۶	۳-۵-۲- المانهای دیگر خمی
۳۸	۳-۳- المان غشایی با دورانهای نرمال
۳۹	۳-۱-۳- فرضیات اساسی
۴۰	۳-۲-۳- تخمین تغییرمکان
۴۱	۳-۳-۲- اعمال دوران گرهی
۴۲	۳-۴-۳- معادلات کرنش-تغییر مکان
۴۲	۳-۵-۳- رابطه تنش-کرنش
۴۲	۳-۶- تبدیل دورانهای نسبی به مطلق
۴۴	۳-۴- المانهای پوسته

۹۵	۲-۷-۵-قیدها
۹۶	۳-۷-۷-تابع هدف
۹۶	۴-۷-۵-فرمول‌بندی ریاضی
۹۸	۵-۸-۱-روش جهت‌های شدنی اصلاح شده (MMFD)
۹۹	۵-۹-روش برنامه ریزی خطی متوالی (SLP)
۱۰۲	۵-۱۰-برنامه ریزی درجه دوم متوالی (SQP)

فصل ششم: بهینه‌سازی شکل سازه‌های پوسته‌ای

۱۰۵	۱-۶-مقدمه
۱۰۵	۶-۲-الگوریتم بهینه سازی شکل
۱۰۶	۶-۳-تولید مدل بهینه سازی شکل
۱۰۷	۶-۴-تولید مدل اجزای محدود
۱۰۸	۶-۵-آنالیز اجزای محدود
۱۰۸	۶-۶-فرآیند بهینه سازی:
۱۰۸	۶-۷-بهنجام کردن مدل بهینه سازی
۱۰۹	۶-۸-تعريف مساله بهینه سازی شکل
۱۰۹	۶-۹-تابع هدف
۱۱۰	۶-۱-تابع وزن و حجم کل
۱۱۱	۶-۲-تابع انرژی کرنشی
۱۱۱	۶-۳-تابع تنش یکنواخت
۱۱۲	۶-۴-تابع تنش حداکثر
۱۱۲	۶-۱۰-تابع قید
۱۱۴	۶-۱۱-قیود حجم و وزن
۱۱۵	۶-۱۰-۲-قیود تغییر مکان
۱۱۶	۶-۱۰-۳-قیود تنشها
۱۱۶	۶-۱۱-متغیرهای طراحی
۱۱۷	۶-۱۲-مثالهای عددی
۱۱۷	۶-۱۲-۱-پوسته استوانه‌ای
۱۲۱	۶-۱۲-۲-پوسته کروی
۱۲۳	۶-۱۳-بحث در نتایج
۱۲۹	۶-۱۴-بهینه‌سازی پوسته استوانه‌ای با استفاده از روش ضرائب معادلات

فصل هفتم: فرکانس طبیعی سازه‌های پوسته‌ای

۱۳۴	۷-۱-مقدمه
۱۳۵	۷-۲-معادله حرکت دینامیکی
۱۳۹	۷-۳-ماتریس جرم سازگار و متراکم در دستگاه کلی
۱۴۰	۷-۴-ماتریس جرم سازگار در دستگاه
۱۴۱	۷-۵-تحلیل ارتعاش آزاد

فصل هشتم: نتیجه‌گیری و چشم انداز آینده

۱۴۵	۱-۸- مقدمه
۱۴۵	۲-۸- نتیجه گیری
۱۴۷	۳-۸- چشم انداز آینده
۱۴۹	فهرست منابع
الف	پیوست الف
ب	پیوست ب

فهرست شکل‌ها

۳	شکل ۱-۱: المان تحت اثر نیروهای خمثی و درون صفحه‌ای [۱]
۶	شکل ۱-۲: مختصات کلی و محلی
۸	شکل ۱-۳: پوسته استوانه‌ای تشکل شده از المانهای مستطیلی در مختصات کلی و محلی [۱]
۱۲	شکل ۱-۴: المان خطی تحت اثر خمش خالص
۱۸	شکل ۲-۱: آزمونهای A و B [۳]
۲۰	شکل ۲-۲: آزمون (الف). آزمون قطعه C (ب) آزمون المان تک [۳]
۲۲	شکل ۲-۳: المان مسطح چهارضلعی پوسته [۶]
۳۰	شکل ۳-۱: المان خمثی چهارضلعی [۲]
۳۲	شکل ۳-۲: لبه المان [۲]
۳۳	شکل ۳-۳: تغییر مکانهای مثبت در المان خمثی صفحه‌ای [۲]
۳۷	شکل ۵-۳: یک تیر طره که بوسیله یک المان صفحه مدل شده است [۲]
۴۰	شکل ۶-۳: المان غشایی چهارضلعی با دورانهای نرمال [۲]
۴۱	شکل ۷-۳: لبه یک المان چهارضلعی [۲]
۴۴	شکل ۸-۳: مود تغییر شکلی انزی فر [۲]
۴۵	شکل ۹-۳: شکل گیری المان مسطح پوسته [۲]
۴۶	شکل ۱۰-۳: استفاده از المانهای مسطح برای مدلسازی پوسته‌های دلخواه [۲]
۴۸	شکل ۱۱-۳: صفحه به ابعاد یک متر در یک متر
۵۱	شکل ۱۲-۳: پوسته استوانه‌ای
۵۳	شکل ۱۳-۳: پوسته کروی
۵۷	شکل ۱-۱: (الف) مش سازمان یافته ب) مش سازمان نیافته
۵۸	شکل ۲-۴: مش سازمان نیافته برای یک دامنه پیچیده با تعداد ۵۵۲۳ گره
۵۹	شکل ۳-۳: تصویر مش مستطیلی ایجاد شده توسط rec_mes
۶۰	شکل ۴-۴: تصویر مش دایروی ایجاد شده توسط cir_mesh
۶۱	شکل ۴-۵: شماره گذاری المان چهارضلعی
۶۳	شکل ۴-۶: پوسته استوانه‌ای
۶۴	شکل ۴-۷: پوسته‌ای با معادله درجه سوم در جهت y و معادله سینوسی در جهت X
۶۵	شکل ۴-۸: پوسته‌ای با معادله سینوسی در جهت y و معادله کسینوسی در جهت X
۶۶	شکل ۴-۹: پوسته‌ای با معادله کسینوسی در جهت y و معادله نمایی در جهت X
۶۷	شکل ۴-۱۰: پوسته کروی
۶۸	شکل ۴-۱۱: پوسته‌ای با معادله سینوسی در هر دو جهت X و y
۶۹	شکل ۴-۱۲: منحنی تراز پوسته‌ای با معادله سینوسی در هر دو جهت X و y
۷۰	شکل ۴-۱۳: پوسته‌ای با معادله سینوسی در جهت X و معادله کسینوسی در جهت y
۷۱	شکل ۴-۱۴: منحنی تراز پوسته‌ای با معادله سینوسی در جهت X و معادله کسینوسی در جهت y
۷۲	شکل ۴-۱۵: پوسته‌ای با معادله لگاریتمی
۷۲	شکل ۴-۱۶: منحنی تراز پوسته‌ای با معادله لگاریتمی

- شکل ۴-۱۷: منحنی تراز پوسته‌ای با معادله نمایی
شکل ۵-۱: حالات مختلف برای تابع هدف؛ قیود و نقاط اکسترم [۱۰]
شکل ۵-۲: استفاده از قیود خطی در مسائل غیرخطی [۱۰]
شکل ۵-۳: استفاده از حد حرکت برای رسیدن به جواب بهینه [۱۰]
شکل ۶-۱: الگوریتم بهینه‌سازی شکل سازه‌ها
شکل ۶-۲: شکل اولیه پوسته استوانه‌ای
شکل ۶-۳: شکل پوسته پس از انجام سیکل‌های بهینه‌سازی با روش SQP در حالتی مولفه Z ، متغیر طراحی باشد ...
شکل ۶-۴: شکل پوسته پس از انجام سیکل‌های بهینه‌سازی با روش SQP در حالتی مولفه Z ، متغیر طراحی باشد.
شکل ۶-۵: شکل اولیه پوسته کروی
شکل ۶-۶: شکل پوسته پس از انجام سیکل‌های بهینه‌سازی با روش SQP در حالتی مولفه Z . متغیر طراحی باشد
شکل ۶-۷: شکل پوسته پس از انجام سیکل‌های بهینه‌سازی با روش SLP در حالتی مولفه Z ، متغیر طراحی باشد
شکل ۶-۸: بهینه‌سازی یک صفحه سوراخدار با استفاده از تکنیک حرکت گرهها [۱۵]
شکل ۶-۹: شکل اولیه پوسته و بارگذاری آن [۱۶]
شکل ۶-۱۰: شکل نهایی پوسته پس از بهینه سازی [۱۶]
شکل ۶-۱۱: پوسته هرمی و بارگذاری آن [۱۶]
شکل ۶-۱۲: شکل نهایی پوسته هرمی پس از بهینه‌سازی [۱۶]
شکل ۶-۱۳: تصویر پوسته استوانه‌ای
شکل ۶-۱۴: پوسته استوانه‌ای پس از بهینه‌سازی بوسیله روش ضرائب معادلات و روش SQP
شکل ۶-۱۵: پوسته استوانه‌ای پس از بهینه‌سازی بوسیله روش ضرائب معادلات و روش SLP
شکل ۶-۱۶: تغییرات تابع هدف در روش SQP
شکل ۶-۱۷: تغییرات تابع هدف در روش SLP
شکل ۶-۱۸: شکل بهینه پوسته استوانه‌ای با یک بار قائم در یکی از رئوس خود با استفاده از روش ضرائب معادلات و SQP
شکل ۶-۱۹: شکل بهینه پوسته استوانه‌ای با یک بار قائم در یکی از رئوس خود با استفاده از روش ضرائب معادلات و SLP
شکل ۷-۱: نمودار فرکانس-ضخامت برای صفحه مربعی
شکل ۷-۲: نمودار فرکانس-ضخامت برای پوسته استوانه‌ای
شکل ۷-۳: نمودار فرکانس-ضخامت برای پوسته کروی

فهرست جدول‌ها

جدول ۱-۳: تغییر مکان انتهای و لنگر عکس العمل ابتدا برای المانهای مختلف	۳۸
جدول ۲-۳: تغییر مکان حداکثر صفحه برای ضخامت‌های مختلف	۴۹
جدول ۳-۳: تغییر مکان حداکثر پوسته استوانه‌ای برای ضخامت‌های مختلف	۵۲
جدول ۴-۳: تغییر مکان حداکثر پوسته کروی برای ضخامت‌های مختلف	۵۴
جدول ۱-۵: مقایسه ابعادی روش‌های بهینه‌سازی	۹۲
جدول ۲-۵: بررسی نقاط قوت و ضعف روش‌های بهینه‌سازی	۹۲

فهرست علائم اختصاری

CONLIN	: CONvex LINEarization
DKE	: Discrete Kirchhoff Element
DSE	: Discrete Shear Element
LP	: Linear Programming
MMA	: Method of Moving of Asymptotes
MMFD	: Method of Modified Feasible Directions
NAND	: Nested ANalysis and Design
NLP	: Non-Linear Programming
NURBS	: Non-Uniform Rational Bezier Spline
SAND	: Simultaneous ANalysis and Design
SLP	: Sequential Linear Programming
SQP	: Sequential Quadratic Programming

فصل اول

کلیاتی در مورد اجزای محدود پوسته‌ها

۱-۱-مقدمه


از حدود ۴۰ سال پیش، روش اجزای محدود برای تحلیل سازه‌های پوسته‌ای استفاده شده است و تلاش اصلی در این مباحث جستجو برای پیدا کردن المانهایی است که برای سازه‌های پوسته‌ای مناسب و کاربردی باشند.

یک پوسته در واقع صفحه‌ای است که دارای سطح میانی^۱ ای است که خود دارای انحنایست. فرضیات مشابهی که برای توزیع قائم کرنش‌ها و تنش‌ها در صفحات نازک استفاده می‌شوند، در پوسته‌ها هم صادق است. اگرچه نحوه‌ای که پوسته‌ها بارهای خارجی را تحمل می‌کنند، با صفحات کاملاً متفاوت است. تنش‌های واردہ برسطح میانی پوسته دارای دو مؤلفه مماسی و عمودی است که سهم عمدہ‌ای در تحمل بار دارد و این موضوع موجب این شده است که پوسته به عنوان سازه‌ای اقتصادی در تحمل بارها مطرح شود و مورد استقبال قرار گیرد [۱].

بدست آوردن معادلات حاکم برای مسائل پوسته‌های با انحنای سطحی^۲، مشکلات زیادی را در بر دارد که این مساله خود موجب پیدایش روش‌های جایگزینی برای تحلیل پوسته‌ها شده است. خصیصه اصلی این روش‌ها، تقریب‌های بکار گرفته شده در فرمول‌بندی آنهاست.

^۱ Middle surface

^۲ Curved surface



شکل ۱-۱: المان تحت اثر نیروهای خمشی و درون‌صفحه‌ای [۱]

با در نظر گرفتن اثر دورن صفحه‌ای^۱ یا همان تنش مسطح^۲، می‌توان کرنشها را بر حسب جملاتی از تغییرشکل‌های \bar{u} و \bar{v} در هر کدام از گره‌ها نوشت. حداقل سازی انرژی پتانسیل موجب رسیدن به روابط زیر برای ماتریس سختی، نیروهای گرهی و تغییرمکانها می‌شود:

$$(\bar{\mathbf{f}}^e)^p = (\bar{\mathbf{K}}^e)^p \bar{\mathbf{a}}^p \quad \text{with} \quad \bar{\mathbf{a}}_i^p = \begin{Bmatrix} \bar{u}_i \\ \bar{v}_i \end{Bmatrix} \quad \bar{\mathbf{f}}_i^p = \begin{Bmatrix} F_{\bar{x}i} \\ F_{\bar{y}i} \end{Bmatrix} \quad (1-1)$$

اگر اثر خمشی در نظر گرفته شود، می‌توان کرنشها را بر حسب تغییرشکل گرهی \bar{z} و در دوران $\theta_{\bar{x}}$ و $\theta_{\bar{y}}$ نوشت:

$$(\bar{\mathbf{f}}^e)^b = (\bar{\mathbf{K}}^e)^b \bar{\mathbf{a}}^b \quad \text{with} \quad \bar{\mathbf{a}}_i^b = \begin{Bmatrix} \bar{w}_i \\ \theta_{\bar{x}i} \\ \theta_{\bar{y}i} \end{Bmatrix} \quad \bar{\mathbf{f}}_i^b = \begin{Bmatrix} F_{\bar{z}i} \\ M_{\bar{x}i} \\ M_{\bar{y}i} \end{Bmatrix} \quad (2-1)$$

^۱ In-plane action
^۲ Plane stress

اگر اثر خمی در نظر گرفته شود، می‌توان کرنشها را بر حسب تغییرشکل گرهی \bar{z} و در دوران $\theta_{\bar{x}}$ و

$\theta_{\bar{y}}$ نوشت:

$$\left(\bar{\mathbf{f}}^e\right)^b = \left(\bar{\mathbf{K}}^e\right)^b \bar{\mathbf{a}}^b \quad \text{with} \quad \bar{\mathbf{a}}_i^b = \begin{Bmatrix} \bar{w}_i \\ \theta_{\bar{x}_i} \\ \theta_{\bar{y}_i} \end{Bmatrix} \quad \bar{\mathbf{f}}_i^b = \begin{Bmatrix} F_{\bar{z}_i} \\ M_{\bar{x}_i} \\ M_{\bar{y}_i} \end{Bmatrix} \quad (2-1)$$

قبل از ترکیب این سختی‌ها باید به برخی نکات توجه کرد. ابتدا اینکه تغییرشکلهای ناشی از نیروهای صفحه‌ای، تاثیری در تغییرشکلهای خمی ندارد و بالعکس. دوم اینکه دوران $\theta_{\bar{z}}$ ، در هیچ‌یک از مودها، به عنوان پارامتری در تعیین تغییرشکل‌ها نقش ندارد.

با تعریف مجدد تغییرمکان‌های گرهی ترکیب شده:

$$\bar{\mathbf{a}}_i = \begin{bmatrix} \bar{u}_i & \bar{v}_i & \bar{w}_i & \theta_{\bar{x}_i} & \theta_{\bar{y}_i} & \theta_{\bar{z}_i} \end{bmatrix} \quad . \quad (3-1)$$

و برای نیروهای گرهی:

$$\bar{\mathbf{f}}_i = \begin{bmatrix} F_{\bar{x}_i} & F_{\bar{y}_i} & F_{\bar{z}_i} & M_{\bar{x}_i} & M_{\bar{y}_i} & M_{\bar{z}_i} \end{bmatrix} \quad (4-1)$$

و می‌توان نوشت که:

$$\bar{\mathbf{k}}^e \bar{\mathbf{a}} = \bar{\mathbf{f}}^e \quad (5-1)$$

پس ماتریس سختی از زیر ماتریس‌های^۱ زیر تشکیل می‌شود:

^۱ Sub-matrix


$$\bar{\mathbf{k}}_{rs} = \begin{bmatrix} \bar{\mathbf{k}}_{rs}^P & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{\mathbf{k}}_{rs}^b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (6-1)$$

۱-۳-انتقال به مختصات کلی^۱ و اسambil کردن المانها^۲:

ماتریس سختی که در بخش قل شرح داده شد، در مختصات محلی یا همان سطح مرجع^۳ محاسبه شد و در پی آن مولفه‌های نیرویی و خمی نیز در همین مختصات بدست آمد است.

تبديل مختصات به یک دستگاه مختصات کلی، نیازمند اسambil کردن المانها و بازنویسی معادلات تعادل است.

^۱ Global coordinate
^۲ Assembly of elements
^۳ Reference plane



شکل ۱-۲: مختصات کلی و محلی

دو دستگاه مختصات در شکل نشان داده شده است. نیروها و تغییر شکلهای گرهی با استفاده از ماتریس T از سیستم کلی به سیستم محلی به صورت زیر تبدیل می‌شود:

$$\bar{\mathbf{a}}_i = \mathbf{T}\mathbf{a}_i, \quad \bar{\mathbf{f}}_i = \mathbf{T}\mathbf{f}_i \quad (7-1)$$

که در آن :

$$\bar{\mathbf{T}} = \begin{bmatrix} \Lambda & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \Lambda \end{bmatrix} \quad (8-1)$$

یک ماتریس ۳ در ۳ است که شامل کسینوس‌های هادی بین محورهای دو سیستم مختصاتی است، که:

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \cos(\bar{x}, x) & \cos(\bar{x}, y) & \cos(\bar{x}, z) \\ \cos(\bar{y}, x) & \cos(\bar{y}, y) & \cos(\bar{y}, z) \\ \cos(\bar{z}, x) & \cos(\bar{z}, y) & \cos(\bar{z}, z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \Lambda_{\bar{x}x} & \Lambda_{\bar{x}y} & \Lambda_{\bar{x}z} \\ \Lambda_{\bar{y}x} & \Lambda_{\bar{y}y} & \Lambda_{\bar{y}z} \\ \Lambda_{\bar{z}x} & \Lambda_{\bar{z}y} & \Lambda_{\bar{z}z} \end{bmatrix} \quad (9-1)$$

که $\cos(\bar{x}, x)$ ، کسینوس زاویه بین محور x و \bar{x} است.

برای تبدیل مختصات از محلی به کلی:

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{T}^T \bar{\mathbf{a}}_i \quad \mathbf{f}_i = \mathbf{T}^T \bar{\mathbf{f}}_i \quad (10-1)$$

که با استفاده از این رابطه برای محاسبه سختی می‌توان نوشت:

$$\mathbf{K}_{rs}^e = \mathbf{T}^T \bar{\mathbf{k}}_{rs}^e \mathbf{T} \quad (11-1)$$

که $\bar{\mathbf{k}}_{rs}^e$ با استفاده از روابطی که قبلاً ارائه شد محاسبه می‌شود.

رابطه بین دستگاه مختصات کلی و محلی به صورت زیر است:

$$\begin{pmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \\ \bar{z} \end{pmatrix} = \mathbf{\Lambda} \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \\ z - z_0 \end{pmatrix} \quad (12-1)$$


که x_0 و y_0 و z_0 فاصله بین مبدا مختصات در دستگاه کلی و مبدا مختصات در دستگاه محلی است.

در محاسبه مولفه‌های سختی صفحه‌ای و خمی، محل قرارگیری مبدا مختصات اهمیتی ندارد.

۴-۱-کسینوسهای هادی محلی برای المان مستطیلی:

چنین المان‌هایی معمولاً برای مدل کردن سطوح استوانه‌ای و ... استفاده می‌شود. برای این حالات

بهتر است که یکی از لبه‌های المان را در نظر بگیریم. برای یک المان $ijk\alpha$ که در شکل نشان داده شده است، می‌توان به سادگی کسینوسهای هادی را محاسبه کرد:



شکل ۱-۳: پوسته استوانه‌ای تشکل شده از المانهای مستطیلی در مختصات کلی و محلی [۱]

$$\Lambda_{\bar{x}x} = 1 \quad \Lambda_{\bar{y}y} = \Lambda_{\bar{z}z} = 0 \quad (13-1)$$

کسینوس‌های هادی نسبت به محور \bar{y} ، با در نظر گرفتن مختصات نقاط گرهی متغیر به صورت زیر

تعیین می‌شوند [۲] :

$$\Lambda_{\bar{x}x} = 0 \quad (14-1)$$

$$\Lambda_{\bar{y}y} = \frac{y_m - y_i}{\sqrt{(y_m - y_i)^2 + (z_m - z_i)^2}} \quad (15-1)$$

$$\Lambda_{\bar{y}z} = \frac{z_m - z_i}{\sqrt{(y_m - y_i)^2 + (z_m - z_i)^2}} \quad (16-1)$$

این فرمول‌ها بسادگی با درنظر گرفتن روابط هندسی که از گذراندن مقطع عرضی عمودی در راستای خط i در راستای Z بوجود می‌آید، نوشته می‌شود:

$$\Lambda_{\bar{z}x} = 0 \quad (17-1)$$

$$\Lambda_{\bar{z}y} = \frac{z_m - z_i}{\sqrt{(y_m - y_i)^2 + (z_m - z_i)^2}} \quad (18-1)$$

$$\Lambda_{\bar{z}z} = \frac{y_m - y_i}{\sqrt{(y_m - y_i)^2 + (z_m - z_i)^2}} \quad (19-1)$$

۱-۵- سختی دورانی پیچشی^۱:

اگر در فرمول‌بندی‌ای که در بخش قبل شرح داده شد، $\theta_{\bar{z}i}$ نیز وارد شود، مساله پیچیده‌تر می‌شود. این پیچیدگی در اثر اختصاص یک سختی با اندازه صفر در جهت $\theta_{\bar{z}i}$ و این حقیقت است که در معادلات کلاسیک پوسته، معادلاتی با پارامترهای دورانی نیستند.

اگر مجموعه‌ای از معادلات تعادل اسمبل شده در یک نقطه را در نظر گرفته شود، شش معادله تعادل وجود خواهد داشت که آخرین معادله عبارتست از:

^۱ Drilling rotational stiffness

$$0\theta_z = 0 \quad (20-1)$$

توضیحات بیشتر در مورد این درجه آزادی در بخش المانهای ناسازگار آمده است.

فصل دوم

تغییر شکل‌های ناسازگار

۱-۲-مقدمه


برای حل مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل به روش گستته سازی می‌توان از دو فرمول‌بندی تقلیل ناپذیر^۱ یا مختلط^۲ استفاده کرد. در حالت کلی وقتی در یک دستگاه معادلات دیفرانسیل با متغیرهای وابسته، متغیرها را طوری بر حسب یکدیگر بنویسیم که یک دستگاه معادلات با متغیرهای غیروابسته بوجود آید، به آن فرمول‌بندی تقلیل ناپذیر می‌گویند، در غیر اینصورت به حل یک دستگاه معادلات با متغیرهای وابسته به روش گستته‌سازی، فرمول‌بندی مختلط می‌گویند [۳]. در مسائل الاستیسیته در صورتی که کرنشها و تنشهای بر حسب تغییرمکان نوشته شوند، فرمول‌بندی حاصل همان فرمول‌بندی تقلیل ناپذیر است، ولی اگر در این مسائل دو میدان کرنش-تغییرمکان و یا سه میدان تنش-کرنش-تغییرمکان وجود داشته باشد و به صورت مجزا تقریب زده شود، فرمول‌بندی مختلط نتیجه می‌شود. در این پایان‌نامه تنها از فرمول‌بندی تقلیل ناپذیر استفاده می‌شود.

روش اجزای محدود یکی از روشهای حل عددی مسائل مختلف می‌باشد که در طی فرایند حل و محاسبه متغیرها از روشهای عددی مختلف بهره می‌گیرد. واضح است که اگر از روشهای عددی با حجم محاسبات بالا استفاده شود، این روش موجب صرف هزینه و زمان زیادی می‌گردد. بنابراین کاستن حجم محاسبات و در عین حل افزایش دقت جواب می‌تواند یکی از اهداف در حل مساله باشد. یکی از روشهای موثر در برآورده کردن این مهم، تجدیدنظر در نوع المانهای مورد استفاده است، یعنی باید سعی کرد از المانهای با مرتبه پایین (خطی) جوابهایی با دقت بالا بدست آورد. البته ناتوانی المان‌های با مرتبه پایین، در محاسبه برخی از کرنشهای ناشی از خمش است. شکل (۱-۲) نشان دهنده یک المان تحت تنش خمشی است که تغییرشکل واقعی آن نشان داده شده است. در

^۱ Irreducible formulation

^۲ Mixed formulation

ناتوانی المان‌های با مرتبه پایین، در مخاسبه برخی از کرنشهای ناشی از خمش است. شکل (۱-۲) نشان دهنده یک المان تحت تنش خمی است که تغییرشکل واقعی آن نشان داده شده است. در حالی که تغییرشکل این المان به توجه به خطی بودن، در لبه‌های بالایی و پایینی خطی باقی می‌ماند. این خصیصه منفی در المانهای خطی موجب ایجاد برش اضافی و سخت شدن رفتار المان خطی می‌شود.^۱ [۴]



شکل ۱-۲ : المان خطی تحت اثر خمش خالص

کوک در سال ۱۹۸۹ نسبت لنگر خمی مقاوم به لنگر خمی واقعی را به صورت زیر ارائه کرد:

$$\frac{M_f}{M_e} = \frac{1}{1+\nu} \left(\frac{1}{1-\nu} + \frac{1}{2} \left(\frac{a}{b} \right)^2 \right) \quad (1-2)$$

که ν نسبت پواسون و a و b ابعاد المان است. از این رابطه چنین برمی‌آید که کرنش برشی با افزایش نسبت ابعاد المان^۲، a/b ، افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر با افزایش نسبت ابعاد المان، دقت المان کاهش می‌یابد.

¹ Cook ۱۹۷۵

² Aspect ratiooo

۲-۲-تغییرشکل‌های ناسازگار^۱

روش‌های مختلفی برای بهبود رفتار المان‌های مرتبه پایین توسط فیلیپ^۲ و هرمن^۳ و کوک^۴ و زینکویچ^۵ ارائه شده است. این روش‌ها شامل تقسیم المان به چند بخش مثلثی است که با یک گره فرضی به هم متصل می‌شوند. گره فرضی داخلی قبل از اسمبل کردن المانها، در المان نهفته می‌شود^۶.

ویلسون در سال ۱۹۷۳ روش دیگری برای بهبود المان‌های چهارضلعی خطی پیشنهاد کرد. روش ویلسون شامل استفاده از مودهای تغییرمکانی ناسازگار^۷ است. مودهای تغییرمکانی ناسازگار در ابتدا برای جلوگیری از پدیده قفل‌شدن^۸ قبل از سالهای ۱۹۷۰ به المان ایزوپارامتریک اضافه شد [۵]. از آنجاییکه مقادیر حداکثر^۹ با استفاده از حداقل‌سازی انرژی پتانسیل محاسبه می‌شود، بنابراین افزودن این مودها موجب بهبود تعادل میکروسکوپیک^{۱۰} در المانها می‌شود [۶].

با اضافه شدن این مودهای تغییرمکانی ناسازگار، مدل کردن رفتار خمشی المان آسان‌تر می‌شود و از سخت‌شدن^{۱۱} المان کاسته می‌شود. ولی مودهای تغییرمکانی ناسازگار موجب بوجود آمدن ناپیوستگی بین المانها می‌شوند. به عبارت دیگر در این حالت شرط سازگاری بین المانها اقناع نمی‌شود. البته باید توجه داشت که وجود ناپیوستگی بین المانها سبب ایجاد کرنش‌های نامتناهی می‌شود که سعی می‌شود این اثرات با انتخاب مناسب توابع شکل به صورت خودکار حذف شوند. بدین معنی که توابع شکل به گونه‌ای انتخاب شود که سبب ایجاد یک پیوستگی ضعیف بین المانها شوند تا بدین وسیله پایداری حل تامین گردد [۷].

^۱ Nonconforming displacements

^۲ ۱۹۶۶

^۳ ۱۹۷۲

^۴ ۱۹۷۵

^۵ ۱۹۸۹

^۶ condensation

^۷ Incompatible modes

^۸ locking

^۹ Amplitude

^{۱۰} Microscopic equilibrium

۳-۲-توابع شکل ناسازگار که آزمونهای قطعه^۱ را ارضا کند

در حل مسائل صفحات و پوسته‌ها که در آنها نیاز به پیوستگی از درجه^۱ C است، استفاده از چنین توابع شکلی نه تنها به این خاطر که جوابهای مطلوبی حاصل می‌کنند، مورد استفاده وسیع قرار گرفته‌اند، بلکه به دلیل مشکلات ناشی از استفاده از توابعی است که هر دو شرط پیوستگی و پیوستگی شیب را دارا باشند [۳]. پس باید توابع شکل ناسازگار را طوری محاسبه شود که خود به خود شرایط مورد نیاز برای آزمون قطعه و در پی آن همگرایی برآورده شود.

فرض شود که معادله زیر برای جواب اجزای محدود موجود است:

$$\mathbf{A}(\mathbf{u}) = -\mathbf{T}\nabla^2 \mathbf{u} + k\mathbf{u} - q = 0 \quad \text{در دامنه } \Omega \quad (۲-۲)$$

با شرایط مرزی

$$\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}} \quad \text{در } \Gamma_u \quad (۳-۲)$$

۹

$$T \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial \mathbf{n}} = \bar{\mathbf{t}} \quad \text{در } \Gamma_t \quad (۴-۲)$$

مجهول \mathbf{u} با استفاده از بسط سلسله مراتبی^۲ به صورت زیر تقریب زده می‌شود:

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^c + \mathbf{u}^n \quad (۵-۲)$$

$$u^c = \mathbf{N}^c \mathbf{a}^c \quad u^n = \mathbf{N}^n \mathbf{a}^n \quad (۶-۲)$$

که در آن \mathbf{N}^c و \mathbf{N}^n بترتیب توابع شکل سازگار و ناسازگار هستند. با اضافه کردن مودهای تغییرمکانی بصورت فوق پیوستگی تغییرمکان در المان برقرار نمی‌باشد ($\Gamma_u = \mathbf{0}$ on $\mathbf{u} = \bar{\mathbf{u}}$) که در اینصورت دقیق حل و پایداری حل تامین نمی‌شود.

¹ Patch tests

² Hierarchical

زمانی که بخشی از المان دارای تغییرات خطی u باشد، بطوریکه رابطه $(2-2)$ ارضاء شود، تقریب u^c قادر به بدست آوردن این جواب و برآورده کردن شرایط آزمون قطعه خواهد بود^[۳].

بنابراین می‌توان استنباط کرد که در آزمون قطعه u^n صفر خواهد بود. بنابراین در اینجا نیاز است که یک آزمون المان منفرد^۱ که در آن نیروی سطحی ثابت \bar{t} ، منطبق بر $u = u^c$ اعمال شود^[۳].

حال معادله گالرکین^۲ معادل با مود تغییرمکان ناسازگار می‌شود:

$$\int_e N_i^n k \frac{\partial u}{\partial n} d\Gamma \equiv \int_e N_i^n k \left(n_x \frac{\partial u}{\partial x} + n_y \frac{\partial u}{\partial y} \right) = \int_e N_i^n \bar{t} d\Gamma \quad (7-2)$$

و این معادله دقیقاً با ثابت در نظر گرفتن \bar{t} و k و $\frac{\partial u}{\partial n}$ ارضاء خواهد شد. در معادله بالا Γ کل مرز

المان می‌باشد و n_x و n_y و \mathbf{n} بردارهای عمود بر مرز هستند^[۳]. شرط بالا با برقرارشدن معادله زیر

به آسانی بدست می‌آید:

$$\int_e N_i^n \mathbf{n} d\Gamma = 0 \quad (8-2)$$

برای برقرارشدن معادله بالا می‌توان روابط زیر را نوشت:

$$\int_e N_i^n \mathbf{n}_x d\Gamma = 0 \quad (9-2)$$

و

$$\int_e N_i^n \mathbf{n}_y d\Gamma = 0 \quad (10-2)$$

و بنابراین برای هر المان، اعمال قید زیر

$$\int_e N_i^n \bar{t} d\Gamma = 0 \quad (11-2)$$

¹ Single element test

² Galerkin equation

که توسط ویلسون^۱ پیشنهاد شده، بیانگر اینست که بارهای مرزی برای تغییرشکل‌های ناسازگار باید صفر شوند و یا از آنها صرف نظر شود. از طرفی دیگر، سهم گرّهی نیروهای جسمی^۲ همانند \mathbf{q} ، باید با استفاده از هردو بخش تغییرشکل‌های سازگار و ناسازگار محاسبه شود. این شرایط برای اقنان شرایط سازگاری المان بر آن وارد شده است. با ارضای شرایط فوق،تابع تقریب "u" به گونه‌ای تغییر می‌کند که سبب ایجاد یک ناپیوستگی ضعیف بین المانها می‌شود. ضعیف بودن ناپیوستگی در مرز المانها، پایداری حل به صورت ناسازگار را تامین می‌کند [۷]. اما این ناپیوستگی ضعیف برای اقنان همگرایی در مساله کافی نیست و بنابراین لازم است که معیار همگرایی نیز در المان بررسی شود.

۴-۲-شرایط همگرایی^۳

جواب اجزای محدود یک معادله دیفرانسیل به صورت زیر می‌شود:

$$\mathcal{A}(u) \equiv L(u) + g = 0 \quad (12-2)$$

که در دامنه Ω با شرط زیر

$$B(u) = 0 \quad (13-2)$$

بر روی مرز Γ برقرار است.

تقریب اجزای محدود آن بصورت زیر می‌شود:

$$u \approx \hat{u} = \mathbf{N}\mathbf{a} \quad (14-2)$$

که \mathbf{N} توابع شکل تعریف شده در المان و Ω و \mathbf{a} پارامترهای مجهول هستند.

با اعمال روش‌های استاندارد اجزای محدود، مساله به یک دستگاه معادلات خطی تبدیل می‌شود:

¹ Wilson

² Body forces

³ Convergence requirements

$$ka = f \quad (15-2)$$

که با حل این دستگاه، تقریبی برای معادله دیفرانسیل و شرایط مرزی بدست می آید.

با توجه به مفهوم همگرایی در این مبحث، زمانی که بعد المان Δt ، به سمت صفر میل کند، جواب

تقریبی \hat{u} به سمت جواب دقیق u میل می کند [۳].

برای اطمینان از همگرایی جواب، لازم است شرایط پیوستگی^۱ و پایداری^۲ برآورده شود.

شرط پیوستگی تضمین کننده این است که اگر ابعاد المان به صفر نزدیک شود، تقریب بدست امده

برای معادله، نشان دهنده شکل دقیق معادله دیفرانسیل و شرایط مرزی آن باشد [۳].

شرط پایداری در واقع تضمین کننده این است که جواب دستگاه معادلات گستته، منحصر بفرد

باشد و از بوجود آمدن هرگونه جواب اشتباهی که ممکن است جواب نهایی را برای هر المان با هر

اندازه، نادرست سازد، جلوگیری می کند [۳]. برای مساله خطی که در آن معادلات جبری را بصورت

زیر حل می کنیم:

$$a = k^{-1}f \quad (16-2)$$

این رابطه بدین معنی است که ماتریس K باید برای آرایش‌های المانها، یک ماتریس غیرتکین^۳

باشد.

۵-۲- آزمونهای قطعه A و B :

آزمون قطعه در اصل روشی برای کنترل شرایط پیوستگی است. شرایط پایداری بصورت

جداگانه با بررسی غیرتکین بودن ماتریس‌ها کنترل می شوند.

در ابتدا باید شرط پیوستگی مدنظر قرار گیرد که خود نیازمند این است که حدی همانند میل

کردن ابعاد المان به سمت صفر، در یک تقریب اجزای محدود، دقیقاً معادله دیفرانسیل و شرایط

مرزی را مدل کند. اگر بخش کوچکی از دامنه را در نظر گرفته شود، می‌توان تابع مجھول u و تمام

¹ Consistency

² Stability

³ Non-singular

مشتقات اول آن را با استفاده از سری تیلور در یک تقریب ضعیف^۱ بسط داد. می‌توان نتیجه گرفت که برای همگرایی یکتابع و مشتقات اول آن در مسائل معمولی با مرتبه دوم و در حالت دو بعدی، باید رابطه زیر حول نقطه i که فرضأ می‌تواند محور مختصات باشد، برقرار باشد [۳] :


$$\begin{aligned} u &= u_i + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_i x + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_i y + o(h^p) \\ u &= u_i + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)_i x + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_i y + o(h^p) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)_i + o(h^{p-1}) \end{aligned} \quad (17-2)$$

که $p \geq 2$ باید باشد. در این رابطه :

$$|u - \hat{u}| = o(h^p) \quad (18-2)$$

که $0 < p$ است و h بعد المان است. بنابراین تقریب اجزای حدود، روشی دقیق برای تبدیل مساله به یک حالت خطی u است و با توجه به این که h به سمت صفرمیل می‌کند، شرایط مشابه می‌تواند برای مسائل با مراتب بالاتر نوشته شود.

در این حالت ابتدا یک جواب خطی دلخواه را برای معادله دیفرانسیل محاسبه می‌شود و سپس مجموعه پارامترهای نظریه a در تمام گره‌های قطعه بدست می‌آید.



در آزمون A بسادگی مقدار دقیق پارامترهای a در معادله A م وارد می‌شود و بررسی می‌شود که:

^۱ Weak approximation

$$\mathbf{k}_y a_j - f = 0 \quad (19-2)$$

در آزمون B تنها آن مقادیر \mathbf{a} که منطبق بر مرزهای قطعه هستند، وارد می‌شوند و a_i بصورت زیر

بدست می‌آید:

$$a_i = \mathbf{k}_y^{-1} (f_i - \mathbf{k} a_j) \quad i \neq j \quad (20-2)$$

و در نهایت با مقدار دقیق مقایسه می‌شود.

هر دوی این آزمون‌ها، تنها برآورده شدن معادله دیفرانسیل را بررسی می‌کنند. در اصل این آزمون‌ها تنها برای قطعات بسیار کوچک المان است، ولی برای معادلات دیفرانسیل با ضرائب ثابت و تبدیلاتی که دارای ژاکوبین ثابت هستند، اندازه قطعه چندان مهم نیست و آزمون می‌تواند بر روی قطعه با ابعاد دلخواه انجام شود [۳].

در عوض اگر ضرائب معادله ثابت نباشند، استقلال از اندازه^۱ مشابهی وجود خواهد داشت بشرطی که یک مجموعه ثابت از چنین ضرائبی در فرمول بندی آزمون استفاده شود.

در واقع آزمونهایی که شرح داده شد، شرایط لازم برای همگرایی فرمول بندی هستند، ولی شرایط کافی برای آن نیستند.

۶-۲- آزمون قطعه C و آزمون المان تک^۲

همانطور که در بخش قبل گفته شد، آزمونهای A و B تنها شرطهای لازم برای همگرایی فرمول بندی بودند. در این آزمونها تقریب بارهای مرزی برای حالاتی که شرایط طبیعی^۳ مشخص هستند (همانند نیروهای خارجی ارجاعی)، در نظر گرفته نشده است. آزمونی که بتواند این شرایط

¹ Independence of dimension


² Single element test

³ Natural

را بررسی کند، براحتی می‌تواند ساخته شود. این آزمون در شکل (۳-۲) به عنوان آزمون C نشان داده شده است. در این آزمون قطعه ای از المان تحت شرایط ازپیش تعیین شده (یا نیروهای سطحی محیطی) قرارگرفته است. بنابراین می‌توان رابطه زیر را برای قطعه نوشت:

$$ka = f \quad (3-2)$$

با ثابت نگه داشتن تنها کمترین تعداد از پارامترهای a که در تعیین تعبیر فیزیکی جواب نیاز است (همانند حذف حرکات صلب جسمی^۱ در حالت الاستیک)، یک جواب برای مقادیر باقیمانده a بدست می‌آید و با مقادیر فرضی دقیق اصلی مقایسه می‌شود [۳].



شکل ۳-۲: (الف). آزمون قطعه C (ب) آزمون المان تک [۳]

حال باید هر گونه تکینی ای^۲ از ماتریس K مورد توجه قرار گیرد و همانطور که بردار f شامل تمام جملات نیروهای مرزی و شرایط لازم است، این فرمول بندی باید کاملاً تحت آزمون قرار بگیرد. آزمون شرح داده شده شرط لازم و کافی برای همگرایی است [۳].

یکی از المان‌هایی که توابع شکل آن و سایر شرایط مربوط به آن، آزمونهای شرح داده شده را پشت سر می‌گذارد، المان تنش مسطح ویلسون است [۳].

^۱ Rigid body motion

^۲ Singularity

۷-۲- المان ناسازگار تنش مسطح ویلسون:

درون‌یابی برای اجزای محدود معمولی^۱ تنها براساس یک مجموعه متغیر در جملاتی از مقادیر گرهی‌شان بنا شده است. این موضوع برای حالت درون‌یابی غیرمعمولی^۲ بر اساس مقادیر گرهی از دسته‌های دیگری است [۶].

المان ناسازگار ویلسون از برهم نهی دو المان خمشی گستته صفحه کیرشهف^۳ و المان غشایی^۴ به همراه با درجات آزادی چرخشی^۵ است.

این المان دارای ۶ درجه آزادی در هر گره است که قابلیت مدل‌سازی تقاطع سطوح پیچیده پوسته‌ای و سازگاری با سایر المانها را با استفاده از درجه آزادی چرخشی بوجود می‌آورد [۶]. با توجه به مطالب بالا ماتریس سختی این المان ۲۴ در ۲۴ می‌باشد.

۸-۲- المان غشایی با درجه آزادی چرخشی

ابتدا المان چهار گرهی مستطیلی شکل (۴-۲) را در نظر می‌گیریم. سطح مبنای^۶ با استفاده از رابطه زیر تعریف می‌شود:

$$\mathbf{X} = \sum_{l=1}^4 N_l^e(r, s) \mathbf{X}_l \quad (۲۲-۲)$$

که \mathbf{X} نشان‌دهنده مختصات و $N_l^e(r, s)$ تابع شکل ایزوپارامتریک هستند.

$$N_l^e(r, s) = \frac{1}{4}(1 + r_1r)(1 + s_1s) \quad (۲۳-۲)$$

مختصات محلی (r, s) در بازه $\{1, 1\}$ تعریف می‌شود. توابع درون‌یابی تغییرمکانهای \mathbf{u}^h در صفحه المان هشت گرهی بدست می‌آید:

^۱ Conventional

^۲ Non-conventional

^۳ Discrete Kirchhoff plate bending element

^۴ Membrane element

^۵ Drilling degree of freedom


^۶ Reference surface

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \mathbf{u}^h = \sum_e \sum_{I=1}^4 N_I^e(r, s) \mathbf{u}_I + \sum_e \sum_{I=5}^8 N_I^e(r, s) \Delta \mathbf{u}_I \quad (24-2)$$

که $\Delta \mathbf{u}_I$ تغییرمکان سلسله‌مراتبی نسبت به مقادیر درون‌یابی چهار گرهی است:

$$N_I^e(r, s) = \frac{1}{2}(1 - r^2)(1 + s_1 s) \quad I = 5, 7 \quad (25-2)$$

$$N_I^e(r, s) = \frac{1}{2}(1 - s^2)(1 + r_1 r) \quad I = 6, 8 \quad (26-2)$$



شکل ۲-۴: المان مسطح چهارضلعی پوسته [۶]

توابع شکل سرنديپيتی^۱ برای نقاط ميانی يك المان هشت گرهی می‌باشند. مولفه‌های تغییرمکانهای سلسله‌مراتبی در هر لبه المان مجموعه‌ای از مقادیر تغییرمکانهای متناظر در گرههای گوشه‌ای است که به صورت خطی روی لبه المان تغییر می‌کند. مولفه‌های تغییرمکانهای سلسله‌مراتبی عمود بر لبه‌های المان با تبدیل‌شان به دوران‌های چرخشی گرهی گوشه‌ای Ψ ، از محاسبات حذف می‌شوند [۶]. المان غشایی بوجودآمده دارای درجه آزادی است که شامل دو مولفه تغییرمکان گرهی و دوران چرخشی در هر گره است. رابطه غيرمعمولی^۲ درون‌یابی برای تغییرشکل‌های داخل صفحه^۳ بصورت زیر می‌شود:

^۱ Serendipity

^۲ Non-conventional

^۳ In-plane displacements

$$\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = \mathbf{u}^h = \sum_e \sum_{l=1}^4 N_l^e(r, s) \mathbf{u}_l + \sum_e \sum_{l=5}^8 N_l^e(r, s) \frac{l_{jk}}{8} (\psi_k - \psi_j) \mathbf{n}_{jk} \quad (27-2)$$

که l_{jk} و \mathbf{n}_{jk} طول و بردار نرمال رو به بیرون در آن لبه‌ای از المان هستند که بوسیله گره‌های J و K شناخته می‌شوند، یعنی:

$$\mathbf{n}_{jk} = \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha_{jk} \\ \sin \alpha_{jk} \end{pmatrix} \quad l_{jk} = \left((x_{k1} - x_{j1})^2 + (x_{k2} - x_{j2})^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (28-2)$$

که برای شبیه‌سازی در برنامه فرتون^۱ داریم:

$$J = I - 4; \quad K = \text{mod}(I, 4) + 1; \quad I = 5, 6, 7, 8 \quad (29-2)$$

چنین روابطی را می‌توان مستقیماً برای المان ناسازگار مثلثی نیز بدست اورد.

۲-۹-المان گستته خمسمی صفحه کیرشهف

المان صفحه گستته خمسمی کیرشهف از همان خانواده المانهای هشت گرهی بوجود می‌آید. ابتدا یک درون‌بابی درجه دوم برای دورانهای مستقل β_{x1} و β_{x2} فرض می‌شود که این دوران‌ها، موقعیت تغییرمکان یافته نرمال هادی سطح میانی را مشخص می‌کنند [۶]. دوران‌های β بوسیله روابط زیر به به بردار θ مربوط می‌شود:

$$\beta_{x1} = -w_{x2} = \theta_{x2}; \quad \beta_{x2} = -w_{x1} = \theta_{x1}; \quad w = u_3; \quad \theta_{x1} \equiv u_4; \quad \theta_{x2} \equiv u_5 \quad (30-2)$$

رابطه غیرمعمولی برای تغییرشکل‌ها بصورت زیر می‌شود:

$$\begin{pmatrix} u_4 \\ u_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta_{x1} \\ \theta_{x2} \end{pmatrix} = \boldsymbol{\theta}^h = \sum_e \sum_{l=1}^4 N_l^e(r, s) \boldsymbol{\theta}_l + \sum_e \sum_{l=5}^8 N_l^e(r, s) \frac{3}{4} \left(\mathbf{T}_{jk} (\boldsymbol{\theta}_j + \boldsymbol{\theta}_k) + \frac{2}{l_{jk}} (w_k - w_j) \mathbf{n}_{jk} \right) \quad (31-2)$$

که $\boldsymbol{\theta}_l$ و w_l بترتیب مقادیر گرهی دوران‌های صفحه‌ای و تغییرشکل‌های بروز صفحه‌ای^۱ هستند.

¹ fortran

$$\mathbf{T}_{jk} = \begin{bmatrix} -\cos^2 \alpha_{jk} & \sin \alpha_{jk} \cos \alpha_{jk} \\ \sin \alpha_{jk} \cos \alpha_{jk} & -\sin^2 \alpha_{jk} \end{bmatrix} \quad (32-2)$$

ساختار اصلی درون‌یابی‌های غیرخطی برای هر دو حالت شرح داده شده، بسیار ساده است. یعنی از توابع شکل ساده‌ای استفاده شده است.

زمانی که از المان مستطیلی استفاده می‌شود، از یک انتگرال‌گیری عددی هشت نقطه‌ای برای حالت المان صفحه‌ای و غشایی استفاده می‌شود. چهار نقطه از این هشت نقطه انتگرال‌گیری در $\alpha = \pm r$ و $s = \pm \alpha$ واقع شده است و چهار نقطه دیگر در $(r = 0, s = \pm \beta)$ و $(r = \pm \beta, s = 0)$ قرار دارند که w_α و w_β بیانگر وزن‌های متناظر با این نقاط هستند (به پیوست ب مراجعه شود):

$$w_\alpha + w_\beta = 1; \quad \alpha = 1/(9w_\alpha)^{1/4}; \quad \beta = ((2/3 - 2w_\alpha\alpha^2)/w_\beta)^{1/2} \quad (33-2)$$

با توجه به مطالبی که تا کنون در مورد المان ناسازگار ویلسون گفته شد، می‌توان تغییرمکانها را برای المان چهارگرهی ایزوپارامتریک با چهار مود تغییرمکانی ناسازگار به صورت زیر نوشت:

$$\mathbf{u}^e(r, s) = \sum_{I=1}^4 N_I(r, s) + (i - r^2)\mathbf{a}_1 + (1 - s^2)\mathbf{a}_2 \quad (34-2)$$

که \mathbf{a} ، پارامترهای درونیابی مودهای ناسازگار هستند.

کرنش‌های المان را می‌توان بصورت زیر نوشت:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \sum_{I=1}^4 \mathbf{B}_I \mathbf{u}_I + \sum_{J=1}^2 \mathbf{G}_J \mathbf{a}_J \quad (35-2)$$

که ماتریس‌های تغییرشکل – کرنش \mathbf{B} و \mathbf{G} ، با محاسبه مشتقات روابط درون‌یابی رابطه (34-2) و $\boldsymbol{\varepsilon} = \langle \varepsilon_x, \varepsilon_y, \varepsilon_z, \gamma_{xy}, \gamma_{yz}, \gamma_{zx} \rangle$ بدست می‌آید. انرژی کرنشی المان بصورت زیر بدست می‌آید:

¹ Out-of-plane

$$w = \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\sigma}^T \boldsymbol{\epsilon} dV \quad (36-2)$$

که با استفاده از رابطه (۳۵-۲) :

$$w = \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\sigma}^T \mathbf{B} u dV + \frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\sigma}^T \mathbf{G} a dV \quad (37-2)$$

اگر شرایط حالت تنש ثابت^۱ را اعمال شود، انرژی کرنشی ناشی از مودهای ناسازگار صفر می‌شود:

$$\frac{1}{2} \int_V \boldsymbol{\sigma}^T \mathbf{G} dV \mathbf{a} = 0 \quad (38-2)$$

از آنجا که حالت تنش ثابت غیر صفر در المان بررسی می‌شود، می‌توان رابطه زیر را نوشت :

$$\int_V \mathbf{G} dV = 0 \quad (39-2)$$

این معادله می‌تواند با اضافه شدن یک ماتریس تصحیح ثابت \mathbf{G}_c به ماتریس \mathbf{G} بصورت

$$\tilde{\mathbf{G}} = \mathbf{G} + \mathbf{G}_c \quad \text{برآورده شود، بطوریکه:}$$

$$\int_V \tilde{\mathbf{G}} dV = \int_V (\mathbf{G} + \mathbf{G}_c) dV = 0 \quad (40-2)$$

با توجه به اینکه \mathbf{G}_c ثابت است:

$$\mathbf{G}_c = \frac{-1}{V} \int_V \mathbf{G} dV \quad (41-2)$$

ماتریس تصحیح \mathbf{G}_c قبل از اینکه سختی محاسبه شود، بصورت عددی محاسبه می‌شود. از آنجائیکه ماتریس تصحیح در هر نقطه انتگرال گیری اعمال می‌شود، رابطه انتگرال گیری مشابهی همانند آنچه برای محاسبه سختی المان استفاده شد، باید مدنظر قرار گیرد [۶].

با حداقل کردن انرژی پتانسیل یک المان می‌توان رابطه زیر را نوشت:

^۱ Constant stress

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & \mathbf{E}^T \\ \mathbf{E} & \mathbf{H} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{a} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{f} \\ \mathbf{0} \end{pmatrix} = \mathbf{F} \quad (42-2)$$

در این رابطه \mathbf{K} و \mathbf{f} ، مقادیر سختی و بارها برای المان سازگار دوخطی چهارگرهی^۱ است و ماتریس‌های \mathbf{E} و \mathbf{E}^T درواقع سختی‌های مرکب^۲ بین تغییرشکلهای سازگار و ناسازگار هستند و \mathbf{H} متناظر با تغییرشکلهای ناسازگار است [۳]. در رابطه قبل :

$$\mathbf{K} = \int_V \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} dV \quad (43-2)$$

$$\mathbf{E} = \int_V \tilde{\mathbf{G}}^T \mathbf{C} \mathbf{B} dV \quad (44-2)$$

$$\mathbf{H} = \int_V \tilde{\mathbf{G}}^T \mathbf{C} \mathbf{G} dV \quad (45-2)$$

که در آن \mathbf{C} ماتریس ۶ در ۶ غیرایزوتروپیک^۳ برای تنش و کرنش است. با استفاده از رابطه (۴۲-۲) و همچنین استفاده از کاهش اندازه استاتیک^۴ یک ماتریس سختی ۲۴ در ۲۴ برای المان به صورت زیر :

$$\mathbf{K} = \mathbf{K} - \mathbf{E} \mathbf{H}^{-1} \mathbf{E}^T \quad (46-2)$$

۱۰-۲- محاسبه تنشهای المان

معادلات تعادل اصلی یک مساله اجزای محدود همانند آنچه که با استفاده از اعمال اصل انرژی پتانسیل حداقل بدست آمد، می‌تواند به صورت مجموع سهم المان‌ها به شکل زیر نوشته شود [۵] :

$$\mathbf{R} = \sum_{elements} \tilde{\mathbf{K}} \mathbf{u} - \sum_{elements} \mathbf{F} \quad (47-2)$$

^۱ Four-node conforming bilinear element

^۲ Coupling stiffnesses

^۳ Anisotropic

^۴ Static condensation

که $\tilde{\mathbf{K}}$ ماتریس سختی المان، \mathbf{u} تغییرمکانهای گرهی المان و \mathbf{F} نیروهای کلی هستند که بر گره‌های المان وارد می‌شوند. برآیند تنש‌های نقطه‌ای گرهی خارجی^۱ یا همان \mathbf{R} ، شامل بارهای گرهی مت مرکز مشخص، نیروهای جسمی^۲ که در حجم المان محاسبه می‌شوند، بارهای گرهی محاسبه شده از تنش‌های سطحی و بارهای حرارتی می‌شود [۵]. پس از اینکه تغییرمکانهای گرهی \mathbf{u} محاسبه شد، نیروهای گرهی \mathbf{F} به شکل زیر محاسبه می‌شود:

$$\mathbf{F} = \tilde{\mathbf{K}}\mathbf{u} \quad (48-2)$$

^۱ External nodal points stress resultant

^۲ Body forces

فصل سوم

بررسی بیشتر المان ویلسون

۱-۳- مقدمه

همانطور که در فصل های ۱ و ۲ توضیح داده شد که المان ویلسون، یک المان با مودهای تغییر مکانی ناساز گار است که از برهم نهی المان خمثی صفحه کیر شهف المان غشایی^۱ تشکیل می شود. ویژگی های اصلی این المان عبارتند از :

۱. استفاده از چهار گره برای محاسبات تغییر شکل های پوسته
 ۲. استفاده از درجه آزادی چرخشی برای مدل کردن تغییر مکان های واقعی خمثی در المان
 ۳. حجم کم محاسبات با توجه به خطی بودن و چهار گرهی بودن
 ۴. استفاده از نقاط و وزن های منحصر بفرد برای انتگرال گیری عددی
 ۵. داشتن دقیق بسیار مناسب با توجه به خطی بودن المان
- مباحثی همانند روابط کلی حاکم بر اجزای محدود پوسته ها، تغییر شکل های ناساز گار، توابع شکل ساز گار و ناساز گار، آزمون های قطعه و سختی های اصلاح شده برای المان ویلسون در فصل های قبل شرح داده است. در این بخش مباحث مربوط به تغییر شکل ها و روابط تنش - کرنش برای المان ویلسون در دو حالت المان خمثی و غشایی بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت اثر ترکیب دو المان برای المان پوسته ویلسون بررسی می شود.

^۱ Membrane element

۳-۲-المان خمی کیرشهف :

در این المان تقریب‌های زیر برای کاهش درجه معادلات تئوری الاستیسته سه بعدی حاکم بر صفحات نازک و تیرها استفاده می‌شود [۲] :

۱. فرض می‌شود که عمود بر سطح مرجع صفحه، پیش از بارگذاری، مستقیم باقی می‌ماند. این موضوع موجب این می‌شود که کرنش‌های صفحه‌ای تابعی خطی در جهت ضخامت باشد. این فرض نیازمند اینست که دوران خط عمود برابر با دروان سطح مرجع است. بنابراین امکان تغییرشکل‌های قائم برشی وجود دارد.

۲. تنش‌های قائم در جهت ضخامت در مقایسه با تنش‌های خمی بسیار کوچک است که در هر دو حالت تیر و صفحه، صفر در نظر گرفته می‌شود. توجه شود که این فرض اجازه استفاده از نسبت پواسون^۱ را برای کرنش‌ها می‌دهد.

۳. اگر کرنش‌های قائم برشی، صفر در نظر گرفته شوند، یک قید تغییرمکانی اضافی بصورت زیر اضافه می‌شود :


✓ خط عمود بر سطح مرجع پس از بارگذاری، عمود باقی می‌ماند. این فرضیه اولین بار توسط کیرشهف ارائه شد و بنام او نیز ثبت شده است [۲].

تئوری کلاسیک صفحات نازک بر پایه همین سه فرض است و معادله دیفرانسیل درجه چهارم حاکم هم بر اساس بسط رابطه‌ای بر حسب تغییرشکل قائم حل می‌شود. این تئوری تنها برای صفحات با ضخامت ثابت استفاده می‌شود.

^۱ Poisson's ratio

۱-۲-۳-المان چهارضلعی (مستطیلی) :

یک چهارضلعی با هندسه دلخواه در مختصات کلی $x-y$ در شکل (۱-۳) نشان داده شده است.



شکل ۱-۳ : المان خمسمی چهارضلعی [۲]

توجه شود که همانند شکل (۱-۳-a) ۱۶ دوران در چهار نقطه گرهی و نقاط میانی هر لبه است. دوران‌های میان‌لبه‌ای^۱ به دو مولفه مماسی و عمود بر لبه تجزیه می‌شوند. از آنجا که دوران‌های مماسی را صفر در نظر می‌گیریم، تعداد درجهات آزادی به ۱۲ تقلیل می‌یابد (شکل (۱-۳-b)).

معادله حاکم بر لبه‌های المان بر اساس یکتابع درجه سه از u_z و چهار تغییرشکل گرهی در گوشه‌های المان تعریف می‌شود (شکل (۱-۳-c)).

¹ Mid-side

در نهایت دوران‌های میان لبه‌ای با کاهش مرتبه استاتیکی^۱ حذف می‌شوند. همانند شکل (۱-۳-d) تبدیل به یک المان با ۱۲ درجه آزادی می‌شود.

فرض اساسی در تغییرشکل اینست که دوران خطوط عمود بر سطح مرجع صفحه با استفاده از روابط زیر تعریف می‌شود:

$$\begin{aligned}\theta_x(r,s) &= \sum_{i=1}^4 N_i(r,s) \theta_{xi} + \sum_{i=5}^8 N_i(r,s) \Delta\theta_{xi} \\ \theta_y(r,s) &= \sum_{i=1}^4 N_i(r,s) \theta_{yi} + \sum_{i=5}^8 N_i(r,s) \Delta\theta_{yi}\end{aligned}\quad (1-3)$$

که توابع شکل N_i ، همان توابع شکلی هستند که قبلاً توضیح داده شد. رابطه تغییرشکل در نقاط میانی، یک تابع دوخطی^۲ است که به تابع سلسله مراتبی^۳ موسوم است. لبه j از یک المان صفحه‌ای در شکل (۲-۳) نشان داده است:

دوران‌های مماسی صفر در نظر گرفته می‌شوند و تنها دوران‌های نرمال وجود دارند. بنابراین مولفه‌های x و y در دوران‌های نرمال بصورت زیر است:

$$\begin{aligned}\Delta\theta_x &= \sin \alpha_j \Delta\theta_{ij} \\ \Delta\theta_y &= -\cos \alpha_j \Delta\theta_{ij}\end{aligned}\quad (2-3)$$


بنابراین می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned}\theta_x(r,s) &= \sum_{i=1}^4 N_i(r,s) \theta_{xi} + \sum_{i=5}^8 M_{xi}(r,s) \Delta\theta_i \\ \theta_y(r,s) &= \sum_{i=1}^4 N_i(r,s) \theta_{yi} + \sum_{i=5}^8 M_{yi}(r,s) \Delta\theta_i\end{aligned}\quad (3-3)$$

^۱ Static condensation

^۲ Bilinear function

^۳ Hierarchical



شکل ۲-۳ : لبه المان [۲]

حال تعداد درجه آزادی تغییر مکانی از ۱۶ به ۱۲ تقلیل می‌یابد. تغییر شکل‌های سه بعدی همانند شکل (۳-۳)

نسبت به سطح مرجع X-Y عبارتند از:

$$\begin{aligned} u_x(r, s) &= z\theta_i(r, s) \\ u_y(r, s) &= -z\theta_y(r, s) \end{aligned} \quad (4-3)$$

توجه شود که تغییر مکان قائم در صفحه مرجع، (u_z, u_s) ، به صورت یک تابع فضایی تعریف می‌شود. حال

فرض می‌شود که تغییر شکل قائم در امتداد هر لبه یک تابع درجه سه است. بنابراین با توجه به پیوست الف،

کرنش برشی در طول لبه برابر خواهد بود با :


$$\gamma_y = \frac{1}{l} (u_{zy} - u_{zi}) - \frac{1}{2} (\theta_i + \theta_j) - \frac{2}{3} \Delta \theta_y \quad (5-3)$$

در شکل قبل، می‌توان دوران‌های نرمال در گره‌های i و j را با استفاده از دوران‌های x و y نوشت و یا در واقع

معادله بالا بصورت زیر تغییر کند :

$$\gamma_y = \frac{1}{l} (u_{zy} - u_{zi}) - \frac{\sin \alpha_y}{2} (\theta_{xi} + \theta_{yj}) + \frac{\cos \alpha_y}{2} (\theta_{yi} + \theta_{xj}) - \frac{2}{3} \Delta \theta_y \quad (6-3)$$

که این معادله را برای هر چهار لبه المان نوشت.




شکل ۳-۳ : تغییر مکانهای مثبت در المان خمی صفحه‌ای [۲]

حال می‌توان برش در گره‌ها را براساس برش در لبه‌ها بیان کرد. یک گره در شکل (۴-۳) نشان داده شده است.

دو مولفه برش میان لبه‌ای با استفاده از رابطه تبدیل کرنش زیر به برش‌های گره i مرتبط می‌شود:

$$\begin{bmatrix} \gamma_{ij} \\ \gamma_{ki} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha_{ij} & \sin \alpha_{ij} \\ \cos \alpha_{ki} & \sin \alpha_{ki} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{bmatrix} \quad (4-3)$$



شکل ۴-۳ : برش‌های گرهی [۲]

و یا به فرم معکوس می‌توان نوشت :

$$\begin{bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{bmatrix} = \frac{1}{\det} \begin{bmatrix} \sin \alpha_{ki} & -\cos \alpha_{ki} \\ -\sin \alpha_{ij} & \cos \alpha_{ij} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \gamma_{ij} \\ \gamma_{ki} \end{bmatrix} \quad (8-3)$$

که $\det = \cos \alpha_{ij} \sin \alpha_{ki} - \sin \alpha_{ij} \cos \alpha_{ki}$ است.

۲-۲-۳- معادلات کرنش-تغییرمکان^۱:

با استفاده از معادلات سه بعدی کرنش-تغییرمکان، کرنش‌های یک صفحه را می‌توان بر حسب جملاتی از دوران‌های گرهی به صورت زیر نوشت:

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= \frac{\partial u_x}{\partial x} = z \theta_z(r, s)_{,x} \\ \varepsilon_y &= \frac{\partial u_y}{\partial x} = -z \theta_x(r, s)_{,y} \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} = z [\theta_y(r, s)_{,x} - \theta_x(r, s)_{,y}] \end{aligned} \quad (9-3)$$

بنابراین در هر نقطه انتگرال‌گیری، پنج مولفه کرنش بر اساس جملاتی از ۱۶ تغییرمکان موجود بصورت زیر نوشت:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & z & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & z & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{b} \begin{bmatrix} \theta_x \\ \theta_y \\ u_z \\ \Delta \theta \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad \mathbf{d} = \mathbf{B}\mathbf{u} = \mathbf{a}(z)\mathbf{b}(r, s)\mathbf{u} \quad (10-3)$$

بنابراین ماتریس تبدیل کرنش-تغییرمکان، از ضرب دو ماتریس بوجود می‌آید که یکی از آن دو ماتریس تابع z است.

۳-۲-۳- سختی المان چهارضلعی:

با استفاده از معادله بالا می‌توان ماتریس سختی یک المان را بصورت زیر نوشت:

$$\mathbf{K} = \int \mathbf{B}^T \mathbf{E} \mathbf{B} dv = \int \mathbf{b}^T D \mathbf{b} dv \quad (11-3)$$

^۱ Strain-displacement equations

که

$$D = \int \mathbf{a}^T \mathbf{E} \mathbf{a} dz \quad (12-3)$$

پس از انتگرال گیری در جهت Z، رابطه تغییرشکل-نیرو برای مصالح اورتوتروپیک^۱ بصورت یک ماتریس ۵ در ۵ به شکل زیر در می‌آید:

$$\begin{bmatrix} M_{xx} \\ M_{yy} \\ M_{xy} \\ V_{xz} \\ V_{yz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & D_{14} & D_{15} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} & D_{24} & D_{25} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} & D_{34} & D_{35} \\ D_{41} & D_{42} & D_{43} & D_{44} & D_{45} \\ D_{51} & D_{52} & D_{53} & D_{54} & D_{55} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \psi_{xx} \\ \psi_{yy} \\ \psi_{xy} \\ \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{bmatrix} \quad (13-3)$$

لنگرهای M و برش‌های V، نیروهایی در واحد طول هستند و ψ انحنای متناظر با این لنگرهای استند.

برای مصالح ایزوتروپیک در حالت تنفس مسطح، جملات غیر صفر با استفاده از رابطه زیر بدست می‌آیند:

$$\begin{aligned} D_{11} = D_{22} &= \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)} \\ D_{12} = D_{21} &= \frac{\nu Eh^3}{12(1-\nu^2)} \\ D_{44} = D_{55} &= \frac{5Eh}{12(1+\nu)} \end{aligned} \quad (14-3)$$

۳-۲-۴- کاهش مرتبه استاتیکی^۲:

ماتریس سختی ۱۶ در ۱۶ برای المان خمی صفحه‌ای با تغییرشکل‌های برشی با استفاده از انتگرال گیری عددی محاسبه می‌شود و یا می‌توان از رابطه زیر آن را محاسبه کرد:

$$\bar{\mathbf{K}} = \int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} dA = \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{11} & \mathbf{k}_{12} \\ \mathbf{k}_{21} & \mathbf{k}_{22} \end{bmatrix} \quad (15-3)$$

که \mathbf{k}_{12} یک ماتریس ۴ در ۴ برای دورانهای نرمال ناسازگار^۳ است.

^۱ Orthotropic materials

^۲ Static condensation

^۳ Incompatible normal rotations

معادلات تعادل المان را می‌توان بصورت زیر نوشت:

$$\begin{bmatrix} k_{11} & k_{12} \\ k_{21} & k_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ \Delta\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F \\ 0 \end{bmatrix} \quad (16-3)$$

که F یک ماتریس حاوی ۱۲ مولفه نیروی گرهی است. از آنجا که نیروهای معادل با $\Delta\theta$ باید صفر باشد، درجهات آزادی متناظر با این تغییرشکل‌ها می‌توانند با استفاده از کاهش مرتبه استاتیکی حذف شوند. بنابراین اگر تغییرشکل‌های برشی را در نظر بگیریم، به اندازه ۱۲ در ۱۲ ماتریس سختی المان افزوده نمی‌شود. به این المان خمی صفحه‌ای چهارضلعی (یا مثلثی) که شامل تغییرشکل‌های برشی است را المان برشی گستته^۱ یا DSE می‌گویند [۲].

۳-۲-۵-المانهای دیگر خمی:

در مباحث قبل دیدیم که معادله اساسی برش گستته در طول یک لبه المان با استفاده از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\gamma_{ij} = \frac{1}{l} (u_{iz} - u_{iz}) - \frac{1}{2} (\theta_i + \theta_j) - \frac{2}{3} \Delta\theta \quad (17-3)$$

اگر $\Delta\theta$ را دروسط هر لبه صفر قرار دهیم، تغییرشکل‌های برشی در المان باقی می‌مانند. اگرچه لنگرهای داخلی المان برای صفحات نازک دارای مقدار ثابتی می‌شوند [۲]. این حالت که در المان $PQ2$ رخ می‌دهد بر اساس تقریب چندجمله‌ای درجه دوم از تغییرمکان‌های نرمال است. تغییرمکان‌های بدست آمده از این المان خطای کمی دارد ولی در یک مشبندی غیرمتعارف و نامنظم، لنگرهای داخلی بدست آمده از این المان دارای خطای زیادی است و به همین دلیل هم استفاده از این المان توصیه نمی‌شود.


اگر برش در طول لبه المان صفر در نظر گرفته شود، معادله زیر بدست می‌آید:

$$\Delta\theta = \frac{3}{2l} (w_j - w_i) - \frac{3}{4} (\theta_i + \theta_j) \quad (18-3)$$

^۱ Discrete Shear Element

بنابراین می‌توان دوران‌های نسبی میان‌لبه‌ای را مستقیماً بدون استفاده از کاهش مرتبه استاتیکی، حذف کرد. این تقریب منجر به المان گستته کیرشهف^۱ یا DKE می‌شود که در آن تغییرشکل‌های برشی صفر در نظر گرفته می‌شوند. باید توجه کرد که المان‌های DSE و DKE، در مقادیر لنگرها و تغییرمکانها برای صفحات نازک دارای جواب‌های یکسانی هستند. برای بسیاری از مسائل المان‌های DSE و DKE تقریباً دارای جواب دقیق هستند [۲].

در مثال زیر می‌توان جوابهای حاصل از المان‌های DSE و PQ2 و DKE را با هم مقایسه کرد. تیر طره شکل (۳-۵) را در نظر بگیرید که به صورت یک المان با ضخامت ۲ اینچ مدل شده‌است. تغییرمکان‌های انتهای آن و لنگر عکس‌العمل در ابتدای آن برای المان‌های مختلف در جدول (۳-۱) آمده‌است.



شکل ۳-۵: یک تیر طره که بوسیله یک المان صفحه مدل شده‌است [۲]

لنگر حداقل (kip-in)	تغییرمکان (inches)	تئوری و المان مورد بررسی
۶۰۰	۰,۰۰۰۰۵۴۰	تئوری تیر

^۱Discrete Kirchhoff Element

۶,۰۰	۰,۰۰۰۰۵۸۷	تئوری تیر با تغییرشکل برشی
۶,۰۰	۰,۰۰۰۰۵۸۷	المان صفحه DSE
۶,۰۰	۰,۰۰۰۰۵۴۰	المان صفحه DKE
۳,۰۰	۰,۰۰۰۰۴۵۲	المان صفحه PQ2

جدول ۱-۳ : تغییر مکان انتهای و لنگر عکس العمل در ابتدا برای المانهای مختلف

این مثال روشن می‌کند که می‌توان از یک المان صفحه به عنوان یک تیر یک بعدی استفاده کرد بدون اینکه از دقت حل کاسته شود.

هم چنین این تفکر که هر المانی که دارای تغییرشکل برشی است، همانند PQ2، برای محاسبات کامپیووتری دارای دقت و قابلیت بیشتری است، درست نیست. بنابراین باید جواب حاصل از المانهای مورد بررسی را با استفاده از مثال‌های ساده‌ای که جواب دقیق دارند مقایسه کنیم.

۳-۳-المان غشایی با دورانهای نرمال^۱:

یک المان تیر سه‌بعدی دارای ۶ درجه آزادی تغییرمکانی و دورانی در هر گره است. المان خمی صفحه که در بخش قبل در مورد آن بحث شد، دارای دو دوران در صفحه المان و یک تغییرمکان قائم برای هر گره است. یک المان استاندارد در حالت تنفس مسطح که برای مدل‌کردن رفتار غشایی در المان‌های پوسته استفاده می‌شود، تنها دو تغییرمکان در هر گره دارند و نمی‌توانند لنگرهایی که بصورت قائم بر صفحه المان وارد می‌شوند را تحمل کنند.

یک المان قابی که بصورت عمود بر دیوار برشی یا دال قرار می‌گیرد، یکی از مسائل بسیار شایع در مدل‌سازی دیوارها و بسیاری از انواع سازه‌ای است. در این گونه سیستم‌ها می‌توان از قیودی استفاده کرد که لنگر المان قاب را به کوپل‌نیرویی تبدیل کند که در صفحه المان وارد می‌شود. برای پوسته‌هایی که به تیرهای لبه‌ای

^۱ Membrane element with normal rotations


متصل هستند و هرگونه سیستم رایج سازه‌ای، برای المان غشایی نیاز است که یک دوران نرمال را به عنوان یکی از درجات آزادی اصلی سازه در نظر بگیریم [۲].

۳-۱-۳- فرضیات اساسی :

تعمیم تئوری برای المان غشایی بسیار شبیه المان‌های خمثی است. یک المان چهار ضلعی همانند شکل (۶-۳) را در نظر بگیرید.

۱. ابتدا یک المان چهار با ۱۶ درجه آزادی داریم (شکل (۶-۳-a)).
۲. با چرخش لبه میانی، تغییرمکان‌های نسبی به دو بخش نرمال و مماسی تقسیم می‌شوند و مقدار تغییرمکان‌های نسبی مماسی صفر قرار داده می‌شود که با این کار تعداد درجات آزادی به ۱۲ تقلیل می‌یابد (شکل (۶-۳-b)).
۳. گام بعدی وارد کردن شرایط تغییرمکان نرمال پارabolیک^۱ برای حذف چهار تغییرمکان نرمال میان لبه-ای و چهار دوران نرمال نسبی در گره‌ها است (شکل (۶-۳-c)).
۴. مرحله آخر تبدیل دوران‌های نسبی به مقادیر مطلق و اصلاح توابع شکل برای اراضی آزمونهای قطعه است. با انجام این مرحله در نهایت یک رابطه ۱۲ در ۱۲ برای سختی المان بدست می‌آید که نسبت به ۱۲ درجه آزادی این المان محاسبه می‌شود (شکل (۶-۳-d)).

¹ Parabolic



شکل ۳-۶: المان غشایی چهارضلعی با دورانهای نرمال [۲]

۳-۳-۲-تغییر مکان تخمین :

فرض اساسی برای تغییر مکان ها در صفحه $x-y$ با استفاده از رابطه زیر تعریف می شود :


$$u_x(r,s) = \sum_{i=1}^4 N_i(r,s) u_{xi} + \sum_{i=5}^8 N_i(r,s) \Delta u_{xi} \quad (19-3)$$

$$u_y(r,s) = \sum_{i=1}^4 N_i(r,s) u_{yi} + \sum_{i=5}^8 N_i(r,s) \Delta u_{yi}$$

که N_i ها، همان توابع شکلی هستند که در فصل های قبل شرح داده شده اند.

۳-۳-۳-اعمال دوران گرهی :

لبه j از یک المان غشایی را می توان به صورت زیر نمایش داد :



شکل ۷-۳: لبه یک المان چهارضلعی [۲]

اگر فرض شود که تغییرمکان نرمال نسبی در هر لبه پارabolیک باشد، معادله زیر بایستی ارضا شود:

$$\Delta u_y = \frac{l_y}{8} (\Delta \theta_j - \Delta \theta_i) \quad (20-3)$$

به دلیل اینکه تغییرمکان مماسی میانلبه‌ای صفر است، تغییرمکانهای میانلبه‌ای نسبی کلی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\Delta u_x = \cos \alpha_y \Delta u_y = \cos \alpha_y \frac{l_y}{8} (\Delta \theta_j - \Delta \theta_i) \quad (21-3)$$

$$\Delta u_y = -\sin \alpha_y \Delta u_x = -\sin \alpha_y \frac{l_y}{8} (\Delta \theta_j - \Delta \theta_i)$$

معادله بالا می‌تواند بر هر چهار لبه و تغییرمکان‌های کلی اعمال شود. پس می‌توان نوشت:

$$u_x(r, s) = \sum_{i=1}^4 N_i(r, s) u_{xi} + \sum_{i=5}^8 M_{xi}(r, s) \Delta \theta_i \quad (22-3)$$

$$u_y(r, s) = \sum_{i=1}^4 N_i(r, s) u_{yi} + \sum_{i=5}^8 M_{yi}(r, s) \Delta \theta_i$$

۳-۴-۳-معادلات کرنش-تغییر مکان :

معادلات کرنش-تغییر مکان می‌تواند با استفاده از معادلات بنیادی زیر تشکیل شود :

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u_x}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial u_y}{\partial x}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \quad (23-3)$$

می‌توان با استفاده از روابط بالا نوشت :

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ \Delta \theta \end{bmatrix} \quad (24-3)$$

برای اینکه المان، آزمون قطعه تنش ثابت^۱ را ارضا کند، اصلاحات زیر در ماتریس B_{12} که یک ماتریس ۳ در ۴ است، باید انجام شود :

$$\bar{B}_{12} = B_{12} = -\frac{1}{A} \int B_{12} dA \quad (25-3)$$

۳-۵-۳-رابطه تنش-کرنش :

رابطه تنش - کرنش برای مصالح ایزوتropیک در حالت تنش مسطح می‌تواند بصورت زیر نوشته شود:

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \tau_{xy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} \\ D_{21} & D_{22} & D_{23} \\ D_{31} & D_{32} & D_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_x \\ \varepsilon_y \\ \gamma_{xy} \end{bmatrix} \quad (26-3)$$

ماتریس تنش - کرنش باید متقارن و معین مثبت^۲ باشد.

۳-۶-۳-تبديل دوران‌های نسبی به مطلق :

ماتریس سختی ۱۲ در ۱۲ برای المان مستطیلی با دوران‌های نرمال، با استفاده از انتگرال‌گیری عددی

تعیین می‌شود، یا :

^۱ Constant stress patch test

^۲ Positive definite

$$\bar{\mathbf{K}} = \int \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} dv \quad (27-3)$$

ماتریس سختی برای المان غشایی همانند آنچه در رابطه بالا بیان شد، دارای چهار دوران نسبی مجهول در هر کره است. از مشخصات این ماتریس سختی اینست که علاوه بر سه مود حرکتی صلب جسمی، یک مود با انرژی صفر نیز دارد. این مود تغییرمکانی، که همان دوران صلب جسمی نسبی در المان است، در شکل (۸-۳) نشان داده شده است.

مود تغییرمکانی انرژی صفر دارای دوران‌های مساوی در تمام گره‌ها و تغییرمکانهای صفر میان‌لبه‌ای است. برای حذف این مود، تنها نیاز است که یک ماتریس مرتبه اول^۱ به ماتریس سختی المان اضافه شود که متناظر با همان مود است [۲]. از تعریفی که در الاستیسیته برای دوران داریم، دوران مطلق در مرکز المان، با یک تخمین از دوران صلب جسمی المان، می‌تواند بصورت زیر نوشته شود :

$$\theta_0 = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial u_x}{\partial y} - \frac{\partial u_y}{\partial x} \right] = \mathbf{b}_0 \mathbf{u} \quad (28-3)$$

که b_0 یک ماتریس 1×12 است. تفاوت بین دوران مطلق و دوران نسبی میانگین در مرکز المان عبارتست از:

$$d = \theta_0 - \sum_{i=1}^4 N_i(r, s) \Delta \theta l i = \mathbf{b}_0 \mathbf{u} \quad (29-3)$$


حال یک سختی K یا یک جمله پنالتی^۲ می‌تواند برای ایجاد این تغییرشکل اضافه شود. با استفاده از انتگرال‌گیری تک نقطه‌ای^۳ ماتریس سختی مرتبه اول زیر :

$$\mathbf{K}_0 = \int \bar{\mathbf{b}}_0^T k_0 \bar{\mathbf{b}} dv = k_0 vol \bar{\mathbf{b}}_0^T \bar{\mathbf{b}} \quad (30-3)$$

^۱ Rank one matrix

^۲ Penalty term

^۳ One point integration



شکل ۸-۳: مود تغییرشکلی انرژی صفر [۲]

نتایج تجربی به همراه حل تعداد زیادی از مسائل بیانگر اینست که مقدار زیر برای سختی دورانی موثر است :

$$k_0 = 0.025D_{33} \quad (31-3)$$

۴-المانهای پوسته :


استفاده از تئوری پوسته‌های نازک برای مسائل با هندسه دلخواه، منجر به استفاده از معادلات دیفرانسیل با مرتبه بالا می‌شود که در کل می‌تواند با استفاده از محاسبات عددی به صورت تقریبی محاسبه شود. برای تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه‌های پوسته‌ای که بوسیله تیرهای کناری مقید شده‌اند، روش اجزای محدود تبدیل به یک روش کاربردی می‌شود.

در دو بخش قبلی، تئوری اساسی المان‌های غشایی و صفحه‌ای بیان شد. در این بخش هر دو نوع المان غشایی و صفحه‌ای به عنوان حالتی خاص از الاستیسیته سه‌بعدی، با هم ترکیب می‌شوند. بنابراین استفاده از چنین المانهایی در تحلیل سازه‌های پوسته‌ای، موجب واردشدن تقریب‌های کمی در جواب می‌شود.

قبل از تحلیل یک سازه با المان پوسته، ابتدا باید مستقیماً از مصالح سه بعدی^۱ برای مدل سازی استفاده شود. به عنوان مثال یک سد قوسی سه بعدی را در نظر بگیرید. سد قوسی، برای مدل شدن توسط پوسته به اندازه کافی نازک است ولی برای مدل سازی پی آن باید از المان مصالح^۲ کلی استفاده کرد.

۳-۴-۱-المان پوسته چهارضلعی^۳ :

المان های خمی صفحه ای دو بعدی و غشایی دو بعدی را می توان برای شکل دهی یک المان پوسته ای چهار گرهی همانند شکل (۹-۳) ترکیب کرد:




شکل ۹-۳ : شکل گیری المان مسطح پوسته [۲]

^۱ Three dimension solids
^۲ Solid element
^۳ Quadrilateral shell element

تنها نیاز است که ماتریس سختی دو المان در محورهای مختصات محلی xyz تشکیل داد. سپس ماتریس سختی محلی ۲۴ در ۲۴، به سیستم کل XYZ تبدیل می‌شود. پس از آن سختی المان پوسته و بارها، با استفاده از روش سختی مستقیم برای تشکیل معادلات تعادل محاسبه می‌شوند.

۳-۴-۲-مدل کردن پوسته‌های دارای انحنای^۱ با استفاده از المانهای مسطح:

اگر بتوان هر چهار گره را در وسط بعد ضخامت المان قرار داد، می‌توان از المان‌های پوسته‌ای چهارضلعی مسطح برای مدل‌سازی اکثر سازه‌های پوسته‌ای استفاده کرد. ولی این موضوع برای پوسته‌هایی با انحنای مضاعف ممکن نیست [۲]. سازه زیر را در نظر بگیرید:



Shell Structure With Double Curvature

Typical Flat Shell Element

شکل ۳-۱۰: استفاده از المانهای مسطح برای مدل‌سازی پوسته‌های دلخواه [۲]

^۱ Curved shell

چهار نقطه ورودی ۱ و ۲ و ۳ و ۴، بیانگر این هستند که المان بر روی سطح پوسته قرار دارد. دستگاه مختصات محلی xyz با استفاده از ضرب بردارهای جهتی عمود برهم تعریف میکنند یا $V_z = V_{1-4} - V_{2-3}$. بردار فاصله d ، عمود بر المان مسطح است و فاصله بین نقاط گرهی المان مسطح و چهار نقطه سطح میانی پوسته است و از رابطه زیر محاسبه می شود :

$$d = \pm \frac{z_1 + z_3 - z_2 - z_4}{2} \quad (32-3)$$

برای اکثر پوسته ها این فاصله برابر با صفر است و گره های اجزای محدود بر روی گره های سطح میانی قرار دارند. اگر فاصله d صفر نباشد، قبل از تبدیل به مختصات کلی، باید سختی المان تصحیح شود [۲]. ارضای تعادل نیروها در سطح میانی پوسته بسیار مهم است. این موضوع می تواند با انجام تبدیل ماتریس سختی المان مسطح به سطح میانی، صورت گیرد که همین تیدبل نیز خود نیازمند اعمال معادله تبدیل تغییر مکان زیر در

هر گره است :

$$\begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \\ \theta_x \\ \theta_y \\ \theta_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -d & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_x \\ u_y \\ u_z \\ \theta_x \\ \theta_y \\ \theta_z \end{bmatrix} \quad (33-3)$$


از لحاظ فیزیکی این بحث بیانگر اینست که گره های المان مسطح به صورت صلب به گره های سطح میانی متصل هستند. واضح است با کوچکتر شدن المان، فاصله d به سمت صفر میل می کند و نتایج حاصل از المان مسطح به جواب اصلی همگرا می شود.

۳-۵- مثال‌هایی از حل عددی صفحات و پوسته‌ها

در این بخش به ذکر چند مثال از تحلیل عددی صفحات و پوسته‌ها پرداخته خواهد شد و نتایج بدست آمده با نتایج دقیق یا نتایج نرم‌افزار SAP2000 مقایسه خواهد شد و دقت جواب بدست آمده مورد سنجش قرار خواهد گرفت. در ضمن این مسائل با ضخامت‌های مختلف حل شده است تا نشان‌دهنده این باشد که پدیده قفل‌شدنگی در این المان، مرتفع گردیده است.

۳-۵-۱- صفحه‌ای با ابعاد یک متر در یک متر

صفحه‌ای به ابعاد یک متر در یک متر را در نظر بگیرید که در طول هر ۴ لبه خود دارای تکیه گاه‌های مفصلی است. این صفحه که به ۸۱ گره و ۶۴ المان با ابعاد یکسان تقسیم شده است، در مرکز خود تحت بار منفرد ۱۰۰ کیلوگرم قرار گرفته است.



شکل ۳-۱۱- صفحه به ابعاد یک متر در یک متر

سایر پارامترها عبارتند از:

$$\text{Thickness} = t = 0.00625 \text{ m}$$

$$E = 2.1 \times 10^{10} \frac{\text{kg}}{\text{m}^2} \quad (34-3)$$

$$\nu = 0.3$$

پس از انجام تحلیل اجزای محدود، اندازه تغییرمکان مرکز صفحه به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\delta_{\max} = -0.0026462267 \text{ m} \quad (35-3)$$

$$\delta_{\max} \times t^3 = 6.46 \times 10^{-10}$$

مقدار دقیق این تغییرمکان در تمام کتب مربوط به تئوری صفحات و پوسته‌ها وجود دارد و برابر است با:

$$\delta_{\max} \times t^3 = 6.87 \times 10^{-10} \quad (36-3)$$

ملاحظه می‌شود که جواب بدست آمده، دارای دقتی حدود ۹۴٪ است که این دقت برای این تعداد کم المان بسیار مطلوب می‌باشد. اما جواب بدست آمده از برنامه SAP2000 دقیقاً برابر با همان معادله (۳۶-۳) است که غیراز این هم انتظار نمی‌رفت.

این مساله برای ضخامت‌های مختلف حل شده و جواب بدست آمده در جدول (۲-۳) آمده است:

ضخامت	تغییرمکان حداقل	$\delta_{\max} \times t^3 \times 10^{10}$
۰/۰۵	-۰/۰۰۰۰۰۵۳۸۶۳	-۶/۷۳
۰/۰۲۵	-۰/۰۰۰۴۱۷۶۸۲	-۶/۵۲
۰/۰۱	-۰/۰۰۰۶۴۶۷۳۸۷	-۶/۴۷
۰/۰۰۸	-۰/۰۰۱۲۶۲۲۶۸۷	-۶/۶۴
۰/۰۰۶۲۵	-۰/۰۰۲۶۴۶۲۲۶۷	-۶/۶۴
۰/۰۰۵	-۰/۰۰۵۱۶۷۱۴۷۱۹	-۶/۶۴
۰/۰۰۲۵	-۰/۰۴۱۳۲۲۵۸۸۴	-۶/۶۴
۰/۰۰۱	-۰/۶۴۵۶۲۱	-۶/۶۴
۰/۰۰۰۱	-۶۴۵/۶۱۰۶	-۶/۶۴

جدول ۲-۲: تغییرمکان حداقل صفحه برای ضخامت‌های مختلف

از جدول (۲-۳) می‌توان نکات زیر را برداشت کرد:

- هر چه ضخامت پوسته کمتر می‌شود، جواب‌ها همگرایتر می‌شوند. در واقع هر چه ضخامت کمتر شود،

مدل پوسته مورد استفاده به واقعیت نزدیک‌تر و از نظر رفتاری مدل مطلوب‌تری می‌باشد و به همین

دلیل است که در شش سطر آخر جدول (۲-۳) مقادیر دقیقاً برابر هستند.

برای صفحات نازک، کرنش‌های برشی $\phi_y + \partial w / \partial x = 2\varepsilon_{xz} = \phi_x + \partial v / \partial y$ قابل صرف-

نظر کردن هستند و این موضوع موجب سخت‌شدن ماتریس تغییرمکان و نتایجی دارای خطای برای

تغییرمکان‌ها می‌شود. به این پدیده قفل شدگی برشی می‌گویند و در زمانی که ضخامت زیاد باشد

این پدیده رخ نخواهد داد [۸]. اما همانطور که ملاحظه می‌شود در المان ویلسون این مساله

برای صفحات نازک حل شده است.

تغییرمکان بدست آمده از این مساله دارای خطای حدود ۶٪ بود که عامل اصلی آن، کم بودن تعداد المانها در

مش استفاده شده برای تحلیل است. جواب این مساله وقتی تعداد المان‌ها به ۱۰۰۰۰ برسد، بسیار به جواب


دقیق نزدیک خواهد شد و تنها به اندازه ۵٪ خطای خواهد داشت.

۳-۵-۲- پوسته استوانه‌ای

پوسته استوانه‌ای تحلیل شده در این بخش، دارای شکل دایروی به شعاع ۱۵ سانتی‌متر در راستای محور

x و طول ۶۰ سانتی‌متر در امتداد محور z می‌باشد که در دو راس واقع در دو انتهای تحت دو بار متتمرکز قائم

۱۰۰ کیلوگرم قرار گرفته است. این پوسته در شکل (۱۱-۳) نشان داده شده است.



شکل ۳-۱۲: پوسته استوانه‌ای

این پوسته که دارای ۱۸۹۱ گره و ۱۸۰۰ المان میباشد، در امتداد محورهای $x = 0$ و $x = 30$ دارای تکیه‌گاه مفصلی سراسری میباشد.

سایر پارامترها عبارتند از:

$$\text{Thickness} = t = 0.1 \text{ cm}$$

$$E = 2100000 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} \quad (37-3)$$

$$\nu = 0.3$$

پس از انجام تحلیل اجزای محدود، اندازه تغییرمکان مرکز صفحه به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\delta_{\max} = -1.5493 \text{ cm}$$

$$\delta_{\max} \times t^3 = 0.0015493 \quad (38-3)$$

جواب بدست آمده در مقایسه با جواب برنامه SAP2000، دارای دقیق حدود ۹۹٪ است و این اختلاف اندک

تنها به دلیل اختلاف در مشبندی بین برنامه استفاده شده در این رساله و مشبندی بکارگرفته شده در

SAP2000 است.

جواب بدست آمده در مقایسه با جواب برنامه SAP2000، دارای دقیقی حدود ۹۹٪ است و این اختلاف اندک تنها به دلیل اختلاف در مشبندی بین برنامه استفاده شده در این رساله و مشبندی بکارگرفته شده در SAP2000 است.

این مساله با ضخامت‌های کمتر هم حل شده است و عدم وقوع قفل شدگی برشی نشان‌دهنده کارایی بالای این المان و تئوری کیرشهف برای تحلیل پوسته‌های نازک می‌باشد.

ضخامت	$\delta_{\max} \times t^3$
0.1	-0.0015493
0.05	-0.0013531
0.01	-0.0011530
0.005	-0.0011200

جدول ۳-۳: تغییر مکان حداکثر پوسته استوانه‌ای برای ضخامت‌های مختلف


۳-۵-۳- پوسته کروی

کره‌ای که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است، دارای شعاعی به طول ۵ متر می‌باشد (شکل ۳-۱۲) و در تمام سطح پایینی خود دارای تکیه‌گاه مفصلی سراسری است. این پوسته شامل ۲۵۰۱ گره و ۲۵۰۰ المان می‌باشد. سایر مشخصات عبارتند از:

$$\text{Thickness} = t = 0.005 \text{ m}$$

$$E = 2.1 \times 10^9 \text{ kg/m}^2 \quad (39-3)$$

$$\nu = 0.3$$



شکل ۳-۱۳: پوسته کروی

پس از انجام تحلیل اجزای محدود، اندازه تغییرمکان مرکز صفحه به صورت زیر بدست می‌آید:

$$\delta_{\max} \times t^3 = 0.0015493 \quad (40-3)$$

جواب بدست آمده در مقایسه با جواب برنامه SAP2000، دارای دقیقی حدود ۹۸٪ است و این اختلاف اندک تنها به دلیل اختلاف در مشبندی استفاده شده در این رساله و مشبندی بکارگرفته شده در SAP2000 است.

این مساله با ضخامت‌های کمتر هم حل شده است و عدم وقوع قفل‌شدگی برشی نشان‌دهنده کارایی بالای این المان و تئوری کیرشهف برای تحلیل پوسته‌های نازک می‌باشد.

ضخامت	$\delta_{\max} \times t^3$
•/• ١	-5.33441×10^{-7}
•/• ٠٥	-2.2749×10^{-7}
•/• ٠١	-2.61147×10^{-7}

جدول ۳-۴: تغییرمکان حداکثر پوسته کروی برای ضخامت‌های مختلف

۳-۶- نتیجه‌گیری

درصورتی که در برنامه نگارش شده در این پایان‌نامه، از تعداد المان‌های مناسب برای تحلیل اجزای محدود استفاده شود، جواب‌های بسیار مناسبی بدست خواهد آمد که انطباق قابل قبولی با مسائل حل شده دارد. با توجه به مطالب ارائه شده در فصل ۴، این برنامه قادر به تحلیل پوسته‌ها با هر شکلی خواهد بود و این موضوع مزیت این برنامه نسبت به برنامه‌هایی نظیر SAP ۲۰۰۰ است.

فصل چهارم

تولید شبکه اجزای محدود

۱-۴-مقدمه

در مباحث علمی مهندسی، حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی که در مسائل مختلف مکانیک سیالات، مکانیک جامدات، سازه و غیره ظهور می‌کنند، توسط روش اجزای محدود صورت می‌گیرد. این روش، یک روش عددی است که توانایی حل معادلات پیچیده حاکم بر مساله مورد نظر را دارد. یکی از مراحل مهم حل این مسائل، تولید مش در ناحیه‌ای است که معادله دیفرانسیل برای آن تعریف شده است.

تولید مش به مفهوم تقسیم بندی و جایگزینی شکل هندسی اولیه با قطعات ساده‌تر و کوچک‌تر می‌باشد. این اشکال کوچک که المان نامیده می‌شوند، در اشکال دو بعدی به صورت مثلث و یا چهارضلعی و در اشکال سه بعدی به صورت چهاروجهی و یا هشت وجهی ظاهر می‌شوند. برای حل مسائل سازه‌ای با استفاده از روش اجزای محدود، ابتدا بایستی مدل هندسی اولیه به یک مدل محاسباتی تبدیل شود. بدین منظور مهمترین بخش کار، تولید مش می‌باشد. در چند دهه گذشته، محققان و برنامه‌نویسان کامپیوتری، تلاش بسیاری را جهت تولید برنامه‌های تحلیلی اجزای محدود به انجام رسانیده‌اند. در این میان برنامه‌های تولید مش، مهمترین بخش کار بوده و وقت زیادی بابت آن صرف شده است. با این وجود، امروزه نیز تلاش‌های بسیاری جهت بهبود و تولید الگوریتم‌های تولید مش انجام می‌گیرد. هدف اصلی در این برنامه‌ها، تولید مش با کیفیت بالا و چگالی مناسب به صورت اتوماتیک و موثر می‌باشد.

۴-۲-دیدگاه کلی نسبت به تولید مش

روش‌های تولید مش بسیار خوبی توسط بال در سال ۱۹۷۳، تاکر در سال ۱۹۸۰ و هولی در سال ۱۹۸۸ معرفی شده‌اند. همچنین در سال ۱۹۹۰ توسط شخصی به نام زاینس برنامه‌ای که توانایی تولید مش به صورت اتوماتیک و تطبیقی را دارد تولید شده است. کلا می‌توان مبحث تولید مش را یکی از مهمترین بخش‌های حل مسائل سازه‌ای با استفاده از روش اجزای محدود عنوان نمود و تاکنون کتابها و مقالات بسیاری در این زمینه منتشر شده است.

۴-۳- انواع روش‌های تولید کننده مش

روش‌های تولید مش را در یک حالت کلی می‌توان به سه گروه تقسیم نمود که عبارتند از:

- روش‌های تولید مش سازمان یافته^۱

- روش‌های تولید مش سازمان نیافته^۲.

- روش‌های تولید مش ترکیبی^۳


روش‌های تولید مش سازمان یافته، روش‌هایی هستند که برای هر گره و المان موجود در داخل دامنه، تعداد گره‌ها و المان‌های موجود در همسایگی آنها ثابت می‌باشد ولی در مورد مش‌های سازمان نیافته، این تعداد ثابت نبوده و می‌تواند تغییر کند. همچنین در روش‌های سازمان یافته تولید مش، ابتدا گره‌ها و سپس المان‌ها تولید می‌شوند. این در حالی است که در روش‌های سازمان نیافته، تولید المان‌ها و گره‌ها به طور همزمان صورت می‌پذیرد. از امتیازات روش‌های سازمان یافته می‌توان به سادگی الگوریتم آنها و همچنین مصرف کمتر جافظه کامپیوتر نام برد. اما از عیوب مهم آن این است که نمی‌توان از این روش به راحتی برای تولید مش در شکل‌های پیچیده استفاده کرد.

^۱ Structured Mesh Generation

^۲ Unstructured Mesh Generation

^۳ Hybrid Mesh Generation

روش‌های تولید مش سازمان نیافته روش‌های قدرتمندی برای مش بندی سطوح پیچیده می‌باشند. این روش‌ها نسبت به روش‌های سازمان یافته، حافظه بیشتری از کامپیوتر را به خود تخصیص میدهند. محققان و متخصصان فن تولید مش، بیشتر زمان‌شان را برای تولید و اصلاح نوع از روش‌ها مصرف کرده‌اند و مقالات بسیاری را منتشر نموده‌اند. در شکل ۱-۴ نمونه‌ای از تولید مش سازمان یافته و مش سازمان نیافته قابل ملاحظه می‌باشد.



شکل ۱-۴: (الف) مش سازمان یافته (ب) مش سازمان نیافته

روش‌های ترکیبی نیز همان‌گونه که از اسم‌شان پیداست، به صورت ترکیبی از روش‌های تولید مش سازمان یافته و سازمان نیافته می‌باشند. شکل (۲-۴) بیانگر توانایی‌های این دسته از روش‌ها می‌باشد. در این رساله از مش‌بندی سازمان یافته برای مدل کردن سازه‌های پوسته‌ای استفاده شده است. این مش‌بندی که بوسیله سابروتین‌های `FORTRAN` و `rec_mesh` و `cir_mesh` که در محیط `FORTRAN` نگارش شده‌اند، بوجود می‌آیند دارای خصوصیات زیر می‌باشند:

۱. تصویر پوسته‌های ایجاد شده توسط این برنامه‌ها، ثابت هستند. به عنوان مثال در سابروتین

`rec_mesh` تصویر پوسته تولیدشده یک مستطیل خواهدبود و این تصویر در سابروتین `cir_mesh` یک دایره خواهدبود.

۲. در واقع برای تولید یک مش، ابتدا پارامترهای مربوط به تصویر مش‌بندی موردنظر از کاربر

درخواست شده وسپس با توجه به اطلاعات ورودی تصویر مش تولید می‌شود.


۳. یکی از خصوصیات این سابروتین‌ها اینست که می‌توان از معادله سطح برای تولید مش و ایجاد

کد ارتفاعی برای تصویر مش ایجاد شده استفاده کرد و حتی می‌توان این روابط را برای دو

محور X و Y نوشت که در ادامه به ذکر مثالهایی در این مورد پرداخته خواهد شد.

۴. بسته به نوع تصویر و محل قرارگیری المان از المان‌های مستطیلی و مثلثی برای این مش‌بندی-

ها استفاده می‌شود.




شکل ۴-۲: مش سازمان نیافته برای یک دامنه پیچیده با تعداد ۵۵۲۳ گراد

۴-۴-پارامترهای مورد نیاز برای تولید مش:

فرآیند تولید مش توسط سابروتین هایی که در بالا ذکر شد به این صورت است که ابتدا با توجه پارامترهای ورودی برای تولید مش، تصویر مش تولید شده و سپس رابطه رویه یا سطحی که باید بررسی شود، در سابروتین وارد میشود.

در شکل زیر تصویر مستطیلی یک مش که از سابروتین `rec_mesh` بدست آمده، مشاهده می شود. پارامترهایی که این سابروتین برای تولید این مش به آنها نیاز دارد، با توجه به شکل زیر عبارتند از:



شکل ۴-۳: تصویر مش مستطیلی ایجاد شده توسط `rec_mesh`


۱. طول افقی مش در جهت x ، که در شکل با 1 نشان داده شده است.
۲. طول قائم مش در جهت y ، که در شکل با 2 نشان داده شده است.
۳. تعداد تقسیمات در جهت x ، (`ncol`)
۴. تعداد تقسیمات در جهت y ، (`nrow`)

در این مش تعداد گرهها و تعداد المانها از روابط زیر بدست می‌آیند:

$$nelem = nrow \times ncol \quad (1-4)$$

$$npoin = (nrow + 1)(ncol + 1) \quad (2-4)$$

که در رابطه بالا $nelem$ و $npoin$ بترتیب تعداد نقاط گرهی و تعداد المانها می‌باشند.
پارامترهای مورد نیاز برای سابرتوین `cir_mesh` که تصویر ایجاد شده از آن همانند شکل زیر است، را می‌توان به در بندهای زیر بیان کرد:



شکل ۴-۴؛ تصویر مش دایروی ایجادشده توسط `cir_mesh`

۱. شعاع تصویر مش (`r`)

۲. تعداد تقسیمات شعاعی (`nline`)

۳. تعداد تقسیمات حلقوی (`nring`)

در این مش تعداد گرهها و تعداد المانها از روابط زیر بدست می‌آیند:


$$npoin = nring \times nline + 1 \quad (3-4)$$

$$nelem = nring \times nline \quad (4-4)$$

که در رابطه بالا $nelem$ و $npoin$ بترتیب تعداد نقاط گرهی و تعداد المان‌ها می‌باشند.

در مش‌های مستطیلی تولید شده مبدا مختصات در گوشه سمت چپ مش قرار دارد و در مش‌های دایروی مرکز مختصات بر مرکز دایره منطبق است.

در شکل زیر یک المان چهارضلعی چهارگرهی نشان داده شده است و نحوه شماره‌گذاری گره‌های یک المان که در این رساله برای المان‌ها استفاده شده است را به نمایش می‌گذارد.



شکل ۴-۵: شماره گذاری المان چهارضلعی

نحوه شماره‌گذاری کلی گره‌ها در مش مستطیلی بصورت زیر است:

- شماره‌گذاری از گره گوشه پایین، سمت چپ آغاز می‌شود و بصورت ردیفی تا انتهای سمت راست همان ردیف ادامه پیدا می‌کند و شماره بعدی برای گره واقع در ردیف بالایی و انتهای سمت چپ آن ردیف خواهد بود. شماره‌گذاری به همین ترتیب تا آخرین گره که در انتهای سمت راست بالاترین قرار دارد، ادامه پیدا خواهد کرد.

نحوه شماره‌گذاری کلی گره‌ها در مش دایروی بصورت زیر است:

- در این مش، اولین گره، همان گره واقع در مرکز دایره است و با حرکت در راستای اولین خط تقسیم شعاعی که یک افقی است و در شکل (۴-۴) نیز آمده است، ادامه پیدا خواهد کرد و پس

از رسیدن به انتهای آن، گره بعدی اولین نقطه واقع بر خط تقسیم بعدی غیر از گره مرکزی خواهدبود.

پس از اینکه تصویر مش تولید شد، می‌توان در سابروتین‌های ذکر شده رابطه سطحی که باید مورد بررسی قرار گیرد را با توجه به محل محورهای مختصات در سابروتین وارد کرد و از اطلاعات خروجی سابروتین که شامل مختصات گرهی و ماتریس شماره‌های هر المان^۱ است، برای تحلیل اجزای محدود و فرآیند بهینه‌سازی استفاده کرد.

در ادامه چند رویه که توسط این سابروتین‌ها بوجود آمده و توسط یک پلاتر^۲ ترسیم شده‌اند، آورده شده است.

۴-۵- رویه‌هایی با تصویر مستطیلی:

- رویه استوانه‌ای با مشخصات زیر:

$$Z(x, y) = \sqrt{-x^2 + 20x} \quad (4-5)$$

$$l = 20$$

$$h = 10$$

$$npoin = 20301$$


$$nelem = 20000$$

$$nrow = 100$$

$$ncol = 100$$

شکل (۴-۶) نشان دهنده این رویه است که یکی از مسائل حل شده در همین رساله نیز چنین رویه‌ای خواهدبود.

¹ connectivity matrix
² plotter



شکل ۴-۶: پوسته استوانه‌ای

رویه‌ی با معادله درجه سوم در جهت y و معادله سینوسی در جهت x

$$Z(x, y) = (y^3 + y^2 - 5y + 5) \sin \frac{\pi x}{l} \quad (4-6)$$

$$l = 20$$

$$h = 10$$


$$npoin = 20301$$

$$nelem = 20000$$

$$nrow = 100$$

$$ncol = 100$$

این رویه در شکل (۷-۴) نشان داده شده است.



شکل ۴-۷. پوسته‌ای با معادله درجه سوم در جهت y و معادله سینوسی در جهت x

رویه‌ای با معادله سینوسی در جهت y و معادله کسینوسی در جهت x •

$$Z(x, y) = 5 \cos\left(\frac{\pi x}{l}\right) \sin\left(\frac{\pi y}{h}\right) \quad (4-4)$$

$$l = 20$$

$$h = 10$$


$$npoin = 20301$$

$$nelem = 20000$$

$$nrow = 100$$

$$ncol = 100$$

رویه مربوط به این رابطه نیز در شکل (۸-۴) آمده است.



شکل ۴-۸: پوسته‌ای با معادله سینوسی در جهت y و معادله کسینوسی در جهت x
رویه‌ای با معادله کسینوسی در جهت y و معادله نمایی در جهت x

$$Z(x, y) = \cos\left(\frac{\pi y}{h}\right) e^{\left(\frac{x}{20} + 1\right)} \quad (4-4)$$

$$l = 20$$

$$h = 10$$


$$npoin = 20301$$

$$nelem = 20000$$

$$nrow = 100$$

$$ncol = 100$$

این رویه در شکل (۹-۴) نشان داده شده است.



شکل ۴-۹: پوسته‌ای با معادله کسینوسی در جهت y و معادله نمایی در جهت x

۴-۶-رویه‌هایی با تصویر دایرودی:

• کرده‌ای با مشخصات زیر

$$Z(x, y) = \sqrt{100 - x^2 - y^2} \quad (9-4)$$

$$r = 10$$

$$npoin = 20001$$


$$nelem = 20000$$

$$nring = 100$$

$$nline = 100$$

شکل (۱۰-۴) نشان دهنده این رویه است که یکی از مسائل حل شده در همین رساله نیز چنین

رویه‌ای خواهد بود.



شکل ۴-۱۰: پیوسته کروی

• رویدای با معادله سینوسی در هر دو جهت x و y

$$Z(x, y) = \sin \frac{\pi x}{l} \sin \frac{\pi y}{h} \quad (4-10)$$

$$r = 10$$


$$npoin = 20001$$

$$nelem = 20000$$


$$nring = 100$$

$$nline = 100$$

در شکل‌های (۱۱-۴) و (۱۲-۴) بترتیب نمای سه‌بعدی و خطوط تراز مربوط به این رویده آورده شده است.



شکل ۴-۱۱: پوسته‌ای با معادله سینوسی در هر دو جهت x و y



شکل ۴-۱۲: منحنی تراز پوسته‌ای با معادله سینوسی در هر دو جهت X و Y

• رویه‌ای با معادله سینوسی در جهت X و معادله کسینوسی در جهت Y

$$Z(x, y) = \sin \frac{\pi x}{l} \cos \frac{\pi y}{h} \quad (11-4)$$

$$r = 10$$

$$npoin = 20001$$


$$nelem = 20000$$

$$nring = 100$$


$$nline = 100$$

شکلهای (۱۳-۴) و (۱۴-۴) بترتیب نمای سهبعدی و خطوط تراز مربوط به این رویه آورده شده

است.



شکل ۴-۱۳: پوسته‌ای با معادله سینوسی در جهت X و معادله کسینوسی در جهت Y



شکل ۴-۱۴: منحنی تراز پوسته‌ای با معادله سینوسی در جهت X و معادله کسینوسی در جهت Y

• رویدای با معادله لگاریتمی زیر

$$Z(x, y) = \ln\left(\frac{xy}{10} + 11\right) \quad (12-4)$$

$$r = 10$$

$$npoin = 20001$$


$$nelem = 20000$$

$$nring = 100$$


$$nline = 100$$

شکل‌های (۴-۱۵) و (۴-۱۶) بترتیب نمای سه‌بعدی و خطوط تراز مربوط به این رویده شده

است.



شکل ۴-۱۵: پوسته‌ای با معادله لگاریتمی



شکل ۴-۱۶: منحنی تراز پوسته‌ای با معادله لگاریتمی

• رویه‌ای با معادله نمایی زیر

$$Z(x, y) = e^{\left(\frac{xy}{100}\right)} \quad (17-4)$$

$$r = 10$$


$$npoin = 20001$$

$$nelem = 20000$$

$$nring = 100$$

$$nline = 100$$

منحنی تراز مربوط به این رویه در شکل (17-4) آمده است.



شکل ۱۷-۴: منحنی تراز پوسته‌ای با معادله نمایی

فصل پنجم

کلیاتی در مورد بهینه‌سازی

۱-۵ - مقدمه

در حال حاضر در تمام رشته‌های علمی، مبحثی به نام بهینه‌سازی^۱ وجود دارد که جزء مهمترین بخش‌های ان رشته نیز می‌باشد. اهمیت بهینه‌سازی در واقع مربوط به مسائلی نظیر اقتصاد و آرامش و امنیت و نظیر این مربوطة می‌شود. در واقع با رسیدن به حالت بهینه، می‌توان با استفاده از حداقل امکانات به نتایج قابل قبولی رسید و یا با امکانات مشخص به بهترین نتیجه رسید. با توجه به این توضیحات نمی‌توان سرآغاز مشخصی برای بهینه‌سازی تعیین کرد و در واقع می‌توان گفت که جهان همواره در مسیر بهینگی حرکت می‌کند. بهینه‌سازی را می‌توان علم تعیین بهترین جواب ریاضی یک مسأله دانست که یک واقعیت فیزیکی را مدل می‌کند. این علم شامل، مطالعه شرایط بهینه برای مسائل، تعیین روش‌های الگوریتم‌بندی شده برای جواب، مطالعه در مورد ساختار چنین روش‌هایی و انجام فرآیندهای کامپیوتری است [۹].

روش‌های حلی که عموماً برای تعیین طرح بهینه بکار گرفته می‌شود را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد. این روشها بر اساس برنامه ریزی ریاضی^۲ به وجود آمده است. با توجه به تحقیقات و پرکاربرد بودن، این روشها بسیار مفید هستند. در نتیجه الگوریتم‌های بسیار مناسبی برای این روش‌ها به وجود آمد [۱۰].


در روش‌های مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی، جواب بهینه یک مسأله در یک نقطه بهینه مطلق منحصر به فرد^۳ به دست خواهد آمد [۱۰]. در برخی از مسائل سازه‌ای، نقاط بهینه نسبی^۴، علاوه بر نقاط بهینه مطلق وجود دارند. اکسترمم نسبی در مسائل برنامه ریزی ریاضی ممکن است به دلیل ماهیت تابع شکل و قیدها به وجود آید (شکل ۱-۶).

^۱ Optimization

^۲ Mathematical programming

^۳ Single global optimum

^۴ Relative optima



شکل ۵-۱: حالات مختلف برای تابع هدف؛ قیود و نقاط اکسترمم [۱۰]

روش‌های دیگری نظیر برنامه ریزی دینامیک^۱، برنامه ریزی هندسی^۲ و روش‌های کنترل بهینه^۳ برای مسائل بهینه‌سازی وجود دارد که از محدوده بحث این رساله خارج است و برای در این زمینه می‌توان به کتابچای مختلف بهینه‌سازی مراجعه کرد.

بهینه‌سازی را می‌توان به دو گروه تعیین حداقل نامقید^۴ و تعیین حداقل مقید^۵ تقسیم کرد. در بهینه‌سازی نامقید، قید وجود ندارد و حل مسئله ساده‌تر به نظر می‌رسد، اما در بهینه‌سازی مقید، فرمول‌بندی بر اساس برقراری توابع قید و رسیدن به جواب بهینه خواهد بود.

۲-۵- حداقل نامقید

اگر شرایط زیر برای $f(x)$ در x^* برقرار باشد، x^* یک نقطه حداقل نسبی است :

$$f(x^*) \leq f(x) \quad (1-5)$$

بسط سری تیلور تابع f حول x^* را بر حسب جملات درجه دو می‌توان به صورت زیر نوشت :

$$f(x) \cong f^* + \nabla f^{*T} \Delta x + \frac{1}{2} \Delta x^T H^* \Delta x \quad (2-5)$$

که f^* و H^* در x^* محاسبه می‌شوند. ∇f بردار مشتقات اول یا بردار گرادیان f است که با G نمایش داده می‌شود و H ماتریس مشتقات دوم یا ماتریس هسین^۶ است :

$$G^T \equiv \nabla f^T = \left\{ \frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right\} \quad (3-5)$$

^۱ Dynamic programming

^۲ Geometric programming

^۳ Optimal control technique

^۴ Unconstrained minimum

^۵ Constrained minimum

^۶ Hessian matrix

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix} \quad (4-5)$$

بردار تغییر متغیرهای طراحی می‌شود:

$$\Delta \mathbf{x} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \quad (5-5)$$

اگر فرض شود که \mathbf{x}^* حداقل نسبی باشد:

$$\Delta f \equiv f(\mathbf{x}) - f^* = \nabla f^* \cdot \Delta \mathbf{x} + \frac{1}{2} \Delta \mathbf{x}^T \mathbf{H} \cdot \Delta \mathbf{x} \geq 0 \quad (6-5)$$

نتیجاً با در نظر گرفتن جمله مرتبه اول، استنباط می‌شود که تنها زمانی $\Delta f \geq 0$ برای تمام مقادیر ممکن $\Delta \mathbf{x}$ صادق است که:

$$\nabla f^* = 0 \quad (7-5)$$

معادله بالا نشان‌دهنده شرایط لازم برای نقطه حداقل یک تابع n متغیره با مشتقهای پیوسته است. با در نظر گرفتن

جمله دوم رابطه (6-5) :

$$q \equiv \Delta \mathbf{x}^T \mathbf{H} \cdot \Delta \mathbf{x} > 0 \quad (8-5)$$

معادله بالا شرط کافی برای حداقل نسبی $f(\mathbf{x})$ در \mathbf{x}^* است. دو معادله بالا تضمین‌کننده این است که \mathbf{x}^* حداقل نسبی است.

۳-۵- حداقل مقید (روش ضربگرهای لاگرانژ)

برای این بخش مسأله بهینه‌سازی یک تابع با قیود مساوی در نظر گرفته می‌شود. در نقطه بهینه، تغییرات دیفرانسیل در تابع هدف $f(\mathbf{x})$ بر حسب تغییرات دیفرانسیل \mathbf{x} ، باید صفر باشد:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n \quad (9-5)$$

اگر تنها یک شرط زیر در نظر گرفته شود:

$$h(\mathbf{x}) = 0 \quad (10-5)$$

پس تغییرات دیفرانسیل h خواهد شد:

$$dh = \frac{\partial h}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial h}{\partial x_2} dx_2 + \cdots + \frac{\partial h}{\partial x_n} dx_n = 0 \quad (11-5)$$

با توجه به معادلات بالا:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda \frac{\partial h}{\partial x_1} \right) dx_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} + \lambda \frac{\partial h}{\partial x_2} \right) dx_2 + \cdots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda \frac{\partial h}{\partial x_n} \right) dx_n = 0 \quad (12-5)$$

که در آن λ یک پارامتر مجهول است و به آن ضربگر لاغرانژ^۱ می‌گویند. از معادله بالا به دست می‌آید:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} + \lambda \frac{\partial h}{\partial x_i} = 0 \quad (13-5)$$

بنابراین یک سیستم با $n-1$ معادله و مجهول وجود خواهد داشت. در حالتی که چند قید مساوی در مسئله باشد:

$$h_j(\mathbf{x}) = 0 \quad j = 1, \dots, n_k \quad (14-5)$$

برای هر قید یک ضربگر لاغرانژ لازم است.

در تابع لاغرانژین^۲ زیر

$$Q(\mathbf{x}, \lambda) = f(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^{n_k} \lambda_j h_j(\mathbf{x}) \quad (15-5)$$

برای پیدا کردن نقطه بحرانی^۳ باید شرایط زیر برقرار باشد:

$$\frac{\partial Q}{\partial x_i} = 0 \quad i = 1, \dots, n \quad (16-5)$$

$$\frac{\partial Q}{\partial \lambda_j} = 0 \quad j = 1, \dots, n_k \quad (17-5)$$

برای برقراری معادلات بالا، نیاز است که معادلات تعادل زیر برقرار باشد:

$$\nabla f + \sum_{j=1}^{n_k} \lambda_j \nabla h_j = 0 \quad (18-5)$$

$$h_j(\mathbf{x}) = 0 \quad j = 1, \dots, n_k \quad (19-5)$$

^۱ Lagrange multiplier

^۲ Lagrangian function

^۳ Stationary point

باید توجه شود که این روابط ممکن است منجر به یک دستگاه غیر خطی از معادلات شود که دارای چندین جواب باشد. تمام جواب‌ها، حداقل مقید نیستند و برخی از آنها حداکثر مقید و یا نقاط زینی^۱ هستند [۱۰].

روش ضربگرهای لاغرانژ را می‌توان برای مسائل با قیود نامساوی نیز به کار برد. این مسائل با افروختن متغیرهای کمیود^۲ حل می‌شوند که برای توضیحات بیشتر می‌توان به مرجع [۱۰] این رساله مراجعه کرد.

روش‌های دیگری برای محاسبه حداقل مقید بسیار وجود دارد که از آنها می‌توان برای محاسبه و تشخیص حداقل بهینه استفاده کرد. از جمله این‌ها، روش کان – تاکر^۳ می‌باشد که در واقع این روش بیانگر شرط کافی برای بهینگی است [۱۰]. روش دیگر استفاده از توابع و مجموعه‌های مقعر^۴ است که برای شرح بیشتر می‌توان به مرجع [۱۰] این رساله مراجعه کرد.

روش‌های بهینه سازی مقید را می‌توان به دو بخش برنامه ریزی خطی^۵ و برنامه ریزی غیر خطی^۶ تقسیم‌بندی کرد.

۱-۳-۵- برنامه ریزی خطی

برنامه ریزی خطی یا LP یک روش برنامه ریزی ریاضی پایه‌ای است. ویژگی اصلی این روش این است که تمام قیدها و توابع هدف به صورت جملاتی خطی از متغیرها بیان می‌شوند. قیود ممکن است مساوی یا نامساوی باشند و تابع هدف حداقل یا حداکثر شود. اگرچه LP تنها برای بخش کوچکی از مسائل طراحی سازه‌ای قابل کاربرد است، اما این روش استفاده گسترده‌ای دارد. برخی از دلایل مقبولیت این روش عبارتند از [۱۰] :

۱- بهینه مطلق دقیق در تعداد مراحل کمی به دست می‌آید و یک نتیجه عملی نخواهد بود.

^۱ Saddle points

^۲ Slack variables

^۳ Kuhn – Tucker conditions

^۴ Convex function and Convex sets

^۵ Linear programming

^۶ Nonlinear programming

- ۱- کارآیی روش در مسائل با مقیاس بالا بسیار مهم است. روش‌های کارآ دارای سرعت زیاد همگرایی به جواب بهینه و حجم کم محاسبات در هر تکرار هستند.
- ۲- قابل اعتماد بودن روش، به این معنی که همگرایی به جواب بهینه از لحاظ تئوری تعیین شده باشد. الگوریتم های مطمئن معمولاً نیازمند محاسبات بیشتری در حین محاسبات هر چرخه است. قابلیت اطمینان و کزانی دو عامل ناسازگار^۱ هستند که باید در هنگام انتخاب الگوریتم بهینه‌سازی مورد توجه قرار گیرند [۱۰]. با استفاده از بهینه‌سازی مقید، متغیرهای طراحی با حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر در فضای طراحی، مرتبأ در حین انجام پروسه بهینه‌سازی تغییر می‌کنند. اکثر این روشها از چهار بخش اصلی زیر تشکیل شده‌اند [۱۰].
- ۱- تعیین مجموعه قیود فعال^۲ در هر طراحی
- ۲- انتخاب یک جهت جستجو در فضای طراحی بر اساس تابع هدف و مجموعه قیود فعال
- ۳- محاسبات مربوط به حرکت در جهت پیدا شده در مرحله قبل
- ۴- کنترل همگرایی که تعیین می‌کند اصلاحات جدید بر روی متغیرها نیاز است یا نه برنامه ریزی غیر خطی را می‌توان در حالات متفاوتی بررسی و فرمول‌بندی کرد. در این رساله به دو نوع فرمول‌بندی در مسائل برنامه ریزی غیرخطی اشاره می‌شود که بهتر ترتیب عبارتند از:
- ۱- روش جهت‌های عملی یا شدنی^۳
- ۲- روش حداقل‌سازی مقید متوالی^۴

Conflicting factors

Active constraints

The Method of Feasible Directions

Sequential Unconstrained Minimization

۵-۳-۲-۱- روش حداقل‌سازی مقید متوالی

شاید ساده‌ترین راه برای حل یک مسئله برنامه ریزی غیرخطی، تبدیل آن به دباله‌ای از مسائل خطی باشد. برای این منظور تابع هدف و قیدهای غیرخطی در همسایگی نقطه طرح به شکل تقریبی خطی تبدیل می‌گردد. این امر را استفاده از بسط سری تیلور و نادیده گرفتن جملات غیرخطی آن انجام می‌پذیرد:

$$F(X) \approx F(X_k) + (\nabla F)_k^T (X - X_k) \quad (23-5)$$

$$g_j(X) \approx g_j(X_k) + (\nabla g_j)_k^T (X - X_k) \leq 0 \quad j = 1, \dots, m \quad (24-5)$$

مسئله بهینه‌سازی خطی اخیر به طور متوالی حل شده و در هر چرخه از آن جواب بهینه چرخه پیشین جایگزین X می‌شود. باید توجه داشت که همگرایی به جواب مسئله برنامه‌ریزی غیرخطی با استفاده از این روش با دشواری‌هایی همراه خواهد بود. برای استفاده از این روش، تکنیک‌های متفاوتی به وجود آمده که برخی از آنها عبارتند از:

۱- روش حد حرکت^۱

۲- روش‌های با تابع پنالتی خارجی^۲

۳- روش‌های با تابع پنالتی داخلی^۳

روش حد حرکت توسط گریفیت^۴ و استوارت^۵ ارائه و از سوی آنها برنامه‌ریزی تقریبی نامیده شده است. در این روش با وارد کردن قیدهای اضافی که تغییرات وارد شده به یک جواب بهینه واقع در یک نقطه غیر گوشه را عملی می‌کند. در روش‌های با تابع پنالتی خارجی، تمام جواب‌های داخلی^۶ در محدوده شدنی^۷ قرار دارند. یکی از فوائد چنین روش‌هایی این است که حل مسئله می‌تواند از یک نقطه غیرشدنی^۸ شروع شود. یکی از نقیصه‌های مهم این روش اینست که در یک جواب شدنی نمی‌توان قبل از رسیدن به بهینه، جستجو را متوقف کنیم [۱۰].

¹ Move Limit Method

² Exterior Penalty Function Methods

³ Interior Penalty Function Methods

⁴ Griffith

⁵ Stewart

⁶ Intermediate Solutions

⁷ Feasible

⁸ Infeasible

در روش‌های با تابع پنالتی داخلی تمام جواب‌های داخلی در منطقه شدنی قرار می‌گیرند و از لبه‌های داخلی دامنه به فضاهای قابل قبول تری هدایت می‌شوند. یکی از مزیت‌های این روش این است که می‌توان جستجو را در هر لحظه‌ای متوقف کرد و در یک نقطه طراحی، از طرح قابل قبولی که کاربردی است، استفاده کرد. بخلاف قیود، تنها در زمانی که به اواخر پروسه بهینه‌سازی می‌رسیم حالت بحرانی به خود می‌گیرند.

۵-۳-۲-۲- روشن جهت‌های شدنی

روشن‌های جهت‌های شدنی برای مسائلی که دارای قیود نامساوی کلی هستند، پیشنهاد می‌شود. در این روش فرض می‌شود که مشتقات توابع هدف و قیود، در دسترس هستند. در این روشها حرکت به سمت جواب بهینه به صورت گام به گام انجام می‌گیرد. برای این منظور بردار جهت S_q و فاصله حرکت^۱ α به گونه‌ای انتخاب می‌شود که نقطه طرح جدید، در منطقه عملی قرار گیرد:

$$X_{q+1} = X_q + \alpha S_q \quad (25-5)$$

که این مقادیر به نحوی محاسبه می‌شوند که تابع هدف بهبود یابد. در تعیین بردار جهت، دو شرط زیر برقار باشد . [۱۰]

۱- جهت باید شدنی باشد، یعنی اگر یگ حرکت کوچک از X_q در امتداد S_q داشته باشیم از منطقه شدنی خارج

نشویم، این شرط برقار می‌شود اگر :

$$S^T \nabla g_i < 0 \quad (26-5)$$

۲- جهت به دست آمده باید کاربردی باشد، یعنی مقدار f ، بهبود یابد. اگر رابطه زیر برقار باشد، این شرط نیز

اضافه خواهد شد:

$$S^T \nabla f < 0 \quad (27-5)$$

برای توضیحات بیشتر در مورد محاسبات مربوط به تعیین جهت حرکت و فاصله حرکت و مشتقات به مرجع [۱۰]

مراجعه شود.

^۱ Distance of Travel

۴-۵- بهینه‌سازی سازه‌ای

در رشته‌های مهندسی مخصوصاً سازه، بهینه‌سازی اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند، چرا که مستقیماً با محاسبه و امنیت جامعه و مسائلی از این قبیل روبرو است. از این رو بهینه‌سازی در علوم مهندسی موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه برای افراد می‌شود و در عین حال موجب افزایش آرامش و امنیت نیز خواهد شد. اما برای اعمال بهینه‌سازی بر سیستم‌های مهندسی همانند یک سازه، نیاز به بررسی و طرح مسئله مناسب برای بهینه‌سازی و حل آن با توجه به پارامترهای مؤثر می‌باشد یا به عبارت دیگر نیاز به فرمول‌بندی سیستم‌های سازه‌ای برای بهینه‌سازی است. و این بخت، نتاهی کلی به انواع فرمول‌بندی‌های رایج برای بهینه‌سازی سیستم‌های سازه و تاریخچه مختصراً از نحوه پیدایش آنها خواهد داشت.

۵-۵- انواع فرمول‌بندی‌های بهینه‌سازی سازه‌ای

در مسائل بهینه‌سازی سازه‌ای، سه نوع فرمول‌بندی برای طراحی بهینه وجود دارد که این فرمول‌بندی‌ها، از لحاظ مفاهیم پایه، روش‌هایی متفاوتی هستند. در اولین آنها که به فرمول‌بندی معمولی^۱ موسوم است، تنها متغیرهای طراحی سازه‌ای به عنوان متغیرهای بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شود. به این فرمول‌بندی N.AND^۲ نیز می‌گویند. دسته دوم فرمول‌بندی‌ها را با نام روش تحلیل و طراحی همزمان یا S.AND^۳ می‌شناسند. در این فرمول‌بندی‌ها علاوه بر متغیرهای سنتی طراحی، برخی متغیرهای حالت^۴ همانند تغییر شکلها، به عنوان متغیرهای بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شوند و معادلات تعادل حاکم به عنوان قیدهای مساوی^۵ در نظر گرفته می‌شوند. سومین فرمول‌بندی، روش دوفازی بر اساس تغییر شکلها^۶ است که در آن در حلقه خارجی، تغییر شکلها به عنوان متغیرهای بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شوند و در حلقه داخلی، متغیرهای طراحی به عنوان مجھولات در حلقه داخلی قرار دارند. [۱۱]

^۱ Conventional formulation

^۲ Nested Analysis and Design

^۳ Simultaneous Analysis and Design

^۴ State variables

^۵ Equality constraints

^۶ Displacement based two phase

در بهینه‌سازی سازه‌ای، فرمول بندی *SAND*، یکی از روش‌های مهمی بوده که از حدود سالیانی ۱۹۶۰، مورد بحث قرار گرفته است. در این فرمول بندی علاوه بر متغیرهای طراحی، متغیرهای حالت نیز به عنوان متغیرهای بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شوند. در ابتدا اشمیت^۱ و فاکس^۲ در سال ۱۹۶۵، متغیرهای حالت را وارد مسأله بهینه‌سازی سازه‌ای کردند.

ایده اصلی در این روش، تبدیل یک مسأله بهینه‌سازی با قیدهای نامساوی در فضای متغیرهای طراحی به یک مسأله نامقید در یک فضای مرکب از متغیرهای طراحی و متغیرهای حالت است، در ادامه توسط افرادی چون هافتکا^۳ و کامات^۴ و رینگرتز^۵ و کیرش^۶ مباحثت جدیدی در این فرمول بندی مطرح گردید [۱۱] که برای توضیحات بیشتر به مرجع [۱۱] این رساله مراجعه شود.

در سالیانی اخیر، فرمول بندی‌های *SAND* به شکل موفقیت‌آمیزی بر روی بهینه‌سازی شکل و توپولوژی سازه‌ها اعمال شده است (بندسک^۷ در سال ۱۹۹۵ و بندسک و زیگموند^۸ در سال ۲۰۰۳). این موضوع موجب پیشرفت فرمول بندی *S:IND* برای حل مسائل بهینه‌سازی در مقیاس بالا شده است. [۱۱] روش دیگری که برای طراحی بهینه سازه بیان شده بود، روش دوفازی بر اساس تغییر شکل‌ها بود. در مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۲ توسط میسوم^۹ و گور DAL^{۱۰} منتشر شد، روش بهینه سازی دوفازی که در سال ۱۹۷۷ و ۱۹۸۹ توسط مک کیون^{۱۱} مطرح شده بود، برای بهینه کردن یک خرپا به کار گرفته شد. این فرمول بندی مسأله را در فازی حل می‌کند که شامل مسائل داخلی و خارجی است. در بخش داخلی هزینه بر اساس ارضای معادلات تعادل، حداقل می‌شود. در مسأله خارجی، تغییر شکلها به نحوی تعیین می‌شوند که تابع هزینه با توجه به قیود تنش و تغییر شکل، حداقل شود.

^۱ Schmit

^۲ Fox

^۳ Haftka (۱۹۸۵)

^۴ Kamat (۱۹۸۹)

^۵ Ringertz (۱۹۹۲)

^۶ Kirsch (۱۹۹۴)

^۷ Bendesqe

^۸ Bendesqe and Sigmund

^۹ Missoum

^{۱۰} Gurdal

^{۱۱} Mc keown

روش معیار بهینگی یا OC^* ، به این دلیل که فضای طراحی آن شامل متغیرهای طراحی و ضربگرهای لاغرانژ^۱ است، توسط محققان^۲ به عنوان یک فرمول‌بندی جایگزین استفاده شده است. با شروع از شرایط کاروش-کان-تاکر^۳ یا روابط جدید برای متغیرها به‌دست می‌آیند. شرایط بینگی به عنوان قیود اضافی در نظر گرفته می‌شوند و در نقطعه بهینه این شرایط ارضا می‌شوند. [۱۱]

۱-۵-۵- فرمول‌بندی معمولی

معمول‌ترین روش برای بهینه‌سازی سازه‌ای این است که تنها متغیرهای طراحی به عنوان متغیرهای بهینه‌سازی در نظر گرفته شوند. در این مسائل تمام پارامترهای جوابی دیگر همانند تغییر شکل، تنش، کرنش و نیروهای داخلی به صورت توابعی مشخص^۴ از متغیرهای طراحی در نظر گرفته می‌شوند.

در این بخش، برخی از جزئیات روش *NAND* برای بهینه‌سازی سازه‌ای و سیستم‌های مکانیکی شرح داده خواهد شد. که با در نظر گرفتن یک مسئله تحلیل خطی همانند تغییرشکل‌های کوچک و استفاده از مدل مصالح الاستیک خطی در حالت گستته مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته این روش می‌تواند برای تحلیل غیر خطی نیز در نظر گرفته شود که در آن صورت باید از فرم پیوسته معادلات تعادل استفاده شود.

۱-۱-۵-۵- فرمول‌بندی

b : بردار متغیرهای طراحی با بعد k که بیانگر طراحی سیستم است

n : بردار تغییر شکل‌های کلی با بعد

برای تحلیل در حالت تغییر شکل‌بای خطی کوچک، معادلات تعادل سیستم به صورت زیر خواهد شد:

^۱ Optimality Criteria
^۲ Lagrange multipliers
^۳ Kirsch and Rozvany (۱۹۶۴)
^۴ Karush - Kuhn – Tucher conditions
^۵ Implicit functions

$$k(\mathbf{b})\mathbf{z} = F(\mathbf{b}) \quad (28-5)$$

که در این رابطه :

$k(\mathbf{b})$: ماتریس سختی غیرتکین $n \times n$ است که به طراحی سیستم بستگی دارد

$F(\mathbf{b})$: بردار بارهای خارجی معادل با بعد n است که در هر گره از مدل گسته سیستم وارد می‌شود

مسئله بهینه‌سازی برای این حالت را می‌توان به شکل زیر تعریف کرد:

پیدا کردن بردار متغیر طراحی \mathbf{b} به نحوی کهتابع هزینه (هدف) زیر حداقل گردد.

$$f' = f(\mathbf{b}, \mathbf{z}) \quad (29-5)$$

که قیود اعمالی نیز همانند زیر می‌باشند:

$$g(\mathbf{b}, \mathbf{z}) \leq 0 \quad (30-5)$$

۱-۵-۲-۱-۵-۳- محاسبه گرادیان^۱

در حالتی که \mathbf{b} مشخص باشد، می‌توان مقادیر عددی \mathbf{z} را با استفاده از معادله (28-5) تعیین کرد ولی نمی‌توان یک تابع مشخص برای \mathbf{z} بر حسب \mathbf{b} به دست آورد. از طرفی دیگر نمی‌توان با جایگزینی \mathbf{z} را از مسئله بهینه‌سازی کنار گذاشت. در یک پروسه بهینه‌یابی متنکی بر گرادیان، مشتقات تابع $f(\mathbf{b}, \mathbf{z})$ و توابع قید $g(\mathbf{b}, \mathbf{z})$ نسبت به \mathbf{b} مورد نیاز است. از آنجاییکه \mathbf{z} به صورت یک تابع مشخص از \mathbf{b} وجود ندارد، نمی‌توان روابط مشخصی برای این مشتقات نسبت به \mathbf{b} ارائه کرد. بنابراین روش‌های تفاضلات محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد و دلیلش هم ساده بودن به کارگیری آن است و همچنین در این روش‌ها نیازی به روابط مشخص برای توابع هدف و قید نیست.

برای رسیدن به روابط تحلیلی گرادیان توابع، نیاز به استفاده از روش‌های دیفرانسیل‌گیری مشخص^۲ است که به آن تحلیل حساسیت طراحی^۳ می‌گویند. برای تشریح چگونگی محاسبه مشتقات، محاسبات برای تابع $f(\mathbf{b}, \mathbf{z})$ مختصرآ شرح داده می‌شود. بقیه توابع را نیز می‌توان به همین صورت در نظر گرفت.

^۱ Gradient evaluation

^۲ Implicit differentiation procedures

^۳ Design sensitivity analysis

$$\left. \frac{df(\mathbf{b}, \mathbf{z}(\mathbf{b}))}{d\mathbf{b}} \right|_{k \times 1} = \left. \frac{\partial f(\mathbf{b}, \mathbf{z})}{\partial \mathbf{b}} \right|_{k \times 1} + \left. \frac{d\mathbf{z}(\mathbf{b})}{d\mathbf{b}} \right|_{k \times n} \left. \frac{\partial f(\mathbf{b}, \mathbf{z})}{\partial \mathbf{z}} \right|_{n \times 1} \quad (31-5)$$

به دلیل وابستگی آشکار \mathbf{b} و \mathbf{z} ، محاسبه مشتقات جزیی $f(\mathbf{b}, \mathbf{z})$ نسبت به \mathbf{b} و \mathbf{z} ، خیلی سخت نخواهد بود. اثربخش.

محاسبه $\frac{d\mathbf{z}}{d\mathbf{b}}$ در معادله (31-5) نیاز به شرح و تحلیل بیشتری دارد. در محاسبه این ماتریس $k \times n$ ، مشتق کلی معادل

(28-5) نسبت به متغیر طراحی \mathbf{b} در نظر گرفته می‌شود و معادله حاصله باز نویسی می‌شود :

$$\mathbf{KZ} = \mathbf{S} \quad (32-5)$$

کد در آن :

$$\mathbf{Z}|_{n \times k} = \frac{d\mathbf{z}(\mathbf{b})^T}{d\mathbf{b}}; \mathbf{S}|_{n \times k} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{b}} (\mathbf{F}(\mathbf{b}) - \mathbf{K}(\mathbf{b})\mathbf{z})^T \quad (33-5)$$

برای مطالعه جزئیات بیشتر مربوط به محاسبات \mathbf{S} و \mathbf{K} و \mathbf{Z} به مرجع [۱۱] همین رساله مراجعه شود.

۵-۵-۲- تحلیل و طراحی همزمان (SAND)

در این تئوری متغیرهای حالت و طراحی به طور همزمان به عنوان متغیرهای بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شوند.

معادله تعادل تبدیل به یک قید تساوی بر حسب متغیرها می‌شود. روش *SAND* در اصل مسئله بهینه‌سازی را در فضایی

مرکب از متغیرهای طراحی و حالت بهینه می‌کند به طوریکه معادله تعادل را در مسئله وارد می‌کند که در واقع یک

مسئله بهینه‌سازی تک است [۱۱]. بنابراین نیازی به تحلیل سازه‌ای مشخص^۲ یا تحلیل حساسیت طراحی نیست.

۵-۵-۱- فرمول‌بندی

در تئوری *SAND*، فرمول‌بندی مسئله با مستقل در نظر گرفتن متغیرهای حالت و طراحی \mathbf{z} و \mathbf{b} به عنوان

متغیرهای بهینه‌سازی، اصلاح می‌شود. برای شرح این تئوری، بردار مرکب متغیرهای طراحی به صورت زیر تعریف

می‌شود :

¹ Single optimization problem

² Explicit

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ \mathbf{z} \end{bmatrix} \quad (34-5)$$

توجه شود که اگر سازه تحت اثر چند نوع بارگذاری قرار گیرد، بردار \mathbf{X} شامل چند بردار \mathbf{z} خواهد بود. حال مسأله بهینه‌سازی به صورت زیر تعریف می‌شود [۱۱].

پیدا کردن \mathbf{X} برای حداقل کردن تابع هزینه زیر:

$$f = f(\mathbf{X}) \quad (35-5)$$

بد شرطی که:

$$\mathbf{h}(\mathbf{X}) = \mathbf{K}(\mathbf{b})\mathbf{Z} - \mathbf{F}(\mathbf{b}) = \mathbf{0} \quad (36-5)$$

$$\mathbf{g}(\mathbf{X}) \leq \mathbf{0} \quad (37-5)$$

۲-۲-۵-۵ - محاسبه گرادیان

در مراحل بهینه‌سازی مشتقهای جزیی توابع نسبت به \mathbf{X} ، یا بهتر گفته شود نسبت به \mathbf{b} و \mathbf{z} مورد نیاز است. مشتقهای جزیی f و g نسبت به \mathbf{b} و \mathbf{z} بر اساس آنچه در بخش قبل گفته شد، براحتی قابل محاسبه است. مشتق جزیی h نسبت به \mathbf{z} ، منتج به ماتریس سختی k می‌شود و مشتق جزیی h نسبت به \mathbf{b} موجب رسیدن ماتریس S در رابطه

$$(33-5) \text{ می‌شود} [۱۱].$$

توجه شود که در فرمول‌بندی $SAND$ ، نیازی نیست که شرط $\mathbf{h}(\mathbf{X}) = \mathbf{0}$ در هر تکرار از مراحل بهینه‌سازی دقیقاً ارضاء شود، یعنی نیازی به اراضی معادله تعادل در هر تکرار نیست. این ویژگی می‌تواند برای مسائل غیرخطی بسیار مناسب باشد. تنها در آخرین نقطه حل، نیاز به اراضی این شرط است. در واقع این موضوع بیانگر این است که به دلیل در نظر گرفتن Z به عنوان یک متغیر مستقل، هرگز نیازی به حل $\mathbf{h}(\mathbf{X}) = \mathbf{0}$ برای Z نیست [۱۱].

این فرمول‌بندی زمانی که حذف قیدهای مساوی ممکن و عملی نباشد، به کار گرفته می‌شود. به عنوان مثال برای مسائل غیرخطی هندسی، معادلات تحلیل غیرخطی باید برای هر مقدار از متغیرهای طراحی حل شود، اگر مسأله در فضای

متغیرهای طراحی فرمول‌بندی شده باشد در حالاتی که از فرمول‌بندی *SAND* استفاده می‌شود، نیازی به تحلیل‌های غیرخطی تک‌اری نیست [۱۰].

۵-۳- فرمول بندی دوفازی بر اساس تغییر شکل

۵-۵-۳-۱- فرمول بندی

این تئوری نوسط مک کیون^۱ برای بهینه‌سازی سازدهای مرکب به کار گرفته شده است. اگرچه اختلافاتی بین روش‌های به کار گرفته شده توسط محققان مختلف وجود دارد، اما ایده اصلی همه آنها یکسان است؛ مسئله طراحی یک مسئله بهینه‌سازی دو سطحی^۲ تبدیل می‌شود که تنها متغیرهای طراحی در مسئله داخلی به عنوان متغیرهای بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شوند و تغییر شکل‌ها، تنها در مسئله خارجی به عنوان متغیر در نظر گرفته می‌شوند. مسئله بهینه‌سازی داخلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

برای تغییر مکانهای معین Z ، بردار متغیر طراحی b به نحوی پیدا شود که تابع هزینه حداقل شود.

$$f = f(\mathbf{b}) \quad (\text{3A-5})$$

و قیود تعادل نیز خواهند شد:

$$h(b) = K(b)Z - F(b) = 0 \quad (19-5)$$

در حل مسأله داخلی معادلات (۳۸-۵) و (۳۹-۵)، تنها یک جواب بهینه موقت به دست خواهد آمد بر تغییر مکان های Z منطبق است. برای بیدا کردن جواب بهینه درست در مسأله اصلی، نیاز است که تغییر مکان های Z به عنوان متغیر های بهینه سازی در نظر گرفته شوند. بنابراین مسأله خارجی می تواند به صورت زیر تعریف شود.

محاسبه بردار تغییر مکان Z برای حداقل کردن تابع هدف زیر در رابطه (۵-۳۸) :

$$f = f(\mathbf{Z}) \quad (\text{Eq. 5})$$

بده شرطی کد:

$$g(Z) \leq 0 \quad (\text{F1}-\omega)$$

Mc Keown (1977)

Two – level optimization problem

قيود معادله (۴۱-۵) ممکن است شامل تنش یا تغییرمکان‌های مورد نیاز باشند. اگر معادله تعادل حاکم در رابطه (۳۹) با معادله خطی متناظر با آن جایگزین شود، می‌توان تحلیل‌های غیر خطی را نیز در نظر گرفت.

۵-۳-۲-۲- محاسبه گرادیان

معادله (۳۹-۵) بسیار شبیه به معادله (۳۶-۵) در فرمول بندی $SAND$ است با این فرق که متغیر حالت Z ، معلوم است. در مراحل حل عددی نیازی به محاسبه مشتق جزیی h نسبت به Z و $\frac{dZ}{db}$ نیست، بنابراین نیازی به تحلیل‌های حساسیت یا حل معادلات تعادل نیست. توجه شود که در این فرمول بندی نیازی به برقراری دقیق رابطه $h(b) = 0$ در هر تکرار از مراحل بهینه‌سازی در مسأله داخلی نیست و تنها نیاز است که در جواب نهایی این معادله برقرار باشد [۱۱]. برای مسأله بیرونی، زمانی که Z به عنوان متغیر بهینه‌سازی در نظر گرفته می‌شود، مشتق b در معادله (۴۰-۵) باید در نظر گرفته شود. باید توجه شود که رابطه مشخصی برای f بر حسب Z وجود ندارد. بنابراین باید اجباراً از یک روش دیفرانسیل‌گیری استفاده شود. با استفاده از چنین روشی، یک رابطه مشخص برای مشتق رابطه (۴۰-۵) نسبت به تغییرمکان تعیین خواهد شد [۱۱].

۵-۶- مقایسه فرمول بندی‌های معمولی، $SAND$ و متکی بر تغییر مکان

مقایسه این سه روش در دو جدول که در زیر آمده است انجام شده است. در این جدول پارامترهای زیر به چشم می‌خورد که عبارتند از:

k : اندازه بردار متغیرهای طراحی

n : اندازه بردار متغیرهای حالت Z

m : تعداد قیدهای نامساوی $g \leq 0$

برای فرمول‌بندی متکی بر تغییر مکان اعداد داخل برآکت مربوط به مسئله داخلی است و اعداد بیرون برآکت مربوط به مسئله خارجی می‌باشند.

در جدول (۱-۵)، ابعاد این سه فرمول‌بندب مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

جدول ۱-۵: مقایسه ابعادی روش‌های بهینه‌سازی [۱۱]

فرمول بندی متکی بر تغییر مکان	SAND	فرمول بندی معمولی	تعداد متغیرها
$n[k \text{ or } k+zn^*]$	$k+n$	k	تعداد قیدهای مساوی
$\cdot[n]$	n	\cdot	تعداد قیدهای نامساوی
$m[\cdot]$	m	$m+zn$	تعداد مرزهای ساده ^۱
$Zn[zk \text{ or } zk+zk^*]$	$zk+zn$	zk	

* زمانی که متغیرهای کمبود^۲ در نظر گرفته شوند.

جدول (۲-۵) سه روش را از لحاظ کاربرد و قابل اعمال بودن مقایسه می‌کند و در واقع نقاط قوت و ضعف روشها را مقایسه می‌کند

جدول ۲-۵: بررسی نقاط قوت و ضعف روش‌های بهینه‌سازی [۱۱]

فرمول‌بندی	نقاط ضعف	نقاط قوت	فرمول‌بندی
۱- معادله تعادل باید در هر تکرار حساب شود که این موضوع سبب بالا رفتن هزینه محاسبات می‌شود	۱- کمترین مقدار متغیرهای طراحی		
۲- قیدها اجباراً توابعی از متغیرها هستند و برای محاسبه آنها نیاز به تحلیل است	۲- معادله تعادل در هر تکرار ارضا می‌شود		
۳- جواب بدست آمده در مراحل میانی ممکن است قبل استفاده تحلیل حساسیت طراحی باید انجام شود	۳- تحلیل حساسیت طراحی باید انجام شود		معمولی
۴- روشی خسته کننده است			ناشنید
۵- دارای ماتریس ژاکوبین و هسیان جکال می‌باشد و کاربرد این روش برای مسائل با مقیاس بالا را سخت می‌سازد			
۱- تعداد متغیرها و قیود زیاد است	۱- فرمول‌بندی‌ها توابعی مشخص از متغیرها هستند		
۲- جوابهای به دست آمده در مراحل مبتنی قابل استفاده نیست	۲- نیازی به حل معادله تعادل در هر تکرار نیست		SAND

^۱ Simple bounds

^۲ Slack variables

^۳ Hessian

^۴ Multi physics problems

<p>۳- بعضی از قبیود ممکن است به صورت خطی با متغیرها مرتبط شوند</p> <p>۴- ژاکوبین و هسیان از لحاظ عددی ماتریس‌های سیکی هستند</p> <p>۵- نیازی به تحلیل حساسیت طراحی نیست</p> <p>۶- نسبتاً روش خسته کننده‌ای نیست</p> <p>۷- برای مسائلی با ماهیت فیزیکی جداگانه^۱ ضربگرهای لامبر</p>	<p>استفاده شود</p> <p>نیاز به یکه کردن^۲ متغیرهای بهینه‌سازی است</p> <p>برای اکثر فیده‌ها در دسترس هستند که این مسئله موجب کمزبردی شدن این فرمول‌بندی می‌شود</p>
<p>۱- دو زیر برنامه کوچکتر باید حل شود</p> <p>۲- نیازی به حل معادله تعادل در هر تکرار نیست</p> <p>۳- مسئله داخلی خطی یا درجه دو است</p> <p>۴- نیازی به تحلیل حساسیت طراحی نیست</p>	<p>متکی بر</p> <p>تغییر مکان</p>
<p>۱- برنامه خارجی ممکن است غیر قابل دیفرانسیل گیری باشد</p> <p>۲- مسئله داخلی ممکن است جواب نداشته باشد</p> <p>۳- متغیرهای تغییر مکان باید یکه شوند</p>	

۵-۷-پارامترهای موجود در پروسه بهینه‌سازی

۵-۷-۱-متغیرهای طراحی^۳

یک سیستم سازه‌ای را می‌توان به صورت مجموعه‌ای از کمیت‌ها شرح داد که برخی از آنها را می‌توان به عنوان متغیر در پروسه بهینه‌سازی در نظر گرفت. آن دسته از متغیرهایی که در حین طراحی ثابت هستند، به متغیرهای از پیش تعیین شده^۴ معروفند و نمی‌توانند به عنوان متغیرهای بهینه‌سازی مورد استفاده قرار گیرند. متغیرهایی که از پیش تعیین شده نباشند، متغیرهای طراحی هستند. از نقطه نظر فیزیکی، متغیرهای طراحی که به وسیله روش بهینه‌سازی تغییر می‌کنند، ممکن است نشان دهنده خواص سازه‌ای زیر باشند [۱۰] :

- ۱- خواص مکانیکی یا فیزیکی مصالح
- ۲- توتیولوژی سازه
- ۳- هندسه یا شکل سازه
- ۴- ابعاد مقطع یا اندازه اعضا

^۱ Normalized

^۲ Design Variables

^۳ Preassigned variables

از نقطه نظر مکانیکی مهم است که بین متغیرهای پیوسته و گستته ارتباط برقرار کنیم. در حالاتی که تعداد زیادی از متغیرهای گستته با مقادیر یکنواخت در طول یک بازه معین تعريف شده باشند، استفاده از متغیر پیوسته احتمال رضایت‌بخش است.

متغیرهای طراحی مصالح : انتخاب مصالح نشان‌دهنده یک مسئله ویژه با مصالح معمولی است که خواص گستته دارند. یعنی انتخاب از مجموعه‌ای از متغیرهای گستته باید صورت گیرد. استفاده از چنین متغیرهای گستته‌ای ممکن است موجب افزایش قابل توجهی در هزینه و زمان بهینه‌سازی شود. اما زمانی که تعداد مصالح در دسترس کمتر باشد، بهینه‌سازی می‌تواند با حل مسئله با هر مصالح و مقایسه نتایج در انتهای انجام شود.

متغیرهای توپولوژیکی : در حالات خاصی که اعضای سازه اجزه رسیدن به اندازه صفر را داشته باشند، می‌توان توپولوژی سازه را بطور خودکار بهینه کرد. این خاصیت موجب حذف بخش‌های غیر اقتصادی سازه حین پروسه بهینه‌سازی می‌شود. مسائل بهینه‌سازی توپولوژیکی دارای یک مقدار بهینه کلی منحصر به فرد هستند که اگر از مجموعه متغیرهای پیوسته استفاده شود، نمی‌توان به آن رسید.

متغیرهای طراحی هندسی : متغیرهای طراحی هندسی یا تکلی می‌توانند به عنوان مثال مختصات گره‌های یک خریا یا قاب باشند. نمونه دیگری از این نوع متغیرها می‌توانند محن تکیه گاههای یک پل، طول دهانه‌های تیر سراسری و ارتفاع یک سازه پوسته‌ای باشد. در حالت کلی، هندسه سازه بهوسیله متغیرهای طراحی پیوسته نشان داده می‌شود.

متغیرهای طراحی مقطعی : ابعاد سطح مقطع، ساده‌ترین نوع متغیرهای طراحی هستند. مساحت یک عضو خرپا، ممان اینرسی اعضا خمی یا ضخامت یک صفحه نمونه‌هایی از این نوع متغیرها هستند. متغیرهای طراحی مقطع معمولاً به صورت متغیرهای پیوسته در نظر گرفته می‌شوند.

۵-۷-۲- قیدها

هر مجموعه‌ای از متغیرهای طراحی نشان‌دهنده یک طرح از سازه می‌باشد. برخی از این طرحها در مسائل بهینه‌سازی قابل استفاده هستند اما برخی دیگر، به دلایل رفتار سازه‌ای، حدود توابع و سایر مسائل قابل کاربرد نیستند. اگر یک طرح تمام شرایط را یکجا برآورده سازد، به آن طرح شدنی^۱ می‌گویند. به شرایطی که باید برآورده شوند تا یک طرح شدنی به وجود آید، قید^۲ می‌گویند. از نقطه نظر فیزیکی دو نوع قید را می‌توان تعریف کرد:

۱- قیودی که بر متغیرهای طراحی اعمال می‌شوند و به دلایل غیر رفتاری محدوده تغییرات متغیرها را محدود می‌کنند، قیود تکنولوژیکی^۳ یا قیود لبه‌ای^۴ می‌گویند. قید تکنولوژیکی یک حد تعیین شده (همانند بالا و پایین) برای متغیرهای طراحی است یا رابطه‌ای است که مقدار نسبی گروهی از متغیرها را ثابت می‌کند | ۱۰ | نمونه‌هایی از چنین متغیرهایی می‌تواند شیب حداقل یک سقف، ضخامت حداقل یک صفحه یا ارتفاع حداکثر یک پوسته باشد.

۲- به قیودی که از شرایط رفتاری سازه به دست می‌آیند، قیود رفتار^۵ می‌گویند. حدود اعمال شده بر تنسلهای حداکثر، تغییر مکانها و یا مقاومت کمانشی در یک سازه، نمونه‌هایی از این نوع قیود هستند. از نقطه نظر ریاضی هر دو نوع قیود رفتاری و طراحی ممکن است به صورت مجموعه‌ای از نامساوی‌ها بیان شوند:

$$g_j(x) \leq 0 \quad j = 1, \dots, n_g \quad (42-5)$$

که n_g تعداد قیود نامساوی و x بردار متغیرهای طراحی است.

قیود مساوی را در اغلب موارد می‌توان به صورت زیر نمایش داد:

$$h_j(x) \leq 0 \quad j = 1, \dots, n_h \quad . \quad (43-5)$$

که n_h تعداد قیود مساوی است. در بسیاری از مسائل می‌توان از قیود مساوی برای حذف بعضی از متغیرها از بهینه‌سازی استفاده کرد و تعداد متغیرهای طراحی را کاهش داد.

-
- Feasible Design
 - Constraint
 - Technological Constraints
 - Side Constraints
 - Behavior Constraints

۱-۷-۳-تابع هدف^۱

معمولًا تعداد نامحدودی از طرح‌های شدنی در یک مسئله وجود دارد. برای رسیدن به بهترین آنها، نیاز به تشکیل تابعی از متغیرهای بین طرح‌های شدنی انجام داد که این تابع، همان تابع هدف است. همواره فرض می‌شود که تابه هدف $f(\mathbf{x}) = z$ باید حداقل شود. اگر نیاز به حداکثر کردن تابع هدف باشد می‌توان از رابطه زیر استفاده کرد:

$$\max f(\mathbf{x}) = -\min[-f(\mathbf{x})] \quad (44-5)$$

انتخاب تابع هدف یکی از مهمترین بخش‌های بهینه‌سازی است. در حالت کلی تابع هدف در بر گیرنده مهمترین ویژگی‌های یک طرح می‌باشد، اما در عین حال ممکن است یک جمع وزنی^۲ از تعدادی از این ویژگی‌ها باشد. یکی از پر استفاده‌ترین توابع هدف وزن می‌باشد و دلیل آن این است که به راحتی فرمول‌بندی می‌شود. تابع هدف هزینه نسبت به وزن از اهمیت بیشتری برخوردار است اما اغلب تعیین داده‌های مناسب برای رسیدن به هزینه واقعی دشوار است. یک تابع هزینه کلی می‌تواند شامل هزینه مصالح، ساخت، حمل و نقل و نظایر این باشد.

۱-۷-۴-فرمول‌بندی ریاضی^۳

یک مسئله بهینه‌سازی سازه‌ای در واقع پیدا کردن مقادیر بهینه متغیرهای طراحی است به‌گونه‌ای که تابع هدف حداقل شود و قیود تعیین شده ارضا شوند. رفتار سازه معمولًا می‌تواند با استفاده از معادلات تحلیل برای مقادیر معین متغیرهای طراحی مورد استفاده قرار گیرد.

با این فرض که تمام قیود مساوی می‌توانند حذف شوند. می‌توان مسئله طرح بهینه را از نظر ریاضی به انتخاب متغیرهای طراحی به صورتی تعریف کرد که معادلات زیر برقرار باشند:

$$z = f(\mathbf{x}) \rightarrow \min \quad (45-5)$$

^۱ Objective Function

^۲ Weighted Sum

^۳ Mathematical Formulation

$$g_j(x) \leq 0 \quad j = 1, \dots, n_g \quad (46)$$

در فرمول‌بندی یک مسئله بهینه‌سازی باید به نکات زیر توجه شود [۱۰] :

- ۱- تمام قیود نامساوی باید به صورت " $0 \leq$ " بیان شوند. هر قید نامساوی می‌تواند به این فرم تبدیل شود.
 - ۲- اگر مقدار تابع هدف بهوسیله ضرب کردن آن در یک عدد ثابت ثابت تغییر کند، طرح بهینه تغییر خواهد کرد. اگرچه مقدار تابع هدف تغییر می‌کند.
 - ۳- قیود نامساوی را نیز می‌توان در یک عدد ثابت ثابت ضرب کرد بدون اینکه اثری در جواب بهینه داشته باشد.
 - ۴- توجه به این نکته بسیار مهم است که افزایش تعداد قیدها موجب جمع شدن^۱ محدوده شدنی^۲ می‌شود و همچنین با حذف قیود، محدوده شدنی گسترش می‌یابد. هنگامی که محدوده شدنی جمع می‌شود، طرح‌های شدنی کمتری وجود خواهد داشت و در پس آن مقدار حداقل تابع هدف افزایش می‌یابد.
- در این رسانه از سه روش زیر برای بهینه سازی سازه‌ها استفاده شده است که مختصرأً به شرح این سه روش پرداخته خواهد شد :

۱- روش جهت‌های شدنی اصلاح شده (MMFD)^۳

۲- روش برنامه ریزی خطی متوالی (SLP)^۴

۳- روش برنامه ریزی درجه دوم متوالی (SQP)^۵

^۱ Shrinkage
^۲ Feasible Space
^۳ The Method Modified Feasible Directions
^۴ Sequential Linear Programming
^۵ Sequential Quadratic Programming

۵-۸-روش جهت‌های شدنی اصلاح شده (MMFD)

این روش بر اساس شروع از یک نقطه ابتدایی و سپس تعیین جهت و فاصله حرکت در هر مرحله بنا شده است. یعنی بر اساس طرح اولیه یک طرح جدید به دست می‌آید و این این طرح به عنوان طرح اولیه برای طرح بعدی خواهد بود و به همین ترتیب تا رسیدن به جواب بهینه ادامه خواهد یافت. فرمول‌بندی این روش به صورت زیر خواهد بود:

$$\text{minimize}_f(\mathbf{x}) \quad (47-5)$$

به شرطی که:

$$g_j(\mathbf{x}) \leq 0 \quad j = 1, \dots, m \quad (48-5)$$

$$\mathbf{x}_i^{l'} \leq \mathbf{x}_i \leq \mathbf{x}_i^{u'} \quad i = 1, \dots, n \quad (49-5)$$

طرح جدید در هر چرخه با استفاده از رابطه زیر به دست خواهد آمد:

$$\mathbf{x}^q = \mathbf{x}^{q-1} + \alpha s^q \quad (50-5)$$

که s^q جهت شدنی و α فاصله حرکت می‌باشد.

در حالت کلی می‌توان پروسه روش MMFD را به بخش‌های زیر تقسیم‌بندی کرد:

۱- شروع کار از $\mathbf{x} = \mathbf{x}^0, q = 0$

$q = q + 1 \quad \text{-- ۲}$

۳- محاسبه $j = 1, \dots, m \rightarrow g_j(\mathbf{x}^{q-1}), f(\mathbf{x}^{q-1})$

۴- تعیین مجموعه قیود بحرانی، J

۵- محاسبه $\nabla g_j(\mathbf{x}^{q-1}), \nabla f(\mathbf{x}^{q-1})$

۶- تعیین جهت جستجو، s^q

۷- انجام یک جستجوی یک بعدی برای پیدا کردن α

۸- محاسبه $\mathbf{x}^q = \mathbf{x}^{q-1} + \alpha s^q$ از رابطه

۹- کنترل همگرایی به جواب بهینه، اگر ارضاع شود که مسئله تمام است و اگر نشود از مرحله ۲ ادامه پیدا می‌کند.

بخش‌های مهم مسئله در زیر آمده است:

۱- پیدا کردن جهت جستجوی شدنی و کاربردی

۲- پیدا کردن پارامتر اسکالر a به نحوی که $F(\mathbf{x}^{q-1} + \alpha s^q)$ را با توجه به قیود بهینه‌سازی حداقل کند.

۳- کنترل همگرایی به جواب بهینه

برای توضیحات بیشتر در مورد مراحل این روش می‌توان به مرجع [۱۲] مراجعه کرد.

۵-۹- روش برنامه ریزی خطی متوالی (SLP)

روش‌های برنامه ریزی خطی متوالی (SLP) بر اساس خطی سازی متوالی قیود وتابع هدف بنا شده است [۱۰]. با

استفاده از بسط سری تیلور f و g_i حول نقطه \mathbf{x}^{q-1} تنها برای جملات خطی، مسئله مسئله برنامه ریزی غیر خطی

همانند زیر به وسیله یک مسئله LP جایگزین می‌شود:

$$\tilde{f}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^{q-1}) + \nabla f(\mathbf{x}^{q-1}) \delta \mathbf{x} \quad (51-5)$$

$$\tilde{g}_i(\mathbf{x}) = g_i(\mathbf{x}^{q-1}) + \nabla g_i(\mathbf{x}^{q-1}) \delta \mathbf{x} \quad (52-5)$$

که در آن:

$$\delta \mathbf{x} = \mathbf{x}^q - \mathbf{x}^{q-1} \quad (53-5)$$

توجه شود که تمام ضرایب غیر از مقادیر متغیرهای طراحی \mathbf{x}^q ثابت هستند. بنابراین می‌توان همانند زیر، این معادلات

را باز نویسی کرد:

$$\tilde{f}(\mathbf{x}) = \tilde{f}^0 + \nabla f(\mathbf{x}^{q-1})^T \delta \mathbf{x} \quad (54-5)$$

$$\tilde{g}_i(\mathbf{x}) = \tilde{g}_i^0 + \nabla g_i(\mathbf{x}^{q-1})^T \delta \mathbf{x} \quad (55-5)$$

که:

$$\tilde{f}^0 = f(\mathbf{x}^{q-1}) - \nabla f(\mathbf{x}^{q-1})^T \delta \mathbf{x}^{q-1} \quad (56-5)$$

$$\mathbf{u}^{q+1} = g_q(\mathbf{x}^{q+1}) - \nabla g_q(\mathbf{x}^{q+1})^T \delta \mathbf{x}^{q+1} \quad (57)$$

مسئله LP می‌تواند پ تعریف مجدد \mathbf{x}^q در هر چرخه برای جواب بهینه، می‌تواند به صورت تکراری حل شود. این روش ممکن است همیشه به سمت جواب بهینه همگرا نشود [۱۰]. مشکلاتی که ممکن است در حین حل مسئله با آنها رویرو شد عبارتند از:

۱- اگر جواب بهینه منطبق بر یکی از رئوس منطقه شدنی نباشد، نتایج LP بین رئوس منطقه شدنی نوسان می‌کند. این موضوع در مسائل مقیدی اتفاق می‌افتد که تعداد قیدهای فعال در نقطه بهینه کمتر از تعداد

متغیرهای خواهی است.

۲- گاهی اوقات که جواب بهینه در یکی از رئوس منطقه شدنی باشد، اگر نقطه شروع از جواب بهینه صحصیح، دور باشد. ممکن است به جواب همگرا نشود.

۳- در مسائل غیر محدب، برخی از خطی سازیها در قیود ممکن است آن بخش از منطقه شدنی که جواب بهینه در آن قرار دارد را از مسئله حذف کند.

این مشکلات توسط روش‌هایی همانند روش صفحه برش^۱ و برنامه ریزی تقریبی^۲ تا حدودی برطرف شد. روش صفحه برش که توسط چنی^۳ و گلdestein^۴ و کلی^۵ ارائه شده بر اساس این خاصیت کاربردی بنا شده است که قیود خطی شده در مسائل محدب همواره در بیرون فضای شدنی قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان منطقه شدنی را به وسیله دستدادی از قیود خطی به وجود آورد و مسئله LP را حل کرد.


¹ Cutting Plane

² Approximation Programming

³ Cheney

⁴ Goldestein


⁵ Kelly



[۱۰] شکل ۲-۵: استفاده از قیود خطی در مسائل غیرخطی

روش برنامه ریزی تقریبی توسط گریفیت^۱ و استوارت^۲ ارائه گردید. همانگونه که در شکل زیر دیده می‌شود در این روش نقطه طرح به سمت ناحیه شدنی حرکت کرده و سپس در طول این مرز به جستجوی جواب بهینه ادامه می‌دهد. قیدهای اضافی که برای اطمینان از دقیق تقریب‌های خطی به کار رفته و حرکت نقطه طرح را محدود می‌کنند به صورت زیر تعریف می‌شوند:

^۱ Griffith
^۲ Stewart



شکل ۵-۳: استفاده از حد حرکت برای رسیدن به جواب بهینه [۱۰]

$$-\Delta\mathbf{x}^L \leq \Delta\mathbf{x} \leq \Delta\mathbf{x}^U \quad (58-5)$$

که $\Delta\mathbf{x}^L$ و $\Delta\mathbf{x}^U$ حدود حرکت هستند به صورت بردارهای ثابت و مثبتی انتخاب می‌شوند و کران بالا و پایین حرکت را مشخص می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این روشها می‌توان به مرجع [۱۰] مراجعه کرد.

۱۰-۵- برنامه ریزی درجه دوم متوالی (SQP)

این روش با توجه به نظر محققین یکی از بهترین و قویترین روش‌های بهینه‌سازی می‌باشد. مفاهیم پایه این روش بسیار شبیه به روش برنامه ریزی خطی متوالی می‌باشد. ابتدا بسط تقریبی سری تیلور توابع هدف و قیدی محاسبه می‌شود.

اگرچه به جای حداقل سازی تابع هدف خطی شده، یک تابع هدف تقریبی درجه دوم به وجود می‌آید [۱۲].

برای یک مسئله SQP خواهیم داشت:

$$\text{Minimize } Q(\mathbf{s}) = f^0 - \nabla f^T \mathbf{S} + \mathbf{S}^T \mathbf{B} \mathbf{S} \quad (59-5)$$

به شرطی که:

$$(\nabla g_i)^T S + g_i^0 \leq 0 \quad j = 1, \dots, m \quad (60-5)$$

ماتریس B که یک ماتریس معین و مثبت است، در ابتدا یک ماتریس واحد است و در چرخه‌های بعدی با استفاده از تئوری هسین^۱ برای توابع لاگرانژین مجدداً محاسبه می‌شود. حال فرض می‌شود که مساله، حداقل‌سازی Q تحت قیود خطی است. در نقطه بهینه این مساله مقادیر ضربگرهای لاگرانژ^۲، محاسبه می‌شود. سپس با استفاده از تابع لاگرانژین تقریبی جستجو در جهت S انجام خواهد شد. یعنی در روابط زیر α محاسبه می‌شود.

$$\text{minimize } Q = f(x) - \sum_{j=1}^m u_j \max[0, g_j(x)] \quad (61-5)$$

که :

$$x = x^{q-1} + \alpha s \quad (62-5)$$

$$u_j = |\lambda_j| \quad j = 1, \dots, m \quad \text{در چرخه اول} \quad (63-5)$$

$$u_j = \max\left[|\lambda_j|, \frac{1}{2}(u_j - |\lambda_j|)\right] \quad j = 1, \dots, m \quad \text{در چرخه‌های بعدی} \quad (64-5)$$

و از چرخه قبلی داریم :

$$u_j^+ = u_j \quad (65-5)$$

پس از اینکه جستجوی یک بعدی کامل شد، ماتریس B جدید با استفاده از رابطه زیر محاسبه می‌شود :

$$B^+ = B \frac{B p p^T B}{p^T B p} + \frac{\eta \eta^T}{p^T \eta} \quad (66-5)$$

که در آن :

$$p = x^q - x^{q-1} \quad (67-5)$$

$$\eta = \theta y + (1-\theta) B p \quad (68-5)$$

$$y = \nabla_x \Phi^q - \nabla_x \Phi^{q-1} \quad (69-5)$$

^۱ Hessian

$$Q = f(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^m \lambda_j g_j(\mathbf{x}) \quad (70-5)$$

$$\theta = \begin{cases} 1.0 \\ \frac{0.8\mathbf{p}^T \mathbf{B}\mathbf{p}}{\mathbf{p}^T \mathbf{B}\mathbf{p} - \mathbf{p}^T \mathbf{y}} \end{cases} \quad (71-5)$$

سپس \mathbf{B}^* جایگزین \mathbf{B} در سیکل جدید می‌شود.

فصل ششم

بجهینه‌سازی شکل سازه‌های پوسته‌ای


۱-۶- مقدمه:

به طور کلی دو الگوریتم معتبر برای حل مسائل بھینه سازی شکل سازه ها موجود می‌باشد. یکی با استفاده از رشد تطبیقی و دیگری با استفاده از روش تغییرات مرزی. اما چون در این پایان نامه از روش تغییر مرزها برای ایجاد تغییر در شکل سازه استفاده می‌شود، در ادامه توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه می‌شود.

در اینجا لازم به ذکر است با توجه به اینکه این روش در چند سال اخیر مطرح شده است، بنابراین در ابتدای راه خود بوده و به تکامل بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل هم استفاده از این روش در برنامه های تجاری بھینه‌سازی در ابتدای راه خود قرار دارد.

۲-۶- الگوریتم بھینه سازی شکل :

در حل مسائل بھینه‌سازی شکل بایستی در ابتدا الگوریتمی را معرفی کرد تا بواسطه آن بتوان مراحل لازم برای این امر را دنال نمود. روش کار بدین ترتیب است که ابتدا تابع هدفی مانند وزن سازه تعریف شده و الگوریتم کار خود را بروی این تابع و با توجه به اطلاعات موجود آغاز می‌کند. فلوچارت این الگوریتم در شکل (۱-۶) قابل ملاحظه می‌باشد [۱۳].



شکل ۶-۱: الگوریتم بهینه‌سازی شکل سازه‌ها

۳-۶- تولید مدل بهینه سازی شکل:

در ابتدای فرآیند بهینه سازی شکل بایستی هندسه اولیه سازه مورد نظر را مشخص و تعریف کنیم. این کار ممکن است با روش‌های مختلفی صورت پذیرد. مثلاً توسط یک برنامه کامپیوتری و یا توسط

خروجی یک برنامه پردازشگر تصویر و یا روش دستی صورت می‌گیرد، که در این پایان نامه با استفاده از برنامه‌های شرح داده شده در فصل ۴ و در غالب یک فایل متند ارائه می‌شود..

مدل سازی شکل سازه نیز با روش‌های گوناگونی امکان پذیر می‌باشد که در فصل ۴ به تفصیل آمده است. جهت یادآوری، روشی که در اینجا جهت مدل‌سازی شکل سازه مورد استفاده واقع شده است، تعریف معادلات مستقل در جهات X و Z است. ضرائب این معادلات به عنوان متغیرهای طراحی مساله بهینه‌سازی شکل در نظر گرفته می‌شود که با تغییر مقید این ضرائب می‌توان در هر سیکل بهینه‌سازی به هندسه جدید مدل رسید. در ضمن در این رساله از مختصه Z هر گره از شبکه اجزای محدود نیز به عنوان متغیرهای طراحی استفاده شده است. در این حالت در هر سیکل، برنامه با تغییردادن مختصه Z گردها، هندسه جدید را بوجود می‌آورد و با استفاده از هندسه جدید در هر سیکل قیود مساله را بررسی می‌کند و تا رسیدن به جواب نهایی ادامه پیدا خواهد کرد. نهایتاً بایستی کلیه اطلاعات لازم برای حل مساله بهینه‌سازی شکل را به همراه مدل هندسی اولیه سازد تعریف کنیم.

۶-۴- تولید مدل اجزای محدود:

با استفاده از اطلاعات موجود در مرحله قبل بایستی بتوان از مدل هندسی سازه، یک مدل محاسباتی اجزای محدود را تولید کرد . بنابراین بایستی از یک تولید کننده مش برای گسترش‌سازی دامنه یا همان مش بندی شکل سازه استفاده کرد . پس از تولید یک مش معتبر که شرایط آن در فصل ۴ بیان شد، می‌توان مدل محاسباتی اجزای محدود را فراهم ساخت . این مش می‌تواند از نوع مثلثی و یا چهارضلعی و با مرتبه های دلخواه باشد که در این رساله برای مش‌هایی با تصویر مستطیلی از المانهای چهارضلعی و برای مش‌های با تصویر دایروی از هر دو نوع المان‌های چهار ضلعی و سه ضلعی در مدل-

سازی مساله استفاده می‌شود. برای تولید یک مدل کامل محاسباتی بایستی برنامه تولید کننده مش، توانایی انتقال اطلاعات مربوط به مرزها و تکیه گاهها و بارگذاری به مدل محاسباتی را داشته باشد.

۶-۵- آنالیز اجزای محدود:

در این مرحله بایستی مدل محاسباتی را تحلیل کرده و تنش‌ها و تغییرمکان‌های بوجود آمده در سازه را ارزیابی نمود. با دانستن مقادیر تنشها و تغییرمکان‌ها می‌توان به محاسبه و کنترل تابع هدف و قیود تعریف شده اقدام کرد. با محاسبه توابع هدف و قیود، اطلاعات لازم برای انجام فرآیند بهینه‌سازی شکل گردآوری می‌شود.

۶-۶- فرآیند بهینه سازی:

در این مرحله و با استفاده از یک الگوریتم مناسب و استخدام روش‌هایی قوی از خنثاده روش‌پایی برنامه ریزی ریاضی، سعی در ایجاد بیبود در تابع هدف می‌شود. در طول فرآیند بهینه سازی شکل مقادیری جدید برای متغیرهای طراحی تعریف می‌شود که سبب ایجاد تغییراتی در شکن سازه خواهد شد. اما این تغییرات بایستی به گونه‌ای باشد که قیود مساله بهینه‌سازی را نقض نکند و علاوه بر این نیز باعث ایجاد بیبود در مقدار تابع هدف بشود.

۷- هنگام کردن مدل بهینه سازی:

با ایجاد تغییرات در ضرائب معادلات یا مولفه Z هر گرده، تغییراتی در شکل پوسته و در نتیجه در شکل سازه ایجاد می‌شود. بنابراین نیاز است که مراحل تولید مدل اجزای محدود، حل مساله اجزای محدود، ارزیابی تابع هدف و قیود و فرآیند بهینه‌سازی، دوباره برای شکل جدید انجام شوند. این فرآیند تا هنگامی که معیارهای همگرایی اق接纳 شوند ادامه پیدا می‌کند.

۶-۸- تعریف مساله بهینه سازی شکل :

در این بخش چگونگی تعریف مساله بهینه‌سازی شکل بیان می‌شود. در حالت کلی می‌توان مساله بهینه‌سازی را بصورت زیر عنوان نمود.

$$\begin{array}{ll} \min & \text{or} \quad \max \\ g_j(x) \leq 0 & j = 1, 2, \dots, m \\ h_k(x) = 0 & k = 1, 2, \dots, l \\ x_i^l \leq x_i \leq x_i^u & i = 1, 2, \dots, n \end{array} \quad (1-6)$$

که x بردار متغیرهای طراحی، $f(x)$ تابع هدفی که باید مینیمم یا ماکسیمم شود، (x, g) و $h_k(x)$ به ترتیب توابع قیود نامساوی و مساوی و x_i^l و x_i^u حدود پایین و بالای متغیرهای طراحی x_i می‌باشند. در ادامه و با بیان مسائل حل شده، می‌توان به وضوح کاربرد این تعریف را ملاحظه کرد. البته خاطر نشان می‌سازد که تعریف مساله بهینه سازی از مراحل بسیار مهم در حل اینگونه مسائل می‌باشد و چگونگی تعریف صورت مساله بهینه سازی، تأثیر بسیاری در سرعت و دقت جواب حاصل شده و همچنین دستیابی و یا عدم دستیابی به جواب بهینه خواهد داشت.

۶-۹- توابع هدف:

یکی از علل پرداختن به بهینه‌سازی شکل بعد از بهینه‌سازی توبولوژی، امکان تعریف انواع توابع هدف می‌باشد در حالی که این امکان در بهینه سازی توبولوژی، بسیار محدود می‌باشد. تعدادی از توابع هدف معمول و پر کاربرد در بهینه سازی شکل عبارتند از:

- تابع وزن و یا حجم کل سازه و مصالح مصرفی
- تابع انرژی کرنشی

• تابع یکنواخت کننده تنش

• تابع تنش ماکریم

• تابع تمکز تنش

۶-۹-۱- تابع وزن و حجم کل:

یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردترین توابع هدف در بینه‌سازی شکل سازدها، مینیمم‌سازی وزن و یا حجم سازه و مصالح مصرفی در آن می‌باشد. تابع هدف حجم بالاستفاده از رابطه زیر بیان می‌شود.

$$F_V = \int_{\Omega} d\Omega \quad (2-6)$$

با استفاده از روش اختلافات محدود می‌توان مشتق تابع هدف را نسبت به متغیرهای طراحی محاسبه کرد.

$$\frac{\partial F_V}{\partial x_i} \approx \frac{\Delta F_V}{\Delta x_i} = \frac{F_V(x_i + \Delta x_i) - F_V(x_i)}{\Delta x_i} \quad (3-6)$$

برای مینیمم کردن وزن فرض می‌شود که وزن مخصوص، تابعی از متغیرهای طراحی نباشد. بنابراین می‌توان با ضرب ثابت γ در رابطه فوق، وزن سازه را محاسبه کرد. بدین ترتیب تابع هدف وزن سازه به شکل زیر تعریف می‌شود.

$$F_V = \int_{\Omega} \gamma d\Omega \quad (4-6)$$

مشتق این تابع را نیز به طور مشابه می‌توان با استفاده از روش اختلافات محدود به شکل زیر بدست آورد.

$$\frac{\partial F_W}{\partial x_i} \approx \frac{\Delta F_W}{\Delta x_i} = \frac{F_W(x_i + \Delta x_i) - F_W(x_i)}{\Delta x_i} \quad (5-6)$$

✓ در این رساله از حجم سازه به عنوان تابع هدف استفاده شده است.

۶-۹-۲- تابع انرژی کرنشی:

از دیگر توابعی که به عنوان تابع هدف مورد استفاده قرار می‌گیرد، تابع انرژی کرنشی است. انرژی کرنشی سازه را می‌توان با استفاده از رابطه زیر بدست آورد.

$$F_{\omega} = \int_{\Omega} \sigma^T \mathbf{D}^{-1} \sigma \, d\Omega \quad (6-6)$$

مشتق تابع انرژی کرنشی با توجه به ثابت بودن ماتریس الاستیسیته \mathbf{D} ، از رابطه قبل قابل محاسبه است.

$$\frac{\partial F_{\omega}}{\partial x_i} = \int_{\Omega} \left(\left(\frac{\partial \sigma}{\partial x_i} \right)^T \mathbf{D}^{-1} \sigma + \sigma^T \mathbf{D}^{-1} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial x_i} \right) \right) d\Omega \quad (7-6)$$

۶-۹-۳- تابع تنش یکنواخت:

استفاده از این تابع هدف به منظور دستیابی به یک طرح سازه‌ای با تنש‌های یکنواخت شده می‌باشد. یعنی می‌خواهیم کلیه تنش‌های سازه برابر با حالت ایده‌آل باشد. البته این نوع تابع هدف را نمی‌توان برای هر حالتی مورد استفاده قرار داد. تابع هدف در این حالت از مجموع مربعات اختلاف بین تنش‌های موجود و تنش هدف شکل می‌گیرد. بنابر این سعی بر این است که تا حد امکان تابع هدف کاهش یابد و در حالت ایده‌آل مقدار آن مساوی صفر می‌شود. برای تعریف تنش یکنواخت از توابع متنوعی می‌توان استفاده کرد که یکی از آنها به شکل زیر است.

$$F_L = \int_{\Omega} (\sigma - \sigma_s) \frac{\partial \sigma}{\partial x_i} d\Omega \quad (8-6)$$

در این رابطه مقدار σ میتواند مساوی تنش معادل و یا تنش اصلی ماکزیمم باشد. مقدار σ_0 نیز برابر است با تنش پیشنهادی طراح و یا میانگین تنش موجود بر روی دامنه سازه. مشتق رابطه فوق نیز با فرض ثابت بودن تنش هدف σ_0 به صورت زیر قابل محاسبه است.

$$\frac{\partial F_L}{\partial x_i} = 2 \int_{\Omega} (\sigma - \sigma_0) \frac{\partial \sigma}{\partial x_i} d\Omega \quad (9-6)$$

در سال ۱۹۹۰ شخصی به نام کیمیش ^۱ یکتابع هدف اصلاح شده برای حالت تنش یکنواخت و یکسان‌سازی تنش‌ها ارائه کرد. رابطه او به شکل زیر است [۱۴] :

$$F_L = \int_{\Omega} (\sigma^2 - \sigma_0^2)^2 \frac{\partial \sigma}{\partial x_i} d\Omega \quad (10-6)$$

این رابطه کاملاً غیرخطی بوده و از امتیازات این تابع این است که مشتق دوم آن پیوسته میباشد.

۴-۹-۶- تابع تنش حد اکثر:

تابع هدف در این حالت می‌تواند ماکزیمم مقدار تنش اصلی و یا ماکزیمم مقدار تنش معادل انتخاب شود. بنابراین تابع هدف به شکل زیر خواهد بود.

$$F_S = \sigma_{\max} \quad (11-6)$$

و مشتق این رابطه برابر است با:

$$\frac{\partial F_S}{\partial x_i} = \frac{\partial \sigma_{\max}}{\partial x_i} \quad (12-6)$$

۱۰-۶- توابع قید:

همان‌گونه که می‌دانیم، گاهی اوقات لازم است مقادیر تنش‌ها، تغییر مکان‌ها و غیره در بعضی از نقاط سازه از حدود مشخصی فراتر نروند. بنابراین لازم است توابعی را برای کنترل مقادیر متغیرهای طراحی در غالب توابع قید تعریف کنیم. بنابراین در فرآیند بهینه‌سازی شکل، تغییرات متغیرهای طراحی به گونه‌ای خواهد بود که هیچ یک از قیود تعریف شده را نقض نکند.

در اینجا می‌توان به چند روش قیود را تعریف نمود که عبارتند از:

- انتخاب کلیه نقاط دامنه

- انتخاب نقاط از پیش تعیین شده

- انتخاب کلیه نقاط روی مرز سازه

✓ در این بیان نامه قیود تعریف شده در دسته اول می‌گنجد.

یکی دیگر از نکات مهم که بایستی برای قیود در نظر گرفت، نرمال کردن آنها می‌باشد. نرمال کردن قیود باعث ایجاد شرایط عددی بهتری برای انجام فرآیند بهینه‌سازی شکل می‌شود. بنابراین برای حد پایین قیود نامساوی خواهیم داشت:

$$g' = \frac{G' - G(x)}{|G'|} \leq 0 \quad (13-6)$$

و برای حد بالای قیود نامساوی خواهیم داشت:

$$g'' = \frac{G(x) - G''}{|G''|} \leq 0 \quad (14-6)$$

در روابط فوق ($G(x)$ میتواند حجم، تنش، وزن، تغییر مکان و یا هر عامل دیگری باشد و G' و G''

بترتیب حدود پایین و بالای تابع قید می‌باشند. مشتق توابع قید فوق را می‌توان از روابط زیر و بدست آورد.

$$\frac{\partial g^I}{\partial x_i} = \frac{1}{|G^I|} \frac{\partial G^I}{\partial x_i}$$

$$\frac{\partial g^{II}}{\partial x_i} = \frac{1}{|G^{II}|} \frac{\partial G^{II}}{\partial x_i} \quad (15-6)$$

اما نوع دیگری از قیود که قبلاً معرفی شد، قیود مساوی هستند. به علل مختلفی از این قیود استفاده نمی‌شود. هر قید مساوی را می‌توان با استفاده از دو قید نامساوی که حدود پایین و بالای آنها با هم برابر است تعریف کرد که معادل است با رابطه زیر:

$$g^I = -g^{II} \leq 0 \quad (16-6)$$

در حالت بهینه g^I و g^{II} بایستی هر دو مساوی صفر باشند و یا اختلاف بسیار کمی با یکدیگر داشته باشند.

سه دسته از قیود که تقریباً در برگیرنده کلیه نیازها هستند قابل تعریف و استفاده می‌باشند. آنها عبارتند از:

- قیود تنفس‌ها

- قیود تغییر مکان‌ها

- قیود مربوط به نقاط کلیدی

- ✓ در این رساله از از قیود تغییر مکان به عنوان قیود بهینه‌سازی استفاده شده است.

۶-۱۰-۱- قیود حجم و وزن:

این قیود، توابعی عمومی هستند که به شکل زیر تعریف می‌شوند:

$$g_V' = \frac{V' - V}{V'} \quad (17-6)$$

$$g_V'' = \frac{V - V''}{V''}$$

که در این روابط مقادیر V' و V'' حدود بالا و پایین حجم مواد تشکیل دهنده سازه می‌باشند.

به طور مشابه برای تابع قید وزن نیز می‌توان نوشت:

$$g_W' = \frac{W' - W}{W'} \quad (18-6)$$

$$g_W'' = \frac{W - W''}{W''}$$

برای محاسبه مشتقات $\frac{\partial W}{\partial x_i}$ و $\frac{\partial V}{\partial x_i}$ ، همانند روابط قبل از روش اختلافات محدود استفاده می‌-

شود.

۶-۱۰-۲- قیود تغییرمکان:

این توابع نیز کاربرد بسیاری در حل مسائل بهینه‌سازی شکل داشته و غالبا در اکثر مسائل مورد استفاده واقع می‌شوند. توابع قیود تغییرمکان اغلب به شکل زیر بیان می‌شوند.

$$g_D' = \frac{D' - D}{D'} \quad (19-6)$$

$$g_D'' = \frac{D - D''}{D''}$$

که در این روابط D' و D'' حدود بالا و پایین تغییرمکان در همه و یا تعدادی از گره‌ها می‌باشند. در این پاین نامه از این قیود برای تغییرمکان‌های حداکثر استفاده شده است. علاوه بر اینها بایستی توجه داشت که قیود تغییرمکان برای هر درجه آزادی به شکل جداگانه تعریف می‌شوند. مثلا در یک و یا مجموعه‌ای از گره‌ها، برای تغییرمکان جهات x_1 و x_2 می‌توان از قیود متفاوتی استفاده کرد.

۳-۱۰-۶- قیود تنشها:

دسته‌ای از قیود که تقریباً در تمام مسائل بھینه‌سازی شکل بایستی مورد استفاده قرار گیرند، همین قیود مربوط به تنش‌های بوجود آمده در سازه می‌باشند. این قیود در حالت کلی به شکل زیر بیان می-

شوند:

$$g_s' = \frac{S' - S}{S'} \quad (20-6)$$

$$g_s'' = \frac{S - S''}{S''}$$

که مقادیر S' و S'' به ترتیب، حدود پایین و بالای تنش مجاز می‌باشند. تنش S در روابط فوق می-

تواند تنش معادل σ_{equ} ، یا تنش اصلی حداقل $\sigma_{Pr_{min}}$ و یا تنش اصلی حداقل $\sigma_{Pr_{max}}$ باشد. در مورد قیود تنش می‌توان همانند قیود تغییر مکان، به صورت عمومی در سراسر دامنه و یا به صورت محلی در نقاط کلیدی استفاده کرد.

۶-۱۱- متغیرهای طراحی:

در حل مسائل بھینه سازی چگونگی انتخاب و تعریف متغیرهای طراحی از مراحل بسیار مهم در فرآیند حل مسائل می‌باشد. اهمیت این انتخاب را می‌توان در این جمله خلاصه کرد که داشتن سرعت بالا در حل مسائل و امکان دستیابی به جواب بھینه، بدون انتخاب صحیح متغیرهای طراحی امری دور از انتظار است. در این مرحله شخص طراح بایستی از قبل تصمیم بگیرد که در چه نقاطی از سازه امکان ایجاد تغییرات و تعریف متغیر طراحی وجود دارد و همچنین با توجه با تعریف محل و جهت حرکت متغیرهای طراحی، تغییرات ایجاد شده چگونه خواهد بود.

در کارهایی که در گذشته در این زمینه انجام شده است، انواع مختلفی از متغیرهای طراحی جهت حل مسائل بھینه سازی شکل مورد استفاده قرار گرفته اند. مثلاً در یکی از آنها موقعیت مکانی گرههای واقع

بر مرزهای سازه و در دیگری ضرایب چندجمله‌ایهای تعریف کننده مرزها به عنوان متغیرهای طراحی مساله بینه‌سازی در نظر گرفته می‌شد. در روش‌های بعدی از اسپیلینه^۱ به عنوان مدل کننده مرزهای سازه استفاده شد و مختصات نقاط کنترلی اسپلین به عنوان متغیرهای طراحی مساله بینه‌سازی استفاده شدند. در این پایان نامه از ضرائب معادلات تشکیل دهنده سطح پوسته به عنوان متغیرهای طراحی استفاده شده است. همچنین از مولفه Z مربوط به هر گره نیز به عنوان متغیر طراحی استفاده شده است که در ادامه در مورد نتایج بدست آمده از این متغیرها بحث شده است.


زمانی که از ضرائب معادلات تشکیل دهنده سطح پوسته به عنوان متغیر طراحی استفاده شود، بر خلاف حالتی که از مولفه Z به عنوان متغیر طراحی استفاده می‌شود، تعداد متغیرهای طراحی بسیار کاهش می‌یابد. بدین ترتیب می‌توان تا حدود زیادی از پارامترهای طراحی کاست و البته باید توجه کرد که پایین آوردن تعداد متغیرهای طراحی به گونه‌ای باشد که سبب از دست رفتن بعضی از مشخصه‌های مهم و مورد انتظار از سازه نشود. بایهاین بایستی تعادلی منطقی بین کاهش تعداد متغیرهای طراحی و انتظارات مورد نظر از سازه برقرار شود تا بتوان هم مساله‌ای راحت را حل کرد و هم جوابی مناسب را بدست آورد.

۶-۱۲-۶-مثال‌های عددی

۶-۱۲-۱-پوسته استوانه‌ای

پوسته استوانه‌ای شکل (۲-۶) را در نظر بگیرید. شعاع این پوسته ۳ متر و طول آن ۶ متر می‌باشد که تحت ثربار منفرد قائم در دو راس خود قرار می‌گیرد. سایر پارامترهای مساله به صورت زیر است:

^۱ SP-line



شکل ۶-۲: شکل اولیه پوسته استوانه‌ای

$$\text{Thickness} = t = 0.1 \text{ cm}$$

$$E = 2100000 \frac{\text{kg}}{\text{mm}^2} \quad (21-6)$$

$$\nu = 0.3$$

که تعداد گردانی این مدل ۱۶۹ و تعداد المان‌های استفاده شده ۱۴۴ است. از تحلیل اجزای محدود

تغییرمکان حداکثر در رئوس پوسته برابر خواهد بود با:

$$\delta_{\max} = -0.0336664531 \text{ cm} \quad (22-6)$$

در این حالت مساله بینه‌سازی به صورت حداقل سازی حجم سازه با توجه به افزایش تغییرمکان

حداکثر تا ۱.۵ برابر تعریف می‌شود، یعنی:

- حجم سازه همان تابع هدف است
- تغییرمکان حداکثر نقش قید بینه‌سازی را ایفا می‌کند.
- کمترین مقدار تغییرمکان رئوس همان تغییرمکان اولیه است و مقدار حداکثر آن، $1/5$ برابر تغییرمکان اولیه در رئوس پوسته می‌باشد.

با توجه به توضیحات ارائه شده در بالا می‌توان مساله بینه‌سازی را به صورت زیر فرمول‌بندی کرد:

$$V \rightarrow \min \quad (23-6)$$

به شرطی که :

$$\frac{\delta_{\max} - \delta}{\delta_{\max}} \leq 0 \quad (24-6)$$


$$\frac{\delta - 1.5\delta_{\max}}{1.5\delta_{\max}} \leq 0$$

که در روابط بالا V ، تابع هدف یا حجم سازه است و δ ، قدر مطلق تغییر مکان حداکثر در هر سیکل

بهینه‌سازی و δ_{\max} ، قدر مطلق تغییر مکان حداکثر در رئوس سازه اولیه است.

اگر از مولفه Z یا همان ارتفاع هر نقطه از پوسته به عنوان متغیر طراحی استفاده شود، پس از انجام


بهینه‌سازی توسط برنامه به روش SQP، شکل زیر به عنوان جواب بهینه حاصل می‌شود:



شکل ۶-۳: شکل پوسته پس از انجام سیکل‌های بهینه‌سازی با روش SQP در حالتی مولفه z ، متغیر طراحی باشد

همانطور که در شکل (۳-۶) ملاحظه می‌شود، شکل بدست آمده هیچ گونه وجهه کاربردی و عملی ندارد و با شکنی که مورد انتظار است کاملاً متفاوت است. دلیل این امر استفاده از مؤلفه Z در هر گره به عنوان متغیر طراحی است.

شکل (۴-۶) نشان دهنده شکل حاصل از بهینه‌سازی پوسته با استفاده از روش SLP است که این شکل هم مانند شکل (۳-۶) به هیچ وجه جنبه کاربردی ندارد.




شکل ۴-۶: شکل پوسته بس از انجام سیکل‌های بهینه‌سازی با روش SQP در حالتی مؤلفه Z . متغیر طراحی باشد

اگر از تعداد المان‌های بیشتری برای بهینه‌سازی استفاده شود، زمان حل مساله به ظور تصاعدی زیاد شده به طوریکه برای حل مساله‌ای با ۱۸۰۰ المان با کامپیوترهای معمولی به حدود یک ماه زمان برای اجرای برنامه نیاز بود و یا می‌بایست از یک ابرکامپیوتر برای حل مساله استفاده کرد و تمام این تمهیدات تنها موجب بهبود اندکی در جواب حاصله می‌شود که احتمالاً با جواب صحیح بسیار فاصله خواهد داشت. به همین دلایل از تعداد المان‌های کمتر برای حل این مساله استفاده شده است. در بخش (۱۳-۶) به بررسی دلایل بدست آمدن این نتایج پرداخته شده است.

۲-۱۲-۶ - پوسته کروی

پوسته کروی شکل (۵-۶) را در نظر بگیرید که دارای ۱۰۰ المان و ۱۰۱ گره است.



شکل ۵-۶: شکل اولیه پوسته کروی

این پوسته در راس خود تحت اثر یک بار منفرد قرار گرفته است و توابع هدف و قید استفاده شده برای

این پوسته همانند بخش ۱-۱۲-۶ می‌باشد. پس برای این مساله خواهیم داشت:

$$V \rightarrow \min \quad (25-6)$$


به شرطی که :

$$\frac{\delta_{\max} - \delta}{\delta_{\max}} \leq 0 \quad (26-6)$$

$$\frac{\delta - 1.5\delta_{\max}}{1.5\delta_{\max}} \leq 0$$

که در روابط بالا V ، تابع هدف یا حجم سازه است و δ ، قدرمطلق تغییرمکان حداکثر در هر سیکل بهینه‌سازی و δ_{\max} ، قدرمطلق تغییرمکان حداکثر در رئوس سازه اولیه است.


اگر از مولفه Z یا همان ارتفاع هر نقطه از پوسته به عنوان متغیر طراحی استفاده شود، پس از انجام بهینه‌سازی توسط برنامه به روش SQP، شکل زیر به عنوان جواب بهینه حاصل می‌شود:



شکل ۶-۶: شکل پوسته پس از انجام سیکل‌های بهینه‌سازی با روش SQP در حالتی مولفه Z ، متغیر طراحی باشد همانطوری که در شکل (۶-۶) مشاهده می‌شود، شکل بدست آمده با شکل قابل انتظار پس از بهینه‌سازی مقاوت است و این تفاوت‌ها در نقاط حساس‌تر همانند اطراف راس کره نمود بیشتری پیدا می‌کند. دلایل این عدم تطبیق با جواب درست در بخش (۱۳-۶) مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل (۷-۶) نشان دهنده شکل حاصل از بهینه‌سازی پوسته با استفاده از روش SLP است که این شکل به هیچ وجه جنبه کاربردی ندارد.

در دو مثال اخیر حل شده به وضوح می‌توان مشاهده کرد که جواب حاصله از روش SQP دارای روند منطقی تری نسبت به روش SLP است. یکی از دلایل این موضوع می‌تواند استفاده از جملات درجه دوم بسط تیلور تابع هدف در فرمول بندی روش SLP باشد که روش SLP از این مزیت بی‌بهره است و در آن تنها از جملات درجه اول بسط تیلور تابع هدف استفاده می‌شود که این نقطه ضعف در مسائلی همانند مسائل حل شده در این رساله نمود زیادی پیدا می‌کند.



شکل ۷-۶: شکل پوسته پس از اجام سیکل‌های بینه‌سازی با روش SLP در حالت مولفه z ، متغیر طراحی باشد

۱۳-۶-بحث در نتایج


یکی از مهم‌ترین عوامل در بینه‌سازی، تعریف مساله است. بدین معنی که عواملی مانند تابع هدف، قیدها، روش بینه‌سازی و متغیرهای طراحی چگونه به طور صحیح انتخاب شوند و در کنار هم قرار

بگیرند. به غیر از متغیرهای طراحی که در ادامه در مورد آنها بحث خواهد شد، سایر پارامترهای استفاده شده در این رساله، پارامترهای قابل قبول و تضمین شده‌ای هستند.


اما متغیرهای طراحی را می‌توان مهمترین پارامتر بھینه‌سازی نامید چراکه تعیین کننده بعد فضای طراحی و همچنین پیچیدگی آن است و تمام قیود و سایر عوامل در فضای بوجود آمده توسط متغیرهای طراحی تعریف می‌گردد.

در مسائل بھینه‌سازی شکل، اغلب با تغییر مرزهای سازه، تنش‌ها یا تغییر مکان‌های مرزی را کاهش می‌دهند یا به شکل مطلوب تغییر می‌دهند. اگر در انتخاب این متغیرها دقیق صورت نگیرد، نتایج بدست آمده از تحلیل اجزای محدود سازه آنقدر تحت تاثیر این عدم دقت قرار می‌گیرد که نتایج حاصل از بھینه‌سازی قابل استفاده نخواهند بود. یکی از این موارد زمانی است که مختصات نقطه مرزی مدل به عنوان متغیرهای طراحی در بھینه‌سازی استفاده شوند [۱۵].

شکل زیر نشان دهنده نمونه‌ای از این مسائل است. در شکل (۶-۸-a) مدل اجزای محدود سازه اولیه آورده شده است و در شکل (۶-۸-b) مدل نهایی پس از انجام بھینه‌سازی.



(a)




(b)

شکل ۶-۸: بھینه‌سازی یک صفحه سوراخدار با استفاده از تکنیک حرکت گره‌ها [۱۵]


یکی از نخستین تلاش‌ها برای یافتن جواب بهینه سازدهای پیوسته همانند صفحات در سال ۱۹۷۳ توسط زینکویچ و کمبل^۱ صورت گرفت. این پژوهشگران مختصات گرهی شبکه اجزای محدود را به عنوان متغیر طراحی برای یافتن شکل بهینه بکار برداشتند. این نوع انتخاب متغیرهای طراحی هرچند بسیار ساده و با روش اجزای محدود سازگار است، اما چندین ایراد اساسی به همراه دارد. نخست اینکه تعداد متغیرهای طراحی لازم برای تعریف شکل ناحیه مرزی سازه اغلب بسیار زیاد است و این امر حل مساله بهینه‌سازی را بسیار مشکل و پرهزینه می‌کند. همچنین این روش به دلیل عدم امکان برقراری پیوستگی شیب‌های میان گرههای مرزی در بیشتر موارد به طرح‌های غیرعملی منتهی می‌شود. ایراد اساسی دیگر در انتخاب مختصات گرهی به عنوان متغیرهای طراحی این است که حفظ یک شبکه اجزای محدود مناسب در طی فرآیند بهینه‌سازی مقدور نیست. مورد اخیر را می‌توان در شکل‌های (۶-۳) و (۶-۴) و (۶-۷) و (۶-۸) به وضوح مشاهده کرد.

اویسال^۲، گول^۳ و اوzman^۴ در سال ۲۰۰۶ با در نظر گرفتن مختصات برخی از نقاط پوسته استوانه‌ای همانند شکل (۶-۲)، به عنوان متغیر طراحی، با استفاده از روش SLP بهینه‌سازی را انجام دادند. بارگذاری این پوسته در شکل (۶-۹) و شکل نهایی آن پس از بهینه‌سازی در شکل (۶-۱۰) آمده است. همانطوری که مشاهده می‌شود، مشکلاتی نظیر عدم پیوستگی شکل نهایی به چشم می‌خورد.




شکل ۶-۹: شکل اولیه پوسته و بارگذاری آن [۱۶]

^۱ Campbell
^۲ Uysal
^۳ Gul
^۴ Uzman




شکل ۱۰-۶: شکل نهایی پوسته پس از بهینه‌سازی [۱۶]

اویسال و همکارانش همچنین یک پوسته هرمی شکل که تحت بارگذاری همانند شکل (۱۱-۶) قرار گرفته است را با استفاده از روش SLP و همان معتبرهای طراحی که در بالا ذکر شد. تحت بهینه‌سازی قرار دارند و همانطور که در شکل (۱۲-۶) مشاهده می‌شود، نتیجه بدست آمده دارای آشفتگی بیشتری نسبت به پوسته استوانه‌ای است.



شکل ۱۱-۶: پوسته هرمی و بارگذاری آن [۱۶]



شکل ۶-۱۲: شکل نهایی پوسته هرمی پس از بهینه‌سازی [۱۶]

در نتایج بدست آمده توسط اویسال و همکارانش، بهبود نسبی نسبت به سایر مسائل که در آنها از مختصات به عنوان متغیر طراحی استفاده شده است، حاصل شده و علت این موضوع هم این است که مختصات تمام نقاط در بهینه‌سازی وارد نشده است. این امر موجب می‌شود که اولاً تعداد متغیرهای طراحی کاهش یابد و ثانیاً با درون‌یابی که برای بدست آوردن مختصات جدید بر روی نقاطی که متغیر طراحی نیستند انجام می‌شود، پیوستگی سازه پس از بهینه‌سازی اندکی نسبت به مسائلی که قبل حل شد بهبود می‌یابد و موجب رسیدن به جواب بهتری می‌شود.

در این رساله هم که از مولفه Z هر گره به عنوان متغیر طراحی استفاده شد، نتایجی غیرقابل استفاده بدست آمد که دلایل آن در بالا ذکر شده است. در واقع به عنوان نتیجه‌های از مبحث بالا می‌توان ذکر کرد که این نوع انتخاب متغیرهای طراحی در سازدهای پوسته‌ای نیز انتخاب مناسبی نخواهد بود و باید از روش‌های دیگری برای تغییر مرزها و شکل پوسته برای رسیدن به جواب بهینه استفاده کرد.

دشواری‌های موجود در انتخاب مختصات نقاط گرهی به عنوان متغیرهای طراحی، پژوهشگران را بران داشت که روش‌های دیگری را برای نمایش شکل ناحیه مرزی سازه در پیش گیرند. به عنوان مثال باویکاتی^۱ و راماکریشنان^۲ برای نمایش شکل سازه از یک چندجمله‌ای استفاده کردند که ضرائب این

^۱ Bhavikatti
^۲ Ramakrishnan

چندجمله‌ای همان متغیرهای طراحی بودند [۱۵]. ریکتس^۱ و زینکویچ برای نمایش یک سد قوسی از دو چندجمله‌ای یکی برای بیان شکل میان صفحه و دیگری برای بیان تغییرات ضخامت در امتداد میان صفحه استفاده کردند. این نوع انتخاب تعداد متغیرهای طراحی را بسیار کاهش میدهد، ولی نیاز به شناخت کلی از شکل بهینه سازه دارد و انتخاب چندجمله‌ای یا هر تابع شکلی که سازه را مدل می‌کند، بسیار مهم و اساسی خواهدبود.

نظریه کلی تر در این مورد این است که مرزهای سازه بوسیله یک ترکیب خطی از توابع شکل تعریف شوند که ضرائب این ترکیبها و توابع شکل به عنوان متغیرهای استفاده شوند.

در این رساله از این روش نیز برای بهینه‌سازی شکل سازدهای پوسته‌ای استفاده شده است. همانطور که در بخش ۴ شرح داده شد، برای نمایش سطح پوسته‌های استوانه‌ای مدل شده در این رساله از دو نوع تابع شکل استفاده می‌شود. به عنوان مثال در یک حالت می‌توان در جهت x از توابع مثلثاتی و در جهت y از توابع چندجمله‌ای یا توابع نمایی یا لگاریتمی استفاده کرد که ترکیب آنها را می‌توان به صورت حاصل ضرب آنها بیان کرد. البته نحوه ترکیب تابع شکل بسته به نوع آنها می‌تواند یک ترکیب خطی نیز باشد.

به عنوان مثال برای بهینه‌سازی سازه شکل (۲-۶) که تحت اثر دو بار قائم P در دو راس خود قرار گرفته است. می‌توان از رابطه زیر برای مدل کردن سازه استفاده کرد:


$$Z(x, y) = (ay^2 - by + c) \sin \frac{\pi x}{l} \quad (27-6)$$

در ترکیب غیرخطی بالا، a و b و c همان متغیرهای طراحی هستند و l طول پوسته در جهت x است. از آنجاکه به دلیل تقارن مولفه Z در دو راس پس از بهینه‌سازی نیز باید با هم برابر باشند، یک قید

^۱ Ricketts

نیز به مساله اضافه می‌شود و تعداد متغیرهای طراحی به ۲ کاهش می‌یابد و معادله قید تساوی به

صورت زیر می‌شود:




شکل ۱۳-۶: تصویر پوسته استوانه‌ای

$$\begin{aligned}
 Z(A) &= Z(B) \\
 \Rightarrow (c) \sin \frac{\pi \frac{l_2}{l}}{l} &= (ah^2 + bh + c) \sin \frac{\pi \frac{l_2}{l}}{l} \\
 \Rightarrow ah^2 + bh &= 0 \quad \Rightarrow \quad b = -ah
 \end{aligned} \tag{۲۸-۶}$$

مشاهده می‌شود که با اعمال قید تساوی، تعداد متغیرهای برای بهینه‌سازی شکل پوسته استوانه‌ای به ۲ می‌رسد که در مقایسه با حالتی که در همین مساله از مولفه Z به عنوان متغیر طراحی استفاده گردید و ۷۷ متغیر طراحی وجود داشت، قابل مقایسه نیست.

۱۴-۶-بهینه‌سازی پوسته استوانه‌ای با استفاده از روش ضرائب معادلات


در این بخش همان پوسته‌ای که در بخش ۱۲-۶ با استفاده از متغیرهای طراحی مختصاتی بهینه شده بود را با استفاده از روش ضرائب معادلات بهینه شده است و شکل بدست آمده از روش SQP پس از ۶ سیکل بهینه‌سازی در شکل (۱۴-۶) آورده شده است.



شکل ۶-۱۴: پوسته استوانه‌ای پس از بینه‌سازی بوسیله روش ضرائب معادلات و روش SQP


مشاهده می‌شود که شکل حاصل از این روش بسیار قابل قبول و منطقی است و با جواب‌هایی که از روش مختصاتی بدست آمد، قابل مقایسه نیست. در شکل (۱۵-۶)، شکل حاصل از روش SLP پس از ۱۸ سیکل آورده شده است. ملاحظه می‌شود که نتیجه بدست آمده از این دو روش نزدیک به هم است و که موضوع در مثالهای بخش ۱۲-۶ به چشم نمی‌خورد.

با مقایسه نتایج بدست آمده از دو روش SLP و SQP استنباط می‌شود که روش SQP دارای نتایج بهتری نسبت به SLP است و این نتایج معمولاً در تعداد سیکل‌های کمتری بدست می‌آید که یکی از دلایل آن را می‌توان استفاده از دو جمله از بسط تیلور تابع هدف در روش SQP برشمرد در حالی که در روش SLP تنها از جمله خطی اول بسط تیلور تابع هدف استفاده می‌شود. برای اطلاعات بیشتر در این مورد می‌توان به مراجع [۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲] مراجعه کرد.




شکل ۶-۱۵: پوسته استوانه‌ای پس از بهینه‌سازی بوسیله روش ضرائب معادلات و روش SLP

تعییرات تابع هدف برای این پوسته در روش‌های SQP و SLP بترتیب در شکل‌های (۱۶-۶) و (۱۷) آورده شده است.




شکل ۶-۱۶: تعییرات تابع هدف در روش SQP




شکل ۶-۱۷: تغییرات تابع هدف در روش SLP

اگر پوسته بالا را برای حالتی که تحت یک بار قائم در یکی از دو راس خود قرار دارد، بهینه شود، اشکال (۱۸-۶) و (۱۹-۶) بترتیب از روش SLP و SQP برای حالت بهینه سازه بدست می‌آید.



شکل ۶-۱۸: شکل بهینه پوسته استوانه‌ای با یک بار قائم در یکی از رئوس خود با استفاده از روش فرآیند معادلات و SQP

شکل بهینه سازه از روش SQP پس از انجام ۱۳۰ سیکل به صورت شکل (۱۸-۶) بدست آمد.



شکل ۶-۱۹: شکل بهینه پوسته استوانه‌ای با یک بار قانه در یکی از رنوس خود با استفاده از روش ضرائب معادلات و SLP

شکل بهینه سازه از روش SLP پس از انجام ۵۰۰ سیکل به صورت شکل (۱۹-۶) بدست آمد. مشاهده می‌شود که سرعت همگرایی روش SLP بسیار بیشتر از روش SQP است. توجه شود که در مساله اخیر تعداد متغیرهای طراحی ۳ است.

فصل هفتم

فرکانس طبیعی سازه‌های پوسته‌ای

۱-۷ - مقدمه

تحلیل دینامیکی در پوسته‌ها یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل پوسته‌هاست. در واقع تمام مسائل شرح داده شده در فصل‌های ۱۰ و ۱۳^۴ را می‌توان به عنوان مقدمه‌ای برای تحلیل دینامیکی در نظر گرفت. سازه‌های پوسته‌ای و رایج پراهمیت همانند سفچهای سازه‌های صنعتی، مخازن نگهداری آب و مواد سوختی، سیلوها و بدنه هواپیماها اکثرا تحت اثر بارهای دینامیکی قرار دارند و تحلیل دینامیکی چنین سازه‌هایی بسیار مورد توجه قرار دارد.

یکی از مهمترین بخش‌های تحلیل دینامیکی محاسبه فرکانس‌های طبیعی^۱ سازه است که در تمام محاسبات مربوط به تغییرشکلها، تنشها و کرنشها یکی از عوامل تعیین کننده است. فرکانس طبیعی یکی از خواص سازه‌ای است که به شرایط بارگذاری و مرزی سازه بستگی ندارد. در واقع می‌توان گفت فرکانس طبیعی برای سازه‌ای با هر نوع بارگذاری و شرایط مرزی یکسان است و تنها تابع سختی و جرم سازه است.

در این فصل به محاسبه فرکانس‌های طبیعی سازه‌های پوسته‌ای پرداخته خواهد شد. تحلیل دینامیکی یک پوسته تحت اثر ابرگذاری دینامیکی جزء مباحث این فصل نخواهد بود.

¹ natural frequency of vibration

۲-۷- معادله حرکت دینامیکی

در مسائل دینامیکی تمامی پارامترهای تغییرشکل، سرعت، تنش، کرنس و بارگذاری تابعی از زمان هستند. روشی که نشان دهنده معادلات اجزای محدود یک مسئله دینامیکی باشد را می‌توان در گامهای زیر بیان کرد:

گام ۱: سازه به تعداد E المان محدود تقسیم بندی می‌شود.

گام ۲: تغییر مکان المان e به صورت زیر فرض می‌شود:

$$\vec{U}(x, y, z, t) = \begin{Bmatrix} u(x, y, z, t) \\ v(x, y, z, t) \\ w(x, y, z, t) \end{Bmatrix} = [N(x, y, z)] \vec{\vec{Q}}^{(e)}(t) \quad (1-7)$$

که \vec{U} بردار تغییر مکان، $[N]$ ماتریس توابع شکل و $\vec{\vec{Q}}^{(e)}$ بردار تغییر مکانهای گرهی است که همگی تابعی از زمان t می‌باشند.

گام ۳: مشخصات المان همانند سختی، جرم و بارهای واردہ بر هر المان تعیین می‌شود.

ار معادله (۱-۷) می‌توان کرنشها را به صورت زیر نوشت:

$$\vec{\varepsilon} = [B] \vec{q}^{(e)} \quad (2-7)$$

و تنشها را نیز می‌توان به همین شکل نوشت:

$$\vec{\sigma} = [D] \vec{\varepsilon} = [D] [B] \vec{Q}^{(e)} \quad (3-7)$$

با مشتق گیری از رابطه (۱-۷) نسبت به زمان، رابطه سرعت همانند زیر می‌شود:

$$\dot{\vec{U}}(x, y, z, t) = [N(x, y, z)] \dot{\vec{\vec{Q}}}^{(e)}(t) \quad (4-7)$$

که $\dot{\underline{Q}}^{(e)}$ بردار سرعت گرهی است. برای بدست آوردن معادلات حرکت دینامیکی سازه می‌توان از یکی از دو روش معادلات لاغرانژ^۱ یا قانون همیلتون^۲ استفاده کرد. معادلات لاغرانژ با استفاده از رابطه زیر بدست می‌آیند:

$$\frac{d}{dt} \left\{ \frac{\partial L}{\partial \dot{Q}} \right\} - \left\{ \frac{\partial L}{\partial Q} \right\} + \left\{ \frac{\partial R}{\partial \dot{Q}} \right\} = \{0\} \quad (5-7)$$

که

$$L = T - \pi_p \quad (6-7)$$

تابع لاغرانژ نامیده می‌شود. T انرژی جنبشی، π انرژی پتانسیل، R تابع اتلاف انرژی^۳ یا میرایی، Q تغییرمکانهای گرهی و \dot{Q} سرعت گرهی است. انرژی جنبشی و پتانسیل المان e می‌تواند به این صورت بیان شود:

$$T^{(e)} = \frac{1}{2} \iiint_{V^{(e)}} \rho \dot{\underline{U}}^T \dot{\underline{U}} \, dV \quad (7-7)$$

و

$$\pi_p = \frac{1}{2} \iiint_{V^{(e)}} \bar{\varepsilon}^T \bar{\sigma} \, dV - \iint_{S_1^{(e)}} \bar{\underline{U}}^T \bar{\Phi} \, dS_1 - \iiint_{V^{(e)}} \bar{\underline{U}}^T \bar{\phi} \, dV \quad (8-7)$$

که $V^{(e)}$ حجم المان، ρ چگالی المان و $\dot{\underline{U}}$ بردار سرعت المان است. با این فرض که نیروهای تلف کننده انرژی متناسب با سرعت‌های نسبی هستند، تابع اتلاف انرژی یا میرایی برای المان e می‌شود:

$$R^{(e)} = \frac{1}{2} \iiint_{V^{(e)}} \mu \dot{\underline{U}}^T \dot{\underline{U}} \, dV \quad (9-7)$$

^۱ Lagrange equations^۲ Hamilton's principle^۳ dissipation function

که μ ضریب میرایی^۱ است. در معادلات (۷-۷) تا (۷-۹)، انتگرال حجم بر روی حجم المان صورت می‌گیرد و در معادله (۷-۸) انتگرال سطح بر روی آن بخش از سطح المان گرفته می‌شود که تحت اثر نیروهای معین قرار دارند.

با استفاده از معادلات (۱-۷) تا (۷-۳) روابط T و π_p و R را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$T = \sum_{e=1}^E T^{(e)} = \frac{1}{2} \dot{\bar{\mathbf{Q}}}^T \left[\sum_{e=1}^E \iiint_{V^{(e)}} \rho [N]^T [N] dV \right] \dot{\bar{\mathbf{Q}}} \quad (10-7)$$

$$\begin{aligned} \pi_p &= \sum_{e=1}^E \pi_p^{(e)} = \frac{1}{2} \bar{\mathbf{Q}}^T \left[\sum_{e=1}^E \iiint_{V^{(e)}} [B]^T [D] [B] dV \right] \bar{\mathbf{Q}} \\ &\quad - \bar{\mathbf{Q}}^T \left(\sum_{e=1}^E \iint_{S_1^{(e)}} [N]^T \bar{\Phi} dS_1 + \iiint_{V^{(e)}} [N]^T \bar{\phi} dV \right) - \bar{\mathbf{Q}}^T \bar{\mathbf{P}}_s(t) \end{aligned} \quad (11-7)$$

$$R = \sum_{e=1}^E R^{(e)} = \frac{1}{2} \dot{\bar{\mathbf{Q}}}^T \left[\sum_{e=1}^E \iiint_{V^{(e)}} \mu [N]^T [N] dV \right] \dot{\bar{\mathbf{Q}}} \quad (12-7)$$

که $\bar{\mathbf{Q}}$ بردار تغییرمکان کلی، $\dot{\bar{\mathbf{Q}}}$ بردار سرعت کلی و $\bar{\mathbf{P}}_s$ بردار بارهای مرکز گرهی در سازه است. با توجه با انتگرال‌های بالا می‌توان روابط زیر را نوشت:

$$[M^{(e)}] = element\ mass\ matrix = \iiint_{V^{(e)}} \rho [N]^T [N] dV \quad (13-7)$$

$$[K^{(e)}] = element\ stiffness\ matrix = \iiint_{V^{(e)}} [B]^T [D] [B] dV \quad (14-7)$$

$$[C^{(e)}] = element\ damping\ matrix = \iiint_{V^{(e)}} \mu [N]^T [N] dV \quad (15-7)$$

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{P}}_s^{(e)} &= vector\ of\ element\ nodal\ forces\ produced\ by\ surface\ forces \\ &= \iint_{S_1^{(e)}} [N]^T \bar{\Phi} dS_1 \end{aligned} \quad (16-7)$$

^۱ damping coefficient

$$\vec{P}_b^{(e)} = \text{vector of element nodal forces produced by body forces}$$

$$= \iiint_{V_e} [N]^T \bar{\phi} dV \quad (17-7)$$

گام ۴: بردارها و ماتریس‌های سازه اس梅ل می‌شوند و معادلات حرکت کلی سیستم بدست می‌آید.

معادلات (۱۰-۷) تا (۱۲-۷) را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$T = \frac{1}{2} \dot{\bar{Q}}^T [\mathbf{M}] \dot{\bar{Q}} \quad (18-7)$$

$$\pi_p = \frac{1}{2} \dot{\bar{Q}}^T [\mathbf{K}] \dot{\bar{Q}} \bar{P} \quad (19-7)$$

$$R = \frac{1}{2} \dot{\bar{Q}}^T [\mathbf{C}] \dot{\bar{Q}} \quad (20-7)$$

که در این روابط

$$\sum_{e=1}^E [\mathbf{M}^{(e)}] : \text{ماتریس جرم کل سازه است و برابر است با:}$$

$$\sum_{e=1}^E [\mathbf{K}^{(e)}] : \text{ماتریس جرم کل سازه است و برابر است با:}$$

$$\sum_{e=1}^E [\mathbf{C}^{(e)}] : \text{ماتریس جرم کل سازه است و برابر است با:}$$

$$\sum_{e=1}^E (P_i^{(e)}(t) + P_b^{(e)}(t)) + \bar{P}_c(t) : \text{بردار بارگذاری کل سازه است و برابر است با: } \bar{P}(t)$$

با قرار دادن معادلات (۱۸-۷) تا (۲۰-۷) در معادله (۵-۷) می‌توان معادله حرکت دینامیکی سازه را به

صورت زیر نوشت:

$$[\mathbf{M}] \ddot{\bar{Q}}(t) + [\mathbf{C}] \dot{\bar{Q}}(t) + [\mathbf{K}] \bar{Q}(t) = \bar{P}(t) \quad (21-7)$$

که $\ddot{\bar{Q}}$ بردار شتاب‌های گرهی در سیستم کلی است. اگر از میرایی صرفنظر شود، معادلات حرکت به

صورت زیر می‌شود:

۴-۷- ماتریس جرم سازگار در دستگاه مختصات کلی

برای کاهش حجم محاسبات ابتدا ماتریس جرم سازگار برای هر المان در حالت اسمبل نشده بدست می‌آید و سپس به دستگاه مختصات کلی انتخاب شده برای سازه تبدیل می‌شود. اگر $\dot{\bar{q}}^{(e)}$ و $m^{(e)}$ باشند، آن‌زی جنبشی حرکت المان را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

$$T = \frac{1}{2} \dot{\bar{q}}^{(e)T} [m^{(e)}] \dot{\bar{q}}^{(e)} \quad (23-7)$$

اگر تغییرمکان‌های گرهی و سرعت‌های گرهی المان در مختصات کلی $\dot{\bar{Q}}^{(e)}$ و $\dot{\bar{Q}}^{(e)}$ باشد، می‌توان از روابط تبدیل زیر استفاده کرد:

$$\dot{\bar{q}}^{(e)} = [\lambda] \dot{\bar{Q}}^{(e)} \quad (24-7)$$

و

$$\dot{\bar{q}}^{(e)} = [\lambda] \dot{\bar{Q}}^{(e)} \quad (25-7)$$

با جایگزینی (25-7) در (23-7) می‌توان نوشت:

$$T = \frac{1}{2} \dot{\bar{Q}}^{(e)T} [\lambda]^T [m^{(e)}] [\lambda] \dot{\bar{Q}}^{(e)} \quad (26-7)$$

با توجه به اینکه $[M^{(e)}]$ ماتریس جرم المان در مختصات کلی است، آن‌زی جنبشی حرکت المان را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$\mathbf{T} = \frac{1}{2} \dot{\bar{Q}}^{(e)T} [\lambda]^T [M^{(e)}] [\lambda] \dot{\bar{Q}}^{(e)} \quad (27-7)$$

از آنجاییکه آن‌زی جنبشی یک کمیت اسکالر است، پس باید مستقل از دستگاه مختصات انتخاب شده باشد. از برابر هم قرار دادن روابط (26-7) و (27-7)، می‌توان ماتریس جرم سازگار المان در دستگاه مختصات کلی را به صورت زیر نوشت:

$$[M^{(e)}] = [\lambda]^T [m^{(e)}] [\lambda] \quad (28-7)$$

توجه شود که این رابطه تبدیل بسیار شبیه رابطه تبدیلی است که برای محاسبه ماتریس سختی المان در دستگاه مختصات کلی استفاده می‌شود.

۷-۵- تحلیل ارتعاش آزاد

اگر هر سازه ارجاعی را با استفاده از یک روش مناسب در لحظه اولیه $t=0$ تحت اثر یک تحریک لحظه‌ای قرار دهیم، این سازه به صورت تناوبی نوسان خواهد کرد. این حرکت نوسانی یکی از خصوصیات سازه است و به توزیع جرم و سختی در سازه بستگی دارد. اگر میرایی در نظر گرفته شود، حداچر دامنه نوسان کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی دیگر اگر از میرایی صرفنظر شود، حرکت نوسانی تا بینهایت دادمه پیدا خواهد کرد و دامنه تویان آن بستگی به اندازه تحریک‌ها و تغییر مکانهای اعمال شده دارد. حرکت نوسانی در یک فرکانس معین که به آن فرکانس طبیعی یا مقدار مشخصه می‌گویند، رخ می‌دهد و منتج به دسته‌ای از تغییرشکل‌ها می‌شود که به آنها مودهای ارتعاش یا مودهای مشخصه می‌گویند [۱۷]. مطالعه ارتعاش آزاد در محاسبه پاسخ ارجاعی سازه بسیار مهم است.

با این فرض که بردار نیروهای خارجی \bar{P} ، صفر باشد، تغییر مکانها از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\bar{Q} = \underline{\bar{Q}} \cdot e^{i\omega t} \quad (29-7)$$

می‌توان معادله ارتعاش آزاد را به صورت زیر نوشت:

$$[[K] - \omega^2 [M]] \underline{\bar{Q}} = \bar{0} \quad (30-7)$$

که $\underline{\bar{Q}}$ نشان دهنده دامنه تغییر مکانهای \bar{Q} و ω فرکانس طبیعی ارتعاش می‌باشد. معادله (۳۰-۷) به این دلیل که هیچ‌کدام از ماتریس‌های $[K]$ و $[M]$ اتباعی از فرکانس دورانی نیستند، یک مساله مقدار

مشخصه جبری خطی است و بشرطی که دترمینان ضرائب ماتریس $\left(\left[K\right] - \omega^2[M]\right)$ برابر صفر باشد،

یک جواب غیرصفر برای \bar{Q} خواهد داشت:


$$\left[\left[K\right] - \omega^2[M]\right] = 0 \quad (31-7)$$

در حالت کلی هیچ‌کدام از مقادیر ویژه معادله (31-7) با هم برابر نیستند و بنابراین سازه دارای n فرکانس طبیعی مختلف خواهد بود. تنها برای همین فرکانس‌های طبیعی، معادله (30-7) برای \bar{Q} دارای جواب غیر صفر است.


۶-۶-مثال‌های عددی

فرکانس‌های طبیعی ارتعاش برای سازه‌هایی همانند سازه‌های نشان داده شده در بخش ۳-۵ محاسبه شده است که تطابق بسیار مناسبی با نمونه‌های حل شده و جواب بدست آمده در برنامه SAP2000 دارد. فرکانس طبیعی بدست آمده دقیقاً با نتایج حاصله از نرم‌افزار SAP2000 یکسان است و نتایج بدست آمده برای دو مثال دیگر دارای خطای حدود ۱٪ نسبت به نتایج نرم‌افزار SAP200 است که دلیل آن اختلاف در مشبندی مورد استفاده در این مدل‌هاست.


از آنجاکه فرکانس طبیعی به سختی و جرم سازه بستگی دارد، پس با تغییر این دو پارامتر قطعاً فرکانس‌های طبیعی هم تغییر خواهند کرد. در شکل‌های زیر نمودار تغییرات فرکانس طبیعی به ازای تغییر ضخامت پوسته ترسیم شده است. توجه شود که با تغییر ضخامت پوسته هر دو ویژگی سختی و جرم در المان‌ها به صورت همزمان تغییر می‌کند.



شکل ۷-۱: نمودار فرکانس-ضخامت برای صفحه مریعی



شکل ۷-۲: نمودار فرکانس-ضخامت برای پوسته استوانه‌ای



شکل ۷-۳: نمودار فرکانس ضخامت برای پوسته کروی

همانطور که در شکل‌های (۱-۷) تا (۳-۷) مشاهده می‌شود، با افزایش ضخامت و در بی‌آن با افزایش سختی و جرم سازه، فرکانس طبیعی ارتعاش افزایش پیدا می‌کند و به نظر می‌رسد این تغییرات تقریباً به صورت خطی است.

فصل هشتم

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

- با افزودن مودهای تغییرشکلی ناسازگار در المان و درجه آزادی چرخشی در هر گره، از سخت‌شدگی رفتار خمثی المان جلوگیری شده است و رفتار خمثی آن به شکل مناسبی مدل می‌شود.
- استفاده از مودهای تغییرشکلی ناسازگار موجب ارضاشدن آزمون‌های قطعه در المان ویلسون می‌شود و به همین دلیل پایداری و همگرایی حل تضمین می‌شود.
- انمان ناسازگار ویلسون به دلیل استفاده از درجه آزادی چرخشی در هر گره، قابلیت مدل-سازی تقاطع سطوح پیچیده پوسته‌ای و سازگاری با سایر المان‌ها را دارد می‌باشد.
- توابع شکل استفاده شده برای چهار گرد گوشه‌ای در این المان، خطی می‌باشد که این امر موجب کاهش حجم محاسبات، فرمول‌بندی ساده‌تر و راحت‌تر شدن انتگرال‌گیری عددی در محاسبه ماتریس سختی المان شود که همه این مزایا در حالی بوجود می‌آید که نتایج نهایی تحلیل دارای دقت بسیار مناسبی می‌باشد.
- با استفاده از تئوری خمش کیرشهف در این المان برای مدل کردن رفتار خمثی پوسته، پدیده قفل‌شدگی بررسی مشاهده نمی‌شود.
- استفاده از مختصات به عنوان متغیر طراحی در پروسه بهینه‌سازی سازه‌های پوسته‌ای، منجر به نتایج غیرکاربردی می‌شود که از دلایل آن می‌توان عدم پیوستگی شبکه در مشن-بندی و تعداد زیاد متغیرهای طراحی را نام برد. این نتیجه سال‌های قبل توسط پژوهشگران مطرحی همچون هافتسکا برای صفحات بدست آمده بود.
- مدل اجزای محدود در حین بهینه‌سازی در حالتی که از مختصات به عنوان متغیر طراحی استفاده می‌شود، در ارای شکستگی‌های زیاد و ناپیوستگی شبکه در شبکه اجزای محدود می‌شود که این امر موجب بدست آمدن نتایج غیرمنطقی برای تحلیل اجزای محدود و در نهایت بهینه‌سازی می‌شود.

- استفاده از ضرائب معادلات سطح به عنوان متغیرهای طراحی، مشکلاتی ناشی از انتخاب مختصات به عنوان متغیر طراحی را ندارد و موجب رسیدن به طرح‌های مطلوب و بهینه و قابل انتظار می‌شود.
- مشکل استفاده از ضرائب معادلات به عنوان متغیرهای طراحی، اینست که باید اطلاعاتی از شکل تفریبی حالت بهینه سازه داشت و اگر چنین اطلاعاتی در دست نباشد، جواب نهایی بسیار تحت تاثیر تابع شکل انتخاب شده خواهد بود.
- روش SQP دارای سرعت همگرایی بسیار بیشتری نسبت به روش SLP می‌باشد و گاهی اوقات حتی نتایج بهتری بدست می‌دهد و دلیل آن هم استفاده از جملات درجه دوم بسط تیلور تابع هدف می‌باشد که این جملات در روش SLP جایی ندارند.

۳-۸ - چشم‌انداز آینده

با توجه به مطالبی که در ۶ فصل این رساله ارائه گردید، می‌توان در زمینه‌های زیر این رساله را ادامه داد:

- بهینه‌سازی همزمان شکل و ضخامت سازه‌های پوسته‌ای
- بهینه‌سازی شکل سازه‌های پوسته‌ای با استفاده از قیود فرکانسی
- بهینه‌سازی همزمان محدوده فرکانسی و شکل سازه‌های پوسته‌ای
- بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های پوسته‌ای با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی ریاضی
- بهینه‌سازی توپولوژی و شکل سازه‌های پوسته‌ای با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی ریاضی
- استفاده از مشبندی سازمان نیافته برای بهینه‌سازی سازه‌های پوسته‌ای

- استفاده از اسپلاین‌ها^۱ برای مدل‌سازی مرزهای سازه‌ای
- استفاده از NURBS برای مدل‌سازی مرزهای سازه‌ای
- بهینه‌سازی با استفاده از سایر روش‌های بهینه‌سازی همانند MMA و CONLIN

^۱ Spline

فهرست منابع

- [1] Zienkiewics, O. C., R. L. Taylor: *The Finite Element Method*, Vol. 1: *The Basis*, Butterwoth-Hienemann, Barcelona, 2000.
- [2] Wilson, E. L.: *Three-Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures*, Computers and Structures, California, 2002.
- [3] Zienkiewics, O. C., R. L. Taylor: *The Finite Element Method*. Vol. 1: *Basic Formulation and Linear Problems*, McGraw-Hill, 1989.
- [4] Taiebat, H. H., J. P. Carter: *Three-Dimensional Non-Conforming Elements*, Research Report No. r808, University of Sydney, 2001.
- [5] Wilson, E. L., A. Ibrahimbegovic: *Use of Incompatible Displacement Methods for the Calculation of Element Stiffness and Stresses*, Finite Element Analysis and Design 7(1990) 229-241, Elsevier.
- [6] Ibrahimbegovic, A., E. L. Wilson: *A Unified Formulation for Triangular and Quadrilateral Flat Shell Elements With Six Nodal Degree of Freedom*, Communications in Applied Numerical Methods, Vol. 7, 1-9(1991).
- [7] Wu, C. C., M. G. Huang, T. H. H. Pian: *Consistency Condition and Convergence Criteria of Incompatible Elements: General Formulation of Incompatible Functions and its Application*, Comp & Struc, Vol. 27 (639-644), 1987.
- [8] Reddy, J. N.: *An Introduction to the Finite Element Method*, McGraw-Hill, Singapore, 1993
- [9] Fletcher, R.: *Practical Methods of Optimization*, John Wiley & Sons, Great Britain, 2001
- [10] Kirsch, U.: *Structural Optimization*, Springer, 1991
- [11] Arora, J. S., Q. Wang: *Review of Formulation for Structural and Mechanical System Optimization*, Review Article, Struct Multidisc Optim (2005)30: 251-272.
- [12] Vanderplaats, G. N.: *Design Optimization Tools*, Users Manual, Vanderplaats Research & Development, Inc, Colorado Springs, 1999.
- [13] Hassani, B., E. Hinton: *Homogenization and Structural Topology Optimization*, Springer. 1999.

- [14] Ozakca, M.: *Analysis and Optimal Design of Structures with Adaptivity*, PhD Thesis, Civil Engineering University of Swansea, UK, 1993.
- [15] Haftka, R. T., R. V. Grandhi: *Structural Shape Optimization – A Survey*, Computers Methods in Applied Mechanics and Engineering 57(1986) 91-106.
- [16] Uysal, H., R. Gul, U. Uzman: *Optimum Shape Design of Shell Structures*, Engineering Structures 29(2007) 80-87.
- [17] Rao, S. S.: *The Finite Element Method in Engineering*, Elsevier, USA, 2005.


پیوست الف

محاسبه تغییر شکل های برشی

الف-۱- محاسبه تغییرمکانهای المان با تغییرشکل‌های برشی

در این پیوست روابطی برای محاسبه تغییرمکانهای یک المان صفحه‌ای ارائه می‌شود که خود این روابط با استفاده از اثر تغییرشکل‌های قائم برشی بدست می‌آیند. این معادلات بر اساس تغییرمکانهای درجه سوم^۱ محاسبه شده که برای یک تیر با سطح مقطع ثابت که فقط تحت اثر بارهای انتهایی قرار گرفته است، بدست آمدند.

برای وارد کردن اثر تغییرشکل‌های برشی در المان صفحه‌ای، نیاز است که تغییرشکل‌های برشی در امتداد لبه‌های المان حفظ باشد. یک راه ساده برای نمایش این فرضیه این است که لبه یک المان صفحه‌ای به عنوان یک تیر عمیق در نظر بگیریم [۲] :



شکل الف-۱: المان تیر با تغییرشکل‌های برشی [۲]

^۱ Cubic displacements

می‌توان فرضیات زیر را در نظر گرفت :

- ابتدا تغییرمکان افقی ناشی از خمش، می‌تواند بر حسب جملاتی از مقادیر میانگین دوران، θ ،

با استفاده از رابطه زیر تعیین می‌شود :

$$u = -z\theta \quad (\text{الف-}1)$$

که Z فاصله از محور خنثی است.

- دوم، دوران میانگین از رابطه زیر بدست می‌آید :

$$\theta = N_1\theta_1 + N_2\theta_2 + N_3\Delta\theta \quad (\text{الف-}2)$$

معادله زیر را برای تغییرمکانهای عمودی W خواهیم داشت :

$$w = N_1w_1 + N_2w_2 + N_3\beta_1 + N_4\beta_2 \quad (\text{الف-}3)$$

که :

$$N_1 = \frac{1-s}{2}, \quad N_2 = \frac{1+s}{2}, \quad N_3 = 1-s^2, \quad N_4 = s(1-s^2) \quad (\text{الف-}4)$$

توجه شود که جمله $(1-s^2)\Delta\theta$ ، دوران نسبی نسبت به یک تابع خطی است. بنابراین یک دوران

سلسله‌مراتبی نسبت به دوران وسط المان است.

واضح است که متغیر کلی X با استفاده از رابطه زیر به مختصات محلی s تبدیل می‌شود :

$$x = \frac{L}{2}s, \quad \hat{x} = \frac{L}{2}\partial s \quad (\text{الف-}5)$$

- سوم، تعریف الاستیسیته کرنش برشی موثر^۱ عبارتست از [ref-۴] :

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial z}, \quad \text{hence} \quad , \quad \gamma_{xz} = \frac{\hat{w}}{\hat{x}} - \theta \quad (\text{الف-}6)$$

^۱ Effective shear strain

به دلیل اینکه $\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{L}{2} \frac{\partial w}{\partial s}$ ، برای کرنش برشی خواهیم داشت :

$$\gamma_{xz} = \frac{1}{l} (w_j - w_i) - \frac{4}{l} s \beta_1 + \frac{2}{l} (1 - 3s^2) \beta_2 - \frac{1-s}{2} \theta_i - \frac{1+s}{2} \theta_j - (1 - s^2) \alpha \quad (\text{الف-7})$$

اگر عبارات خطی پارabolیک را برابر صفر قرار دهیم، معادلات زیر بدست می‌آید :

$$\beta_1 = \frac{l}{8} (\theta_i - \theta_j) \quad (\text{الف-8})$$

$$\beta_2 = \frac{l}{6} \Delta \theta \quad (\text{الف-9})$$

پس تغییرمکانهای نرمال می‌تواند به صورت زیر نوشته شود :

$$w = N_1 w_i + N_2 w_j + N_3 \frac{l}{8} (\theta_i - \theta_j) + N_4 \frac{l}{6} \Delta \theta \quad (\text{الف-10})$$

همچنین کرنش برشی موثر در امتداد طول لبه ثابت است و با استفاده از رابطه زیر بدست می‌آید :

$$\gamma_{xz} = \frac{1}{l} (w_j - w_i) - \frac{1}{2} (\theta_i + \theta_j) - \frac{2}{3} \Delta \theta \quad (\text{الف-11})$$

حال کرنشهای خمشی و نرمال برای المان می‌تواند از رابطه زیر محاسبه شود :

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{2z}{l} \frac{\partial \theta}{\partial s} = \frac{z}{l} [\theta_i - \theta_j + 4s \Delta \theta] \quad (\text{الف-12})$$

علاوه، کرنش خمشی ε_x می‌تواند بر حسب مقادیر انحنای ψ نوشته شود :

$$\varepsilon_x = z \psi \quad (\text{الف-13})$$

ییرمکان - تغییرشکل برای یک المان خمشی که دارای تغییرشکلهای برشی است، می‌تواند بصورت

ماتریسی زیر نوشته شود :

$$\begin{bmatrix} \Psi \\ \gamma_{xz} \end{bmatrix} = \frac{1}{l} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 4s \\ -l/2 & -l/2 & -1 & 1 & -2l/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_i \\ \theta_j \\ w_i \\ w_j \\ \Delta\theta \end{bmatrix} \quad or, \quad \mathbf{d} = \mathbf{Bu} \quad (الف-14)$$

رابطه تغییرشکل – نیرو برای المان خمبی به صورت زیر است :

$$\begin{bmatrix} M \\ V \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \int z^2 E dA & 0 \\ 0 & \int \alpha G dA \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Psi \\ \gamma_{xz} \end{bmatrix} \quad or, \quad \sigma f = c d \Delta \quad (الف-15)$$

که E مدول یانگ، G مدول برشی موثر و V کل نیروی برشی موثر بر مقطع است.

با اعمال تئوری انرژی پتانسیل حداقل، ماتریس سختی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$K = \frac{l}{2} \int \mathbf{B}^T \mathbf{C} \mathbf{B} ds \quad (الف-16)$$

برای حذف $\Delta\theta$ از کاهش مرتبه استاتیکی استفاده می‌شود که منجر به تشکیل ماتریس سختی ۴ در ۴ برای المان می‌شود .

الف-۲- مساحت برشی موثر

برای یک تیر همگن مستطیلی با عرض b و عمق d ، توزیع برش در مقطع بصورت زیر خواهد بود :

$$\tau = \left[1 - \left(\frac{2z}{d} \right) \right] \tau_0 \quad (الف-17)$$

که . ۲ مقدار تنش برشی حداکثر در محور خنثی است. با انتگرال‌گیری از تنش برشی در سطح مقطع،

به رابطه زیر می‌رسیم :

$$\tau_0 = \frac{3}{bd} V \quad (\text{الف-۱۸})$$

تنش برشی با استفاده از رابطه زیر بدست می‌آید :

$$\gamma = \frac{1}{G} \left[1 - \left(\frac{2z}{d} \right)^2 \right] \tau_0 \quad (\text{الف-۱۹})$$

انرژی کرنشی داخلی در واحد طول عبارتست از :

$$E_i = \frac{1}{2} \int \gamma \tau dA = \frac{3}{5bdG} V^2 \quad (\text{الف-۲۰})$$

کار خارجی در واحد طول عبارتست از :

$$E_e = \frac{1}{2} V \gamma_{xz} \quad (\text{الف-۲۱})$$

از تساوی انرژی داخلی و خارجی خواهیم داشت :

$$V = \frac{5}{6} G b d \gamma_{xz} \quad (\text{الف-۲۲})$$

بنابراین ضریب کاهش مساحت^۱ خواهد بود :

$$\alpha = \frac{5}{6} \quad (\text{الف-۲۳})$$

^۱ Area reduction factor

برای صفحات و تیرهای غیرهمگن، می‌توان از روش بالا برای محاسبه این ضریب استفاده

کرد.

پیوست ب

انتگرال گیری عددی

ب-۱- انتگرال‌گیری عددی:

بر اساس قواعد سنتی ریاضی، زمانی که انتگرال‌گیری دقیق از یک تابع میسر نباشد باید از انتگرال-گیری عددی استفاده کرد.

برای محاسبه ماتریس سختی المان که بر اساس توابع تقریبی محاسبه می‌شود، استفاده از انتگرال-

گیری عددی باعث می‌شود که نتایج دقیق‌تر باشد و همچنین سرعت همگرایی بالا برود [۲]. در این پیوست روابط انتگرال‌گیری عددی یک، دو و سه بعدی به طور خلاصه شرح داده شده است.

این روابط اغلب به قوانین انتگرال‌گیری عددی^۱ برمی‌گردد. از آنجا که قوانین انتگرال‌گیری کلی هستند، تابعی که از آن انتگرال گرفته می‌شود باید در فاصله ۱-تا ۱ باشد. برای مثال انتگرال یک بعدی زیر را در نظر بگیرید.

$$I = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx \quad (ب-۱)$$

با استفاده از تغییر متغیر^۲ $x = \frac{1}{2}(1-r)x_1 + \frac{1}{2}(1+r)x_2$ می‌توان نوشت:

$$I = J \int_{-1}^1 f(r) dr = J I_r \quad (ب-۲)$$

مشخص است که:

$$dx = (x_2 - x_1) dr = J dr \quad (ب-۳)$$

که همان ژاکوبین تبدیل^۳ است. برای انتگرال‌های دو بعدی و سه بعدی، ژاکوبین اندکی پیچیده‌تر است و به ترتیب متناسب با مساحت و حجم المان است.

^۱Numerical quadrature rules
^۲Jacobian of transformation

ب-۲- انتگرال‌گیری عددی یک بعدی:

برای انتگرال‌گیری از یک تابع یک بعدی، باید آن را به صورت زیر نوشت:

$$I_r = \int_{-1}^1 f(r) dr = \sum_{i=1}^N w_i f(r_i) + w_2 f(r_2) + \dots + w_N f(r_N) \quad (\text{ب-۴})$$

انتگرال در نقاط گوس^۳ r_i و ضرایب وزن گوس^۴ w_i محاسبه می‌شود. نقاط گوس یا در مرکز قرار دارند یا به صورت جفت‌بایی با فاصله و وزن مساوی از مرکز قرار دارند.

یک تابع چند جمله‌ای همانند $f(r_i) = a_0 + a_1 r_i + a_2 r_i^2 + \dots + a_n r_i^n$ برای انتگرال‌گیری در نظر گرفته می‌شود. در نقطه انتگرال‌گیری r_i :

$$f(r_i) = a_0 + a_1 r_i + a_2 r_i^2 + \dots + a_n r_i^n \quad (\text{ب-۵})$$

واضح است که انتگرال جملات شامل توان‌های فرد صفر است. انتگرال‌گیری دقیق از هر کدام از توان‌های چندجمله‌ای منجر به رابطه زیر می‌شود.

$$I_r = \int_{-1}^1 f(r) dr = \sum_n \int_{-1}^1 a_n r^n dr = \sum_n \frac{2an}{n+1} = 2a_0 + \frac{2}{3}a_2 + \frac{2}{5}a_4 + \dots \quad (\text{ب-۶})$$

قانون تک تا سه نقطه‌ای^۵ به صورت زیر نوشتہ می‌شود:

$$I_r = w_\alpha f(-\alpha) + w_0 f(0) + w_\alpha f(\alpha) \quad (\text{ب-۷})$$

بنابراین با توجه به معادلات بالا قانون انتگرال‌گیری تک نقطه‌ای در $r = 0$ رابطه زیر را بدست می‌-

دهد:

$$I_r = w_0 a_0 = 2a_0 \quad or, \quad w_0 = 2 \quad (\text{ب-۸})$$

به همین ترتیب قانون انتگرال‌گیری دو نقطه‌ای در $x = \pm\alpha$ به صورت رابطه زیر می‌شود.

$$I_r = w_\alpha (a_0 + a_1 \alpha + a_2 \alpha^2) + w_\alpha (a_0 - a_1 \alpha + a_2 \alpha^2) = 2a_0 + \frac{2}{3}a_2 \quad (\text{ب-۹})$$

از تساوی ضرایب a_0 و a_2 در معادله بالا رابطه زیر بدست می‌آید:

^۳ Gauss points

^۴ Gauss weighting factor

^۵ One to three points

$$\begin{aligned} 2w_0a_0 &= 2a_0 \quad or, \quad w_\alpha = 1 \\ 2w_0a_2\alpha^2 &= \frac{2}{3}a_2 \quad or, \quad \alpha = \sqrt{\frac{1}{3}} \end{aligned} \quad (ب-10)$$

قانون انتگرال گیری سه نقطه‌ای به صورت زیر می‌باشد:

$$\begin{aligned} I_r &= w_\alpha(a_0 - a_1\alpha + a_2\alpha^2 + a_3\alpha^3 + a_4\alpha^4) + w_0a_0 \\ &+ w_\alpha(a_0 - a_1\alpha + a_2\alpha^2 - a_3\alpha^3 + a_4\alpha^4) = 2a_0 + \frac{2}{3}a_2 + \frac{2}{5}a_4 \end{aligned} \quad (ب-11)$$

از تساوی ضرایب a_0, a_2, a_4 و رابطه زیر بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} 2w_\alpha a_0 + w_0 a_0 &= 2a_0 \quad or, \quad 2w_\alpha + w_0 = 2 \\ 2w_\alpha a_2 \alpha^2 &= \frac{2}{3}a_2 \quad or, \quad \alpha^2 = \frac{1}{3w\alpha} \\ 2w_\alpha a_4 \alpha^4 &= \frac{2}{5}a_4 \quad or, \quad \alpha^4 = \frac{1}{5w\alpha} \end{aligned} \quad (ب-12)$$

از حل این سه معادله روابط زیر بدست می‌آید:

$$w_\alpha = \frac{5}{9}, \quad w_0 = \frac{8}{9}, \quad and \quad \alpha = \sqrt{\frac{3}{5}} \quad (ب-13)$$

توجه شود که جمع توابع وزن برای تمام قوانین انتگرال گیری یک بعدی برابر با ۲ است که در واقع طول بازه ۱-تا ۱ است.

ب-۳- انتگرال گیری عددی در دو بعد:

انتگرال گیری عددی دو بعدی را می‌توان به صورت زیر فرمول‌بندی کرد:

$$I_{rs} = \int_{r_i}^{r_j} \int_{s_i}^{s_j} f(r, s) dr ds = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_i w_j f(i, j) \quad (ب-14)$$

با استفاده از قوانین یک بعدی گوس در هر دو جهت r, s معادله بالا براحتی اثبات می‌شود. انتگرال گیری دو در دو سه به ترتیب نیاز به ۴ و ۹ نقطه انتگرال گیری دارند برای حالت دو بعدی جمع ضرایب وزن $w_{i,j}$ برابر با ۴ خواهد شد.

ب-۳-۱- قانون انتگرال گیری دو بعدی هشت نقطه‌ای:

می‌توان قوانین انتگرال گیری را برای حالت دو بعدی به شکلی تعمیم داد که دقیقی همانند قوانین انتگرال گیری یک بعدی با تعداد نقاط کمتر داشته باشد. در حالت کلی چند جمله‌ای درجه دوم به صورت زیر است:

$$f(r, s) = \sum_{n,m} a_{nm} r^n s^m \quad (\text{ب-۱۵})$$

$$\int_{-1}^1 \int_{-1}^1 a_{nm} r^n s^m dr ds = \frac{4a_{nm}}{(n+1)(m+1)} \quad (\text{ب-۱۶})$$

رابطه بالا در حالتی صادق است که هر دو عدد m و n زوج باشند.

قانون انتگرال گیری دو بعدی N نقطه‌ای می‌تواند به صورت زیر نوشته شود:

$$I = \sum_{i=1}^N w_i f(r_i, s_i) = a_{00} \sum_i w_i + a_{10} \sum_i w_i r_i + a_{01} \sum_i w_i s_i + \\ + a_{11} \sum_i w_i r_i s_i + a_{20} \sum_i w_i r_i^2 + a_{02} \sum_i w_i s_i^2 + \dots + a_{nm} \sum_i w_i r_i^n s_i^m \quad (\text{ب-۱۷})$$

هشت نقطه انتگرال گیری که در شکل (ب-۱) نشان داده شده است را می‌توان با استفاده از رابطه زیر تعریف کرد:


$$I = w_\alpha f(\pm \alpha, \pm \alpha) + w_\beta [f(\pm \beta, 0) + f(0, \pm \beta)] \quad (\text{ب-۱۸})$$

از تساوی ضرایب معادلات بر حسب مجھولات روابط زیر بدست می‌آید:

$$\begin{aligned} a_{00} &: 4w_\alpha + 4w_\beta = 4 \\ a_{02}a_{20} &: 4w_\alpha \alpha^2 + 2w_\beta \beta^2 = 4/3 \\ a_{22} &: 4w_\alpha \alpha^4 = 4/9 \\ a_{04}a_{40} &: 4w_\alpha \alpha^4 + 2w_\beta \beta^4 = 4/5 \end{aligned} \quad (\text{ب-۱۹})$$

با حل این معادلات محل این نقاط و مقادیر وزن آنها همانند زیر بدست می‌آید:

$$\alpha = \sqrt{\frac{7}{9}}, \quad \beta = \sqrt{\frac{7}{15}}, \quad w_\alpha = \frac{9}{49}, \quad w_\beta = \frac{40}{49} \quad (\text{ب-۲۰})$$



$$W_s = \frac{40}{49} = ?$$

$$W_\alpha = 1.0 - W_s$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{1.0}{3\sqrt{W_s}}}$$


$$\beta = \sqrt{\frac{2 - 2\sqrt{W_s}}{3W_s}}$$

شکل ب-۱: قانون انتگرال گیری دو بعدی هشت نقطه‌ای

ب-۲-۳- قانون انتگرال گیری ۵ نقطه‌ای:

این قانون را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$I = w_\alpha f(\pm \alpha, \pm \alpha) + w_\beta f(0, 0) \quad (\text{ب-۲۱})$$



$$W_0 = ?$$

$$W_\alpha = 1.0 - W_0/4$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{1.0}{3W_\alpha}}$$

شکل ب-۲: قانون انتگرال گیری ۵ نقطه‌ای

از تساوی ضرایب معادلات بر حسب مجهولات روابط زیر بدست می‌آید:

$$a_{00} : 4w_\alpha + 4w_\beta = 4 \quad (\text{ب-۲۲})$$

$$a_{02}a_{20} : 4w_\alpha \alpha^2 = 4/3$$

از حل این معادلات روابط زیر بدست می‌آید:

$$w_0 = ? \quad w_\alpha = (4 - w_0)/4 \quad \text{and} \quad \alpha = \sqrt{\frac{1}{w_\alpha}} \quad (\text{ب-۲۳})$$

به عنوان مثال می‌توان نوشت:

$$w = 0.004 \quad w_\alpha = 0.999 \quad \alpha = 0.5776391 \quad (\text{ب-۲۴})$$

به دلیل اینکه قانون انتگرال گیری ۵ نقطه‌ای دارای دقیقت مرتبه سوم برای هر مقدار وزن مرکزی است قانون زیر ممکن است.

$$w_0 = 8/3 \quad w_\alpha = 1/3 \quad \alpha = 1.00 \quad (ب-25)$$

بنابراین نقاط انتگرال گیری در گره میانی و ۴ گره کناری یک المان قرار دارند. از اینرو با استفاده از این قانون در تخمین تنش‌های گرهی، نیازی به تصویر تنش‌ها در نقاط انتگرال گیری نیست [۲]. به همین ترتیبی که تا به حال توضیح داده شد، می‌توان روابط را برای حالت سه‌بعدی نیز تعمیم داد که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به مرجع [۲] در همین رساله مراجعه کنید.

انتخاب روش مناسب برای انتگرال گیری نیازمند تجربه و درک فیزیکی صحیح از تقریبی است که در فرمول‌بندی اجزای محدود مدل، استفاده شده است. بنابراین هر فرد باید مناسب‌ترین روش را برای انتگرال گیری انتخاب کند. خلاصه‌ای از نقاط انتگرال گیری و مفادی وزن‌ها در جدول ب-۱ آمده است.

جدول ب - ۱ : خلاصه‌ای از فواید انتگرال گیری

RULE	Number of Points	Location of Points			Weighting Values		
		α	β	0	w_α	w_β	w_0
One Dimensional-Gauss $I = \int_{-1}^1 f(r) dr$	1	-	-	0	-	-	2
	2	$\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$	-	-	1.0	-	-
	3	$\pm \frac{\sqrt{3}}{5}$	-	0	$\frac{5}{9}$	-	$\frac{8}{9}$
Two Dimensional $I = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(r, s) dr ds$	5	$\pm \frac{1}{\sqrt{3w_\alpha}}$	-	0	$w_\alpha = \frac{1}{1 + w_\alpha / 4}$	-	$w_0 = ?$
	5	± 1	-	0	$\frac{1}{3}$	-	$\frac{8}{3}$
	8	$\pm \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{9}}$	$\pm \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{15}}$	-	$\frac{9}{49}$	$\frac{40}{49}$	-
Three Dimensional $I = \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 f(r, s, t) dr ds dt$	9	$\pm \frac{1}{\sqrt{3w_\alpha}}$	-	0	$w_\alpha = \frac{1}{1 + w_\alpha / 8}$	-	$w_0 = ?$
	14	$\pm \frac{\sqrt{19}}{\sqrt{33}}$	$\pm \frac{\sqrt{19}}{\sqrt{30}}$	-	$\frac{121}{361}$	$\frac{320}{361}$	-



Shahrood University of Technology

M. Sc. THESIS
Structural Engineering Department

Title

**Shape Optimization of Shell Structures
with Mathematical Programming
And Calculation of Natural Frequencies
of Free Vibration of Shells**

Supervisor
Dr. B. Hassani

Student
M. Rezaei

Summer 2007